

ATTESTATION DE CONFORMITÉ • CONFORMITEITATTEST

N° AGRÉATION OPEENHOPINGSNUMMER	ÉCHÉANCE AGRÉATION TERM VAN OPEENHOPINGSNUMMER	Appareil de mesurage : TESTO 312-3 Série 790889	N° DU CERTIFICAT CERTIFICAATSNUMMER
AgrW. DEP-002/A01		Contrôlé le : _____ par : _____	WU231254400

CLIENT KLANT	RUBBENS - THIRY.	TEL	
ADRESSE ADRES	Rue des Béguines. N° 24	FAX	
DOMICILE WOONPLAATS	Flémalle.	CODE POSTAL POSTNUMMER	4400
ADRESSE MAIL ADRESSE MAIL	@	GSM	0493 455235
		GSM	

RÉSERVOIR • TANK

CONTENANCE RÉSERVOIR INHOUD TANK	N° DU RÉSERVOIR ET ORIGINE NUMMER VAN DE TANK EN AFKOMST	DATE DE MISE EN SERVICE DATUM INGEbruIKSTELLING
2500. Litres • Liters		
DECLARATION A L'ADMINISTRATION COMMUNALE VERKLARING AAN HET GEMEENTEBESTUUR	AUTORISATION D'EXPLOITATION BEDRIJFSVERGUNNING	PLAN D'IMPLANTATION DU RESERVOIR LAY-OUT VAN DE TANK
☐ OUI JA ☐ NON NEEN	☐ OUI JA ☐ NON NEEN	☐ OUI JA ☐ NON NEEN Dans le garage.
☒ MÉTAL METAAL	☒ APPARENT BOVENGRONDS	CLASSIFICATION INDELING
☐ POLYÉTHYLÈNE POLYETHYLEEN	☐ ENFOUI INGEGRAVEN	☒ ZONE NON PROTÉGÉE ZONE NON PROTÉGÉE
☐ POLYESTER POLYESTER	☐ PAROI ACCESSIBLE BUITENWAND TOEGANKELIJK	☐ ZONE PROTÉGÉE ZONE PROTÉGÉE
☐ SIMPLE PAROI ENKELWANDIG	☒ PAROI INACCESSIBLE ONTOEGANKELIJK	☐ I ☐ II ☐ III
☐ DOUBLE PAROI DUBBELWANDIG	NIVEAU DE LIQUIDE DANS LE RÉSERVOIR : 45 cm	☒ PARALLELEPIPEDIQUE
☐ EN BATTERIE IN BATTERIJ		☐ CYLINDRIQUE ☐ OVALE
☐ ENCUVÉ INKUIPING		☐ AUTRE : _____
☐ ETANCHE WATERDICHT		
☐ NON ETANCHE NIET WATERDICHT		
☐ ENCUREMENT VAT		
☐ CUVE DE RETENTION OPSLAGTANK		
CAPACITÉ : HOEDANIGHEID		
MATÉRIAUX : MATERIAAL		
		☐ Etanchéité chaîne de mesure avant calibrage
		☐ OK ☐ PAS OK
		☐ Résultat de l'épreuve :
		☐ Dépression atteinte :
		☐ DUREE :

CONTRÔLES • CONTROLEN

DATE DE CONTRÔLE CONTROLEDATUM	CONTRÔLE VISUEL DES ACCESSOIRES : cf remarques CONTROLE VAN DE TOEBEHOREN
02 08 2023	
☒ CONTRÔLE VISUEL DE LA PAROI EXTÉRIEURE : ÉPAISSEUR : CONTROLE BUITENWAND	☐ < 80% ☒ > 80% 90%
☒ CONTRÔLE DE L'ÉTAT GÉNÉRAL DE L'ENDROIT DE STOCKAGE CONTROLE VAN DE ALGEMENE STAAT VAN DE OPSLAGPLAATS	TROU D'HOMME CHAMBRE DE VISITE RACCORDS CONDUITE DE REMPLISSAGE CONDUITE DE VENTILATION CONDUITES D'ASPIRATION CONDUITE DE RETOUR
☒ CONTRÔLE DE LA PRÉSENCE D'EAU OU DE BOUE : AVANT TEST 0 cm CONTROLE AANWEZIGHEID WATER EN SLIB	☐ OK ☐ PAS OK ☐ A SURVEILLER
☐ CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ (25hPa/min 1h) DICHTHEIDSBEPROEVING (25hPa/min 1u)	☒ OK ☐ PAS OK ☐ A SURVEILLER
☒ CERTIFICAT DU CONTRÔLE PRÉCÉDENT N° : WU201724400 CERTIFICAAT VORIGE CONTROLE	☒ OK ☐ PAS OK ☐ A SURVEILLER
☒ SYSTÈME DE PROTECTION DE DÉBOREMENT : OVERVULBEVEIGINGSSYSTEEM	☐ OK ☐ PAS OK ☐ A SURVEILLER
☐ SYSTÈME DE DÉTECTON DE FUITES LEKDETECTIESYSTEEM	☐ OK ☐ PAS OK ☐ A SURVEILLER
☐ OK ☐ PAS OK ☐ TYPE : _____	☐ OK ☐ PAS OK ☐ A SURVEILLER
REMARQUES OPMERKINGEN	☐ PROTECTION CATHODIQUE CATHODISCHE BESCHERMING
	☒ CONTRÔLE VISUEL DU RÉSERVOIR AU BRÛLEUR VISUELE CONTROL VAN DE BRANDSTOFTANK
	☐ CONTRÔLE DE LA CORROSIVITÉ DU SOL CORROSIVITEITSONDERZOEK BODEM
	☐ POLLUTION EN DEHORS DU RÉSERVOIR VERONTREINING BUITEN DE TANK
	☐ LOCALISATION DE LA FUITE : LOCATIE VAN HET LEK

CONCLUSION DES CONTRÔLES • CONTROLENSCONCLUSIE

*** cf verso

☒ VERT • GROEN (exploitation autorisée**) LE RÉSERVOIR EST ETANCHE Plaquette verte apposée et scellée sur le réservoir	☐ ORANGE • ORANJE (exploitation autorisée à condition d'effectuer les travaux nécessaires) (ou en cas d'absence de permis d'exploitation) IL FAUT Y REMÉDIER DANS LES 6 MOIS Plaquette orange apposée et scellée sur le réservoir	☐ ROUGE • ROOD (exploitation strictement interdite) Plaquette rouge apposée et scellée sur le réservoir
UNE PROCHAINE VISITE DOIT AVOIR LIEU AVANT LE : (02/08/2026) EEN VOLGEND BEZOEK MOET PLAATSVINDEN VOOR :		

** LE RÉSERVOIR NE PRÉSENTE PAS DE FUITES AU MOMENT DU TEST

SIGNATURE DU TECHNICIEN
HANDTEKENING TECHNICUS

SIGNATURE DU CLIENT
HANDTEKENING KLANT

Fait en 3 exemplaires