ACEG vzw
Erkend keuringsorganisme

Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Ondergrondse stookolietank

Besluit: De tank mag niet meer gevuld worden en mag niet meer gebruikt worden

Volgende controle:

Datum keuring: 24/07/2026 **Inspecteur:** Peter Maessen **Mentor:**
ID-label: Tank kort aan ketel **Klantreferentie:**

Merk en type meettoestel: Testo 312-3 Serienummer: 03360469/808

Datum verslag: 25/07/2026

Plaats van het onderzoek	
Straatnaam	Baan naar Helchteren
Huisnummer	2
Busnummer	
Postcode	3990
Gemeente	PEER
Land	België

Eigenaar	
Naam	Derison
Straatnaam	Baan naar Helchteren
Huisnummer	2
Busnummer	
Postcode	3990
Gemeente	PEER
Land	België

Installateur	
Naam	-
BTW nr.	-
Telefoonnummer	
E-mail	-

Type Comformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR

Plaatsing reservoir	Niet toegankelijk ondergronds
Type reservoir	Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
Inhoud reservoir	<5000 L
Datum plaatsing	voor 01/08/1995 (bestaand)

Bestaand reservoir

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
TOEGANGSPUT	◉	○		
Staat toezichtsput			◉	○
Dichtheid toezichtsput			◉	○
Vervuiling rond tank			◉	○
Staat deksel			◉	○

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
LEIDINGEN	◉	○		
Aansluitingen (ontluchting, vulling)			◉	○
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			◉	○
Uitmonding leidingen			◉	○
Staat aanvoerleiding			◉	○
Staat terugvoerleiding	◉	○	◉	○
Stookoliefilter	◉	○		

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Lekt stookoliefilter			◉	○
RESERVOIR				
Algemene staat tank			◉	○
VORIG CERTIFICAAT	○	◉	◉	○

	Aanwezig		Keuring	
ACCESSOIRES	Ja	Nee	OK	NOK
PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)				
Peillat	◉	○	◉	○
Mechanisch	○	◉	◉	○
Pneumatisch	○	◉	◉	○
Ultrasoon	○	◉	◉	○
OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)				
Fluit	○	◉	○	◉
Elektronische sonde	○	◉	◉	○
LEKDETECTIE (1 moet aanwezig zijn)				
Vloeistof	○	◉	◉	○
Onderdruk	○	◉	◉	○
Overdruk	○	◉	◉	○
Peilputten	○	◉	◉	○
Andere	◉	○	◉	○

TESTEN	OK	NOK	Opmerkingen
Water- en slibbemonstering	◉	○	
Dichtheidscontrole: Onderdruk	◉	○	Drukverlies - mbar/h
Potentiaalmeting	◉	○	Potential -mV

Potentiaalverschilmeting niet mogelijk
Een overvulbeveiliging dient geplaatst te worden op de houder.

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Nota De identificatieplaat van de tank is niet aanwezig / niet leesbaar
Nota Het ingebruiknameverslag ontbreekt
Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt
Rood Er is geen waarschuwing- of overvulbeveiligingssysteem aanwezig
Rood Een gepaste ontluchting op de houder ontbreekt of is onvoldoende gedimensioneerd

Tank kort aan ketel
Vermoeden van onreglementaire tank voor ondergrondse plaatsing.
Plaatsingsdocumenten voor te leggen indien in regel.
Tank mag niet gebruikt worden tot verduidelijking.
Ketel ook niet meer aan tanks gekoppeld

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n): ☐


VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Peter Maessen (erkenningsnummer ERK/TS/105427)



Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


50-50




MAZOUT
PETROL
sime
OFF
ON
RIELLO






50-50
MAG NIET GEVULD WORDEN
INTERDICTION DE REMPLIR