Controleverslag binneninstallatie

Conclusie

Resultaat	Niet Conform

Aard van het onderzoek

Referentie	GAS-00378-579-BTQ280026
Info	Hoogstraat 334A 3, 1000 Brussel
Aard	Bestaande Installatie
Referentie Datum	Jan 26
Gebruikte Norm(en)	NBN/DTD B 61-002:2021 NBN D 51-003:2010+A2:2021
Datum Inspectie	27 Jan 26
Datum Rapport	27 Jan 26
EAN	EAN nummer niet beschikbaar
Netbeheerder	
Aard van het gebouw	Appartement
Locatie	Hoogstraat 334A 3, 1000 Brussel
Keurder	Erwin
Manometer	Rothenberger Rotest GW 150/4 (1904845)
Elgacert conformiteitsattest	Elgacert conformiteitsattest niet beschikbaar

INSTALLATEUR

Geen installateur informatie beschikbaar.

564-INSP

Klant

OPDRACHTGEVER	
Type klant	Particulier
Naam	Selman Bilican
Adres	
E-mail	selman.bilican@immokeuring.be

Aansluiting

Model	Actaris
Plaats van opstelling	Kelder
Meter nummer	30082122
Index	53202.3470
Categorie	G6
Werkdruk	20.00 (mBar)
Gas type	High (20 mBar)
Extra Informatie	

Gegevens van de installatie

Toestel: Vaillant VK19 (26398388)

Type toestel	CV-ketel zonder warm water boiler
Merk	Vaillant
Model	VK19
Plaats van opstelling	Stookruimte
Serienummer	26398388
Type opstelling	B11
Verbinding	Vast staal
Vermogen	17.60 (kW)
Extra Informatie	

Dichtheidsproef

DRUKVERLIES

Dichtheidsproef op verdeeldruk met balgengasmeter of debietmeter. Debiet op meter?	In orde

Geen lekdebiet

LEKTEST DOOR MIDDEL VAN HET AFZEPEN VAN DE VERBINDINGEN

Actaris-Vaillant VK19 (26398388)	In orde

Resultaten

OVERZICHT

Er zijn drie typen van niet conformiteit:

- **Type OEG (Onmiddellijk Ernstig Gevaar)**: de installatie vertoont een niet-conformiteit die voldoende ernstig is om de gastoevoer onmiddellijk te onderbreken en dit totdat het gebrek of de gebreken die een onmiddellijk gevaar betekenen zijn weggenomen.
  Bij type OEG worden onverwijld de nodige acties ondernomen om de veiligheid te waarborgen.
- **Type 2**: de installatie vertoont een niet-conformiteit waarvan de ernst het onderbreken van de gastoevoer niet onmiddellijk noodzakelijk maakt maar die belangrijk genoeg is opdat de niet-conformiteit zo spoedig mogelijk wordt weggenomen.
  Bij type 2 wordt een maximum periode van twee maanden vooropgesteld om de herstelling uit te voeren.
- **Type 1**: de installatie vertoont een niet-conformiteit waarmee rekening moet worden gehouden bij de eerstvolgende tussenkomst op de installatie.
  Bij type 1 moet de herstelling uitgevoerd worden bij het eerst komend onderhoud. In Vlaanderen is dit maximum om de twee jaar, in Brussel en Wallonië is dit maximum om de drie jaar.

VASTGESTELDE NIET-CONFORMITEITEN

Wat	Type	Code	Beschrijving
Vaillant VK19 (26398388)	2	B5/D	De luchttoevoeropening heeft geen conforme sectie. Opmerking: Onvoldoende.
Vaillant VK19 (26398388)	2	B7/G	Het afvoerkanaal mondt uit in zone III. Opmerking: Niet conform.
Vaillant VK19 (26398388)	1	B6/M	De aansluiting van meerdere toestellen op een gemeenschappelijk afvoerkanaal is niet conform.

NIET UITGEVOERDE TESTS - OPMERKINGEN

Alle tests werden uitgevoerd.

CONCLUSIE

Resultaat	Niet Conform