

Atlas Controle Chaussée De La Hulpe 181 box 1 1170 Brussels

# RAPPORT DE CONTROLE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE

Numéro de rapport:

36.013

Date du contrôle: Agent-visiteur: Date d'émission:

08/01/2024David KabayizaV1 08/01/2024 12:46:23Lieu du contrôle:Type de contrôle:Prochaine visite avant le:

Rue Jules Houssière 102 6020 Charleroi

Belgique

Visite périodique (Livre 1 6.5) 08/01/2025

Testeur d'installation: TI-024/5605012

Donneur d'ordre

Nom SOGEBAT

Adresse Rue puissant 201, 6040 Jumet, Belgique Email jean-francois.pisetta@sogebat.be

Base(s) règlementaire(s)



RGIE. Règlement général des installations électriques

## Données générales

Adresse de l'installation Rue Jules Houssière 102 6020 Charleroi Belgique

Type de locaux Maiso

Propriétaire, gestionnaire ou exploitant Rue Jules Houssière 102, 6020 Charleroi

Adresse du propriétaire Rue Jules Houssière 102 6020 Charleroi Belgique

Installateur

## Données du raccordement

GRD Ores Numéro de compteur 596344

Code EAN



#### Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

#### **Contrôles**

Schémas/plans NOK	Liaisons équipotentielle NOK	Fondations avant 81	Installation électrique après 81
Description de l'installation	Voir schéma	ì	
Nombre de tableaux		1	
Différentiel de tête		300mA - 40A - type A	
Test BP du DDR		OK	
ΔIn		OK	
Contrôle de l'état		OK	
Matériel fixe		OK	
Protection contre les contacts dire	ects	OK	
Protection contre les contacts indirects OF		OK	
Protection contre les surintensités	;	OK	
Prise de terre		Piquet	
Résistance de terre (Ω)		19	

## Remarques

Isolement ( $M\Omega$ )

Nous ne pouvons pas exclure, qu'au dépôt des schémas, il puisse y avoir d'autres infractions.

Des dispositions dérogatoires pour les anciennes installations électriques domestiques existantes ont été appliquées (Livre 1 8.2.1)

2

## **Conclusions**

#### **CONCLUSION: NON CONFORME**

L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du Livre 1 du RGIE (Arrêté royal du 5/03/2023 :C-2023/41114) concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension. Une visite complémentaire est à exécuter par Atlas Contrôle dans l'année.

Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

#### Signature de l'agent-visiteur



# Atlas Controle Chaussée De La Hulpe 181 box 1




Tableau 1


# Liste des infractions


Libellé	Paragraphe
Assurer la continuité de la liaison équipotentielle.	L1: 5.4.4.; L3: 5.4.4.
Assurer la continuité de la mise à la terre du  (des) conducteur(s) de protection.	
Interrupteur, prise de courant ou boîte de dérivation à reconditionner et/ou refixer.	
Réaliser les connexions dans des coffrets, tableaux, boîtes de jonction ou de dérivation, aux bornes des interrupteurs, des prises de courant ou dans les pavillons de luminaires.	L1: 5.2.6.1.; L3: 5.2.6.1.

# Liste des remarques

Libellé		Référence
Le contrôle effectué est un contrôle instantané basé sur le moment de passage. Ce rapport est uniquement le reflet de l'installation électrique au moment du contrôle.		
L'unité est meublée au moment du contrôle.		
Libellé	Photo	

1 relavoir à Bain 2 celarage Piece orierre We, We. Piece AVout We. eclarage of lique este + Prise Piece avant We - Prise Vieus Fryo Prise deriene les nameaux Frigo. + eclarage Princ echage. 3. elbarage extrerieur avant ensanfur, APPluque esfe esté duant 2 prises esté obsoit 8 Priser nouvella élandiere 1 Prise eafe derien le Mis eatigandre eclamage clandiere 6 voctroet eur.





52 iles. BILL Cozan STefon Runtamier 102 Dampanf 3 Bill O M

250 250 STefan. STefan. Bauhenf. 1 of og