

Atlas Controle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels

VERSLAG VAN ONDERZOEK: HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Verslag Nr:

35.641

Datum van bezoek:

29-12-2023

Plaats van het onderzoek:Wulmersumsesteenweg 577 3300 Tienen België
Contrôlebezoek (Livre 1 6.5)**Testeur d'installation:****Inspecteur:**

Ramazan Yalcinoz

Aard onderzoek:

TI-027/4915002

De datum van opstelling:

V1 29-12-2023 15:50:04

Volgend controlebezoek:

29-12-2024

Opdrachtgever

Naam

Certoo Srl

Adres

Sportlaan 7, 1700 Dilbeek, Belgique

Email

info@asbestgroep.be

Wetgeving



663 - INSP

AREI. Algemeen Reglement op de elektrische installaties.

Algemene gegevens

Adres van de installatie

Wulmersumsesteenweg 577 3300 Tienen België

Gebouw

Huis

Eigenaar

Wulmersumsesteenweg 577 - 3300 Tienen

Adres van de eigenaar

Wulmersumsesteenweg 577 3300 Tienen België

Installateur

Wulmersumsesteenweg 577 - 3300

Tienen

Gegevens verdeler

DNB

Fluvius

Nummer teller

26237363

EAN code**Meter/bord verbinding**

XVB 2X10

Net spanning

2 x 230 V

Maximum beveiliging

40 A 2P

Atlas Contrôle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels

Onderzoek

Schémas/plans	Equipotentiale verbindingen	Fundamenten	Elektrische installatie
NOK	OK	vóór 81	vóór 1981

Beschrijving van de installatie Kast niet toegankelijk.

Aantal verdeelborden	1
Hoofd differentieelschakelaar	Andere
DK Test van DSR	OK
ΔI_n	OK
Controle van de staat	NOK
Opgesteld materieel	OK
beschermingsinrichtingen tegen directe aanraking	OK
beschermingsinrichtingen tegen indirecte aanraking	OK
beschermingsinrichtingen tegen overstroom	OK
Type aardelektrode	Baar
Weerstand aardelektrode (Ω)	0
Isolement ($M\Omega$)	0

Opmerkingen

Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen schema's..

Besluit

BESLUIT : NIET CONFORM

De elektrische installatie voldoet niet aan de eisen van Boek 1 van de AREI (Koninklijk Besluit van 5/03/2023: C-2023/41114) betreffende elektrische installaties met lage en zeer lage spanning. Een extra inspectie moet worden uitgevoerd door Atlas Contrôle vóór 1 jaar.

De werkzaamheden die nodig zijn om de tijdens het inspectiebezoek geconstateerde inbreuken ongedaan te maken, moeten onverwijld worden uitgevoerd en alle passende maatregelen moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat de inbreuken, in geval van voortzetting van de exploitatie van de installaties, geen gevaar voor personen en goederen opleveren.

Handtekening van de inspecteur



Atlas Controle
 Chaussée De La Hulpe 181 box 1
 1170 Brussels



Verdeelborden 1

Lijst inbreuken

Bewoordingen	Paragraaf
Een demonteerbaar aansluitstuk (aardingsonderbreker) dient aangebracht te worden in de aardgeleider teneinde de meting van de verspreidingsweerstand mogelijk te maken.	
Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien.	B1: 3.1.2.; 9.1.1; 9.1.2; B3: 3.1.2.
Situatieschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien.	B1: 9.1.2.

Opmerkingen lijst

Bewoordingen	Referentie
De elektrische kast was ten tijde van de inspectie niet toegankelijk.	RDE28
De gehele elektrische installatie komt niet overeen met de eisen van Boek 1. Een volledige herziening van de installatie is vereist. Een nieuwe keuring moet uitgevoerd worden eenmaal de werken zijn beëindigd.	RDE29

Bewoordingen	Foto