



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Ondergrondse stookolietank

Besluit: De tank mag niet meer gevuld worden / maar de tank mag wel nog gebruikt worden

Volgende controle:

Datum keuring: 24/07/2026
ID-label: Inspecteur: Peter Maessen

Merk en type meettoestel: Testo 312-3
Serienummer: 03360469/808

Datum verslag: 24/07/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Kortstraat
Huisnummer 15
Busnummer
Postcode 3550
Gemeente HEUSDEN-ZOLDER
Land België

Eigenaar

Naam [Redacted]
[Redacted]
Huisnummer 15
Busnummer
Postcode 3550
Gemeente HEUSDEN-ZOLDER
Land België

Installateur

Naam -
BTW nr. -
Telefoonnummer
E-mail -

Type Comformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR

Plaatsing reservoir Niet toegankelijk ondergronds
Type reservoir Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
Inhoud reservoir <5000 L
Datum plaatsing voor 01/08/1995 (bestaand)

Bestaand reservoir

TOEGANGSPUT

Staat toezichtspuit
Dichtheid toezichtspuit
Vervuiling rond tank
Staat deksel

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
☒	☐		☒

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
☒	☐		

LEIDINGEN

Aansluitingen (ontluchting, vulling)
Staat leidingen (ontluchting, vulling)
Uitmonding leidingen

☒	☐
☒	☐
☒	☐

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Staat aanvoerleiding			☒	☐
Staat terugvoerleiding	☒	☐	☒	☐
Stookoliefilter	☒	☐		
Lekt stookoliefilter			☒	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☒	☐	☒	☐

ACCESSOIRES

PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Peillat	☒	☐	☒	☐
Mechanisch	☐	☒	☒	☐
Pneumatisch	☐	☒	☒	☐
Ultrasoon	☐	☒	☒	☐

OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)

Fluit	☒	☐	☐	☒
Elektronische sonde	☐	☒	☒	☐

LEKDETECTIE (1 moet aanwezig zijn)

Vloeistof	☐	☒	☒	☐
Onderdruk	☐	☒	☒	☐
Overdruk	☐	☒	☒	☐
Peilputten	☐	☒	☒	☐
Andere	☒	☐	☒	☐

TESTEN

	OK	NOK	Opmerkingen
Water- en slibbemonstering	☒	☐	
Dichtheidscontrole: Onderdruk	☒	☐	Drukverlies - mbar/h
Potentiaalmeting	☒	☐	Potential -mV
Potentiaalverschilmeting niet mogelijk Een overvulbeveiliging dient geplaatst te worden op de houder.			

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Nota De identificatieplaat van de tank is niet aanwezig / niet leesbaar	
Nota Het ingebruiknameverslag ontbreekt	Ontbreekt
Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt	Put hermetiselen en waterdicht te maken
Nota Een (gepaste) ontluchtingsklep is te voorzien op de ontluchtingesleiding	Grond/puin verwijderen
Nota Insijpelen van water in de toegangsput van het mangat is tegen te gaan. De toegangsput is waterdicht te maken	Fluit aanwezig maar werkt niet naar behoren
Nota Alle vreemde materialen zijn uit de toegangsput van het mangat te verwijderen	
Rood Werking van het waarschuwing-of overvulbeveiligingssysteem is na te zien	
Ultrasoontest = OK	
Maar 2cm stookolie in tank.	
Geen lek hoorbaar, enkel af en toe condensdruppel	
Indien tank in dienst blijft alle inbreuken en nota's op te lossen en herkeuren, zoniet de tank definitief buiten dienst te stellen.	

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n): ☐

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Peter Maessen (erkeningsnummer ERK/TS/105427)



Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

DUPLICATE



















