

CONFORMITEITSATTEST voor mazoutreservoirs

firma		technicus	
<i>bvba Mackowiak</i> Stationsstraat 25 3722 Wintershoven (Kortesseem) OndernemingsNr.: BE 0826.651.618 RegistratieNr.: 10 25 10 Telefoon: 011/37 16 55 e-mail: info@mackowiak.be		voornaam en naam: Benny Mackowiak	
klant: ☐ eigenaar ☒ opdrachtgever		☐ gebruiker ☐ syndicus	☐ particulier ☒ onderneming
naam: straat en nummer: postcode en gemeente: tel.: email:		Simons Tom Luikersteenweg 180 3500 Hasselt 0475/95 91 08 info@tomsimons.be	
		erkenningssnr.: SV 00839	
		datum controle: 21-04-2026	
		☐ eerste controle (Indienstname) ☒ periodieke controle	
		adres opslagtank: <i>(indien verschillend van klant)</i> ☐ N.v.t.	
		naam contactpersoon: straat en nummer: postcode en gemeente: tel.: email:	
		Paardenweideweg 23 Hasselt	

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

particulier ☒ niet-ingedeeld, inhoud: < 6000 Liter ☐ ingedeeld, inhoud onbekend maar < 20.000 Liter ☐ ingedeeld, inhoud: Liter ☐ klasse 3 vanaf 5000 kg (± 6000 L.) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1		onderneming ☐ ingedeeld, inhoud onbekend maar < 20.000 Liter ☐ ingedeeld, inhoud: Liter ☐ klasse 3 vanaf 100 L. ☐ klasse 2 ☐ klasse 1	
☒ ondergronds ☐ bovengronds ☒ enkelwandig ☐ dubbelwandig Fabricatienummer: In dienst sedert: - -	☐ groeve ☒ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuipung ☐ andere:	☒ cilindrisch ☐ rond ☐ rechthoekig ☐ ovaal ☐ andere:	☒ staal/metaal ☐ roestvast staal ☐ Kunststof/thermohardende kunststoffen ☐ prefabconstructie ☐ andere:

CONTROLE OPSLAGTANK	
---------------------	--

vorig certificaat/attest		☐ n.v.t.		☐ aanwezig, datum: - -		☒ niet aanwezig	
controle							
staat toezichtspuut/mangat	☐ n.v.t.	☒ aanwezig	☐ niet aanwezig	☒ ok	☐ niet ok		
inkuiping	☒ n.v.t.	☐ aanwezig	☐ niet aanwezig	☐ ok	☐ niet ok		
overvulbeveiligings-systeem	☐ n.v.t.	☒ aanwezig	☐ niet aanwezig	☒ ok	☐ niet ok		
aansluitingen (ontluchting, vulling)	☐ n.v.t.	☒ aanwezig	☐ niet aanwezig	☒ ok	☐ niet ok		
staat leidingen (ontluchting, vulling)	☐ n.v.t.	☒ aanwezig	☐ niet aanwezig	☒ ok	☐ niet ok		
staat wanden (schildering, isolatie,....)	☐ n.v.t.			☒ ok	☐ niet ok		
water- en slibbemonstering	☐ n.v.t.			☒ ok	☐ niet ok		
lekdetectiesysteem	☒ n.v.t.	☐ aanwezig	☐ niet aanwezig	☐ ok	☐ niet ok		
staat van de buitenwand (indien toegankelijk)	☒ n.v.t.			☒ ok	☐ niet ok		
zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja	☒ nee					
organoleptische verontreiniging	☐ ja	☒ nee					

dichtheidsbeproeving	
----------------------	--

☐ n.v.t.	☒ uitgevoerd	☒ onderdruk, drukverlies: 5 mbar/h	☐ overdruk, drukverlies: mbar/h
---------------------------------	--	---	---

opmerkingen	

- 50 cm stookolie in de tank (21/04/2026)
- Oude ontluuchtingsbuis vertoont roest.

EINDBEOORDELING	
-----------------	--

☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.	
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden .	Indien ORANJE: De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen: Indien ROOD: De opslagtank mag niet meer gevuld worden, reden:
☐ rood***	De opslagtank voldoet NIET aan de wettelijke bepalingen, het is VERBODEN de tank te vullen of laten vullen.	

WAARSCHUWING

Niet-ingedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en verstoring van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geleidigd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijding ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.

Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistofflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.

De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór 21-04-2031		☐ onbeperkt geldig	☐ n.v.t.
handtekening erkend technicus		voor kennisname (handtekening klant)	

Bijzondere voorwaarden

Artikel 1B: Aanvaarding: Al de door *bvba MACKOWIAK* uitgevoerde controles/keuringen worden uitsluitend afgesloten onder de algemene voorwaarden van *bvba MACKOWIAK* die zich bevinden in bijlage van offerte, bestelbon, e-mail, website of factuur en de hierna bijzondere voorwaarden waarvan de klant geacht wordt kennis te hebben genomen en dewelke hij geacht wordt te hebben aanvaard door het feit van zijn bestelling of door het ondertekenen van het conformiteitsattest. Alle bijzondere en uitdrukkelijke clausules, opgesteld door *bvba MACKOWIAK*, mogen afbreuk doen aan deze bijzondere voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, met uitsluiting van de gedrukte voorwaarden opgenomen in de bestelbonnen of ieder ander document van de klant. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt steeds uitgesloten.

Artikel 2B: Reservoirs voor stookolie dienend voor verwarming: *bvba MACKOWIAK* controleert enkel reservoirs voor stookolie dienende voor verwarming, en mag er redelijkerwijze van uitgaan dat het reservoir dat de klant wenst te laten controleren bestemd is voor stookolie voor verwarming van een gebouw. *bvba MACKOWIAK* kan niet verantwoordelijk worden geacht voor elke directe of indirecte schade (met inbegrip van gevolgschade) die zou voortvloeien uit de niet-melding van de klant dat het reservoir niet voor stookolie dient of niet voor de verwarming van een gebouw.

Artikel 3B: De door *bvba MACKOWIAK* gedane tests: Door het feit van bestelling gaat de klant akkoord met de door *bvba MACKOWIAK* gebruikte testen (o.a. onderdruktest, overdruktest en/of ultrasone test) die worden uitgevoerd volgens de gangbare instructies en apparatuur. De klant aanvaardt uitdrukkelijk het gegeven dat de controle van het reservoir tot beschadiging van het reservoir kan leiden. De klant aanvaardt hier alle risico's voor en kan *bvba MACKOWIAK* hiervoor niet aansprakelijk stellen, met inbegrip van de hieruit voortvloeiende gevolgschade.

Buiten de evt. dichtheidscontrole, het testen van de overvulbeveiliging en het testen van de evt. lekdetectie, is de door *bvba MACKOWIAK* gedane controle louter visueel. Gebreken die bijgevolg niet met het blote oog door de technicus die de controle volgens de regels van de kunst uitvoerde, hadden kunnen vastgesteld worden op het ogenblik van de controle, vallen buiten de verantwoordelijkheid/ aansprakelijkheid van *bvba MACKOWIAK*.

Indien het reservoir zich ondergronds bevindt, zijn slechts delen van het reservoir en de toebehoren die visueel zichtbaar zijn (dus niet ondergronds) in de controle inbegrepen.

De klant verplicht zich er toe aan *bvba MACKOWIAK* gemakkelijk toegang tot het reservoir te verlenen, dit alles op zijn ("de klant") verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. De klant dient *bvba MACKOWIAK* te wijzen op de leidingen en toebehoren die visueel kunnen geïnspecteerd worden. Bij gebreke hiervan aanvaardt *bvba MACKOWIAK* geen enkele aansprakelijkheid ingeval van schade (zowel directe als indirecte met inbegrip van gevolgschade) als gevolg van het niet visueel inspecteren van de leidingen en toebehoren in kwestie.

Artikel 4B: Aansprakelijkheid: *bvba MACKOWIAK* is niet aansprakelijk voor schadegevallen welke niet visueel kunnen worden vastgesteld op het moment van de controle. (o.a. verborgen of ingewerkte leidingen, bodemplaat op vlakke vloer, niet inspecteerbare wanden,

reservoirs die te dicht bij een muur staan, inkuiping te dicht bij de tank, enz...)

Een controle is een momentopname en stelt enkel de staat van het reservoir vast op het ogenblik van de controle. Overwegend dat *bvba MACKOWIAK* niet weet wat er met het reservoir gebeurt na de door haar uitgevoerde controle kan zij geen enkele garantie geven voor de toekomst.

bvba MACKOWIAK is in geen geval aansprakelijk voor incidentiele schade of gevolgschade (onder meer: verwondingen, schade aan eigendom, financieel verlies, gederfde winst, personeelskosten, schade aan derden, verlies van inkomsten). De aansprakelijkheid van *bvba MACKOWIAK* is in alle gevallen beperkt tot de waarde van de door *bvba MACKOWIAK* uitgevoerde controle, zijnde de prijs, vermeld op de factuur, offerte, het attest of de bestelbon.

De klant heeft de verplichting om *bvba MACKOWIAK* te verwittigen van elk probleem dat zich zou kunnen voordoen tijdens de controle of als er een probleem geweest is bij een vorige controle (vb. lekkage vast gesteld bij een vorige controle), en dit ten laatste op het ogenblik van de bestelling. Bij gebreke hieraan zal *bvba MACKOWIAK* geen enkele aansprakelijkheid dragen indien er zich alsnog problemen zouden voordoen.

bvba MACKOWIAK aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van onjuiste aanwijzingen van de klant.

Artikel 5B: BTW-Tarief: De controle/keuring van zowel ondergrondse als bovengrondse voorraadtanks van gasolie/stookolie voor verwarming is geen handeling die kan worden aangemerkt als een werk in onroerende staat of als een daarmee gelijkgestelde handeling bedoeld in rubriek XXXI, van tabel A van het KB nr. 20 van 20 juli 1970 inzake BTW-tarieven. (BTW-tarief: 21%)

Enkel voor aanpassingen aan een particuliere stookolietank geldt het verlaagde tarief (6%) wanneer de woning ouder is dan 10 jaar.