



# APRAGAZ

a.s.b.l.

Votre organisme de Contrôle / Service Externe de Contrôles Techniques

Rapport SB095131

Type 3



NUMEROS D'AGREMENTS:

- FLANDRES 2002/H064-2007/K043-MDB/2021/00001
- BRUXELLES AGR 001
- WALLONIE 99/002

**Rapport de l'examen d'un dépôt en réservoirs fixes non réfrigérés de gaz propane ou de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges (A.R. du. 21/10/1968 et ses modifications + prescriptions de l'Arrêté du Gouvernement Wallon dd 7 juillet 2005) dans la limite des responsabilités contractuelles du fournisseur de gaz.\***

<b>C</b>	070157000	<b>R</b>	B78230	<b>A3</b>
----------	-----------	----------	--------	-----------

A LA DEMANDE DE ANTARGAZ NOUS AVONS PROCEDE LE 12/02/2020 AU CONTROLE DU DEPOT SIS :

RUE DE LA CLEF, 3 , 6040 JUMET (CHARLEROI)

UTILISATEUR:

<b>RESERVOIR</b>	<b>CONSTRUCTEUR</b>	<b>NUMERO</b>	<b>CAPACITE</b>	<b>DATE-E</b>
	BAGOM	B78230	1600	01/01/2011
	<b>N° CERTIFICAT</b>	<b>DELIVRE LE</b>		<b>PAR</b>
	TUV			TUV
<b>SOUPAPE DE SECURITE</b>	OMECA EU 19 3/4" NPT 15,7b	<b>DATE</b>	03-2021	<b>ECHEANCE</b> 03-2031
<b>ATTESTATION DE TUYAUTERIE</b>				<b>CLAPET ANTI-RETOUR -</b>
<b>N° de l'habilitation</b>	<b>INSTALLATEUR</b>	<b>CODE POS</b>	<b>COMMUNE</b>	<b>CERTIFICAT</b>
<input type="text" value="PAT"/>	lombaert	8800		23/01/2015
<input type="text" value="partie intérieure"/>	ENGINEERING	6180		16/10/1981
<b>AUTORISATION</b>	<b>CLASSE</b>	<b>DATE</b>	<b>EXPIRATION</b>	<b>CAPACITE ADMISE</b>
	3	15/05/2024	15/05/2034	1600
	<b>CAPACITE INSTALLEE</b>		1600	%

<b>REMARQUES:</b>		<b>INFRACTIONS:</b>	
-------------------	--	---------------------	--

- Pour les installations réalisées ou modifiées après le 1/01/2007, l'attestation de tuyauterie doit être établie par un installateur habilité pour le gaz propane ou par un Service Externe de Contrôles Techniques.

- Limiteur de pression: -

UPS0 / OPS0 :

Multimètre :

Protection cathodique

circuit ouvert: 0 mV

circuit fermé: mV

courant: mA

liaison isolante:

## CONCLUSION

Le dépôt répond aux prescriptions réglementaires et doit être réinspecté endéans les 5 ans. C'est à dire avant le 02-2025

\* limité aux parties visibles, extérieures du bâtiment.

RP 141/Rev.8-F Date : 19/08/2024

  
Au nom de l'asbl APRAGAZ, l'agent visiteur,