

# CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

921711



ALV BV  
Gotevlietstraat 42  
8000 Brugge  
050 31 84 87  
info@tc-alv.be  
**www.tc-alv.be**  
RPR Brugge  
BTW BE0824 539 491

KLANT Vastgoedexperts-BVBA  
Langvoort 17, 2430 Laakdal

BTW BE0667.567.856

TEL 014/89 34 76

MAIL sanering@vastgoedexperts.com

ADRES TANK Vuurkruiserslaan 39, 8870 Izegem

Tankinhoud 10.000 liter ☒ EW ☐ DW ☒ OG ☐ BG Datum plaatsing 1970  
☒ Particulier ☐ Klasse 3 ☐ Klasse 2 ☒ Metaal ☐ Kunststof ☐ Beton Andere \_\_\_\_\_

| UITGEVOERDE CONTROLES                                              | OK                               | NOK                              | NVT                   | OPMERKINGEN       |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Inzage vorige attest                                               | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |                   |
| Overvulbeveiliging                                                 | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <u>werkt niet</u> |
| <input checked="" type="radio"/> Sonde <input type="radio"/> Fluit |                                  |                                  |                       |                   |
| Aanwezigheid water en/of slib                                      | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> |                   |
| Hoeveelheid <u>4</u> cm                                            |                                  |                                  |                       |                   |
| pH _____ (min 6) geleidbaarheid _____ (max 300mS/cm)               |                                  |                                  |                       |                   |

Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:

|                       |                                  |                       |                       |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| In mangat / inkuiping | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Rond vulpunt          | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

## UITWENDIG ZICHTBARE DELEN

|                |                                  |                       |                                  |
|----------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Ontluchting    | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| Vulling        | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| Aanzuigleiding | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| Retourleiding  | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| Tigerloop      | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| Filter         | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |

Niveaumeting

☐ Vlottermeter ☐ Hydraustatisch ☐ Ultrasoon ☒ Peillat ☐ Andere: \_\_\_\_\_

Potentiaalmeting \_\_\_\_\_ Mv ☐ ☐ ☒ Stenen

Kathodische bescherming ☐ ☐ ☒

Lekdetectie-apparaat ☐ ☒ ☐ niet aanwezig

☐ Vloeistof ☐ Onderdruk ☐ Overdruk ☐ Nano

☐ Peilputten ☐ Andere: \_\_\_\_\_

Dichtheidstest: ☒ SDT ☐ Testo ☒ ☐

## BOVENGRONDSE TANK

|                                                                           |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Algemene staat                                                            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Buitenwand                                                                | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Inkuiping                                                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <input type="radio"/> Waterdicht <input type="radio"/> Koolstofwaterdicht |                       |                       |                       |

## OPMERKINGEN

Tank is niet lek, maar heeft geen lekdetectie en slib is verplicht?  
13cm Restproduct

PLAATS TANK Tussen huis en hangaar

## BESLUIT

☐ GROEN

De installatie voldoet aan alle bepalingen

☐ ORANJE

De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevuld worden.

☒ ROOD

De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

ERKENDE TECHNICUS (NAAM)

ERKENNINGSNUMMER: SV

HANDTEKENING  
TECHNICUS

HANDTEKENING  
KLANT

DATUM KEURING

ATTEST GELDIG TOT

Vlaanderen  
05584

02 107 126

NOK 1