



Lulkersteenweg 11 - 3500 Hasselt
Tel.: 011-22 02 06
Gsm: 0497-84 05 96
E-mail: hasselt.euroservice@outlook.com
BTW: BE 0707 657 461
BANK BE94 0689 1097 4214

Conformiteitsattest

Klant: _____
Straat: Hammesteenvoer Nr: 86
Gemeente: 3971
Tel.: _____

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur: _____
Adres reservoir: _____
Nominale inhoud reservoir: 3,200l Materiaal: smal onbepaald
Buitenwand: Toegankelijk Ontoegankelijk
Nummer van het reservoir: _____

Mazoutreservoirs voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: plaatsing okt 1995
Datum uitvoering controle: 22.7.2003

Controles:

Bijzondere opmerkingen:

- visuele controle van de toebehoren
OK
- overvulbeveiligingssysteem
OK
- controle aanwezigheid water en slib
OK
- ultrasoon-onderzoek
NVP
- certificaat vorige controle
n beschikbaar
- meting potentiaalverschil
NVP
- verdere exploitatie toegelaten (ja/nee) *
- verdere exploitatie toegelaten (Groen/Rood/Oranje) *

ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

klant verklaart in een en geneen dat tank geplaatst is okt 1995
Naam en handtekening technicus: Fallaal
Naam en handtekening klant: _____

* Schrapen wat niet past