

Dernier contrôle ATS
Slonje
25/03/25



all-in
tank service

PROCÈS VERBAL

730/20 12025
 Date 26/11/2025

Carte Verte Orange Rouge
 Ans 6 mois

Original

Je soussigné, expert en stockage, atteste par la présente que le réservoir, dont les caractéristiques sont décrites ci-dessous, a fait l'objet d'un contrôle d'étanchéité et de conformité conformément aux prescriptions légales imposées par les arrêtés suivants : AGW 03 juillet 1997, 30 novembre 2000, 17 juillet 2003 / 24 juillet 2008, 29 novembre 2007 / 31 mars 2011

Lieu	Nom		
	Rue	<u>plan du 61</u>	
	Code postal	<u>7880</u>	Ville
	Téléphone / GSM		Mail
	Permis / Autorisation	<u>2110125</u>	Zone de captage: ☐

Réservoir	☒ Fioul/Mazout	☒ Gazole/Diesel	☐
	Aérien	☒ En fosse	☐ Souterrain
	Simple paroi	☒ Acier	☐ Polyester
	Double paroi	☐ Acier/acier	☐ Acier/PVC
	Capacité	<u>3000</u>	Numérotation
	Diamètre (mm)	<u>1300</u>	Age
	Longueur (mm)		Épaisseur (mm)
	Haut. Produit (mm)	Début: <u>175</u>	Fin: <u>175</u>

Canalisations	☒ Remplissage	☒ Event	☒ Aspiration	☒ Retour	☒ Jauge	☐
	Acier	☐ Acier revêtu	☒ PEHD	☐	☐ Simple paroi	☒ Double paroi

Accessoires	☒ Encuvement	☐ Identification	Dimension
	Détecteur de fuite	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	Identification
	Jauge	☒ Latte	☐ Fil
	Limiteur remplis.	☒ Sonde	☐ Clapet
	Avertisseur niveau	☒ Sifflet	☐ Sonde
	Anti-Siphon	☐ Le plateau	☒ Les raccords

Contrôle	☒ Méthode acoustique	Montreli	Début	Fin	dBV à p. atm	dBV dép.	dBV à p. atm	dBV dép.	Gicleur	dBV	Gicleur	dBV
		<u>171</u>	DEP. <u>251</u>	<u>243</u>	Ph. Liq. ☐	☐	Ph. aér. ☐	☐	Débit fuite	Phase liquide: <u>10</u>	Phase aérienne: <u>10</u>	<u>800</u>
		Identification appareil		<u>20057</u>	Identification capteur		<u>190260261</u>	Date de calibrage		<u>22/6/25</u>		
		Détecteur de fuite		☐	Partie électrique		☐	Partie dynamique		☐		
		Alimentation		☐	Sonde / Pressostat		☐	Raccord sécurité intrinsèque		☐		
		Pente continue		☐	Marche pompe		☐	Arrêt pompe		☐		
		Classe 1		☐	Arrivée		☐	Marche alarme		☐		
		Classe 2		☐	Concentration (°C)		☐	Vanne		☐		
		Sonde		☒	Hauteur		<u>90</u>	Temps de chauffe		<u>12,42</u>		
		Réservoir		☒	Étanche		<u>Non étanche</u>	Temps de réponse		<u>0,11</u>		
		Canalisations		☒	Étanche		<u>Non étanche</u>	Conforme		<u>Non conforme</u>		
		Le plateau		☒	Étanche		<u>Non étanche</u>					
		Les raccords		☒	Étanche		<u>Non étanche</u>					
		Encuvement		☐	Étanche		<u>Non étanche</u>	Conforme		<u>Non conforme</u>		
		Limiteur remplissage		☒	Conforme		<u>Non conforme</u>					
		Anti-Siphon		☐	Conforme		<u>Non conforme</u>	Pas d'application				
		Jauge		☒	Conforme		<u>Non conforme</u>					
		Détecteur de fuite		☐	Conforme		<u>Non conforme</u>	Validité				
		Installation		☒	Conforme		<u>Non conforme</u>	Validité		<u>3 ans</u>		
		Pollution visuelle		☒	Oui		<u>Non</u>					

Actions:

Test de pression con aiterne cylindrique semi enteres.
concord: Monolito

All-in Tank Service n.v./s.a.
 Sluis 2 bus 4 - 9810 Eke

Von Ouerdric
 Nom et signature du technicien

Signature client

Tel.: 09 241 41 72
 Fax: 09 241 41 79

info@allintankservice.be
 www.allintankservice.be