



VINÇOTTE asbl  
 Organisme de contrôle agréé | Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail  
 Siège social: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique  
 TVA: BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

- |  |                      |                       |
|--|----------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent                | Tel: +32 9 244 77 11 | gent@vincotte.be      |
| <input type="checkbox"/> Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde          | Tel: +32 2 674 57 11 | brussels@vincotte.be  |
| <input type="checkbox"/> Noordersingel 23, 2140 Antwerpen                | Tel: +32 3 221 86 11 | antwerpen@vincotte.be |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux | Tel: +               |                       |

Rapport : 30798955  
 Membre : .....

Personne à contacter : COCCARD BERTRAND  
 V/référence : .....  
 Date de prestation : 25/11/2017  
 Exécuté par : STEPHENS FABRIEN  
 Lieu de prestation : Codem

### RAPPORT DE CONTRÔLE D'UN RÉSERVOIR DE MAZOUT DE CHAUFFAGE

LOCALISATION : Peloux avant à droite de l'allée

**BASE DE NOTRE EXAMEN :**

- Arrêté du Gouvernement Wallon du 03/07/1997
- Arrêté du Gouvernement Wallon du 30/11/2000
- Arrêté du Gouvernement Wallon du 17/07/2003 et 24/07/2008
- Arrêté royal relatif au stockage de liquides du 13 mars 1998
- .....

**CARACTÉRISTIQUES DU RÉSERVOIR :**

- Numéro : .....
- Matière : Acier
- Volume : 3000 V (5000...)
- Réservoir aérien :  simple paroi  double paroi  paroi visible  paroi non visible
- Réservoir enterré :  simple paroi  double paroi
- Date de mise en service ou contrôle précédent : 20/07/2011 (RES 21280)
- Permis d'exploitation réf. : ..... date : ..... valable jusqu'au : .....
- Déclaration d'établissement de classe 3  réf. : 752.3-15-055 date : 17/10/2015  
valable jusqu'à 17/07/2025

**CONTRÔLES RÉALISÉS :**

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Examen du rapport précédent   | <input checked="" type="checkbox"/> Epreuve d'étanchéité du réservoir                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Examen visuel de l'installation de stockage   | <input checked="" type="checkbox"/> Epreuve d'étanchéité des tuyauteries             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Contrôle du système d'avertissement ou du dispositif anti-débordement : <u>5.1 per.</u> | <input checked="" type="checkbox"/> db dans la phase liquide : <u>- 9.7</u>          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Contrôle de présence d'eau ou de boue dans le réservoir                                 | <input checked="" type="checkbox"/> db dans la phase gazeuse : <u>- 3.2</u>          |
| <input type="checkbox"/> Contrôle du système de détection de fuites   | <input type="checkbox"/> .....   |
| <input type="checkbox"/> Contrôle de pollution à l'extérieur du réservoir aérien  | Appareil(s) utilisé(s) :   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Contrôle de pollution dans la chambre de visite   | <input checked="" type="checkbox"/> Type de récepteur : <u>SAT 270</u>               |
| <input type="checkbox"/> Mesure de différence potentielle entre réservoir et sol  | <input checked="" type="checkbox"/> Type de sondes : <u>321757</u>                   |
| <input type="checkbox"/> Contrôle de la protection cathodique   | <input checked="" type="checkbox"/> db sonde phase liquide avant test : <u>+ 4.6</u> |
| <input type="checkbox"/> Examen de corrosivité du sol   | <input checked="" type="checkbox"/> db sonde phase gazeuse avant test : <u>+ 4.3</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> <u>0.5m d'eau avant test / 0.5m d'eau après</u>   | <input type="checkbox"/> Examen visuel de la paroi extérieure du réservoir           |
|   | <input type="checkbox"/> Examen visuel de la paroi intérieure du réservoir           |

OBSERVATIONS : Néant.  
la déclaration communale de classe 3 de cette citerne devra être renouvelée pour le 17/07/2025 et à présenter à la prochaine visite.

NOUS NE POUVONS PAS ÊTRE TENUS RESPONSABLE DES ÉVENTUELS DÉGÂTS CAUSÉS À VOTRE RÉSERVOIR QUI SONT DUS À UNE APPLICATION STRICTE DES IMPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES

**CONCLUSION :**

- Installation conforme (Vert).
- Installation à rendre conforme (Orange).
- Installation non conforme (Rouge).
- Prochain contrôle avant le : 25.11.2017

Nom et signature client : [Signature]  
 EMD  
 B.C.

Pour le Directeur Général  
 L'inspecteur : [Signature]