TEST D'ETANCHEITE PAR METHODE ACOUSTIQUE ITM TODA-15

CERTIFICAT N° : 261120-02FR

Contrôle le : 20-11-2026

Dernier contrôle : - -

Par :

Coordonnées du site d'intervention	Identification équipement(s) contrôlé(s)
De Thuin 1 Ruelle Du Rauffe BELGIUM 5650 Fraire	**Cuve :** MAZOUT **Capacité :** 3000 L **Compartimenté avec :** **Fabrication par :** **N° :** **Le :** - - **Stockage :** Enfoui **Situation :** Dans immeuble **Paroi :** Simple **Présence syst. de détection de fuites :** NON

Conditions d'épreuve


TODA Unit N° : 110029 **vérifié le :** 24-09-2026
Validation de la chaîne de mesure avant contrôle : OUI
Dépression max. : -251 mb **Estim. Diam. cuve :** 130 cm
Fond de cuve maintenu à -25 mbar pendant : 4 Min.


Estim. Hauteur Liquide :
Avant contrôle : 2 cm
Après contrôle : 2 cm

Estim. Hauteur d'Eau :
Avant contrôle : 2 cm
Après contrôle : 2 cm

Niveau nourrice - Avant test : **Pendant test :** **Après test :** **pH :** **λ :** µS/cm

Equipements contrôlés	Matériau	Résultats	Rem.
Réservoir (partie gazeuse)	Acier	Etanche	
Réservoir (partie liquide)	Acier	Etanche	
Event	Acier	Etanche	(1)
Remplissage	Acier	Etanche	(1)
Aspiration et retour	Cuivre	Etanche	





Remarques / Anomalies

(1) Sur plateau

Conclusions - Tous les équipements contrôlés sont étanches

Contrôle testé par

RICHARD Frédéric

TANK PROCESS

rue du Piedenval, 6

4219 WASSEIGES

+32 81 83 57 02

www.tankprocess.net

Agrément N.° : AgrW.TUS.128/A/01

Contrôle effectué conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service, et son arrêté modificatif. Le diagnostic délivré ne comporte aucune garantie quant à l'état futur de l'installation, il peut être contesté auprès des autorités compétentes: http://environnement.wallonie.be

Cachet + Visa de l'exploitant

Certificat de Contrôle Périodique
pour réservoir enterré et/ou tuyauteries
CCP 261120-02FR

Coordonnées Propriétaire :

Monsieur De Thuin
1, ruelle du Rauffe
5650 Fraire

Adresse de stockage :

1, ruelle du Rauffe
5650 Fraire

Date du contrôle :
Le 20/11/2026

Prochain contrôle :
Avant le 11/2029

Réservoir n° :	Produit :	Fabricant :	Année de construct.	Permis d'exploiter :	Stockage	Situation	Paroi	Matériau	Forme
/	Mazout **Capacité** 3.000 L	? N° ?	?	**Date échéance :** ☐ non communiqué	☐ aérien ■ enfoui ☐ en fosse	☐ dans immeuble ☐ en fosse ■ terrain découvert	■ simple ☐ double	☐ polyester ■ métallique ☐ polyéthyl.	☐ ovale ■ cylindrique ☐ parallélép.

Points contrôlés		Etat	*A surveiller - Recommandations* / **Interventions nécessaires**
Contrôle visuel :	- parties extérieures visibles	■ en ordre - ☐ pas en ordre	
	- accessoires sur citerne	■ en ordre - ☐ améliorable - ☐ pas en ordre	
	- ~~pompe~~ ou brûleur	■ en ordre - ☐ défaut d'étanchéité	
Implantation du réservoir		☐ en ordre - ☐ pas en ordre	Non applicable
Plaquettes d'identification du réservoir		☐ en ordre - ☐ incomplet - ■ manquant	*Identifier le réservoir : n°, capacité et produit*
Etat endroit de stockage :	- étanchéité piste	☐ en ordre - ☐ pas en ordre	Non applicable
	- remplissage	■ en ordre - ☐ pas en ordre	
	- chambre de visite	■ en ordre - ☐ à pomper - ☐ à nettoyer	
Système anti-débordement : **sifflet**		■ en ordre - ☐ manquant - ☐ pas en ordre	
Système de détection de fuite	- alarme	☐ en ordre - ☐ en panne - ■ pas de système	
	- communication	☐ en ordre - ☐ pas de com. - ☐ incontrôlable	
Protection cathodique		☐ en ordre - ☐ non contrôlé - ■ pas de syst.	
Présence d'eau ou de boue + analyse		■ en ordre - ☐	
Etanchéité du réservoir		■ en ordre - ☐ défaut d'étanchéité	
Etanchéité des tuyauteries		■ en ordre - ☐ non contrôlé	
Formulaire de déclaration établissement classe 3		☐ en ordre - ☐ manquant – ■ non communiqué	**Aller déclarer la citerne à l'administration communale (1)**
Certificat du contrôle précédent		Date – …….. – organisme : - …….. - couleur : …… - ■ non communiqué	

Conditions d'épreuve	**Nom du technicien** : F. RICHARD	**Capteurs :** 200283-200281	**Date calibration :** 24/09/2026	**Dépression atteinte lors du test :** -250 mbar

Remarque : **(1) MERCI de nous communiquer la date de déclaration de la citerne à la commune afin de corriger votre certificat de conformité**

Je soussigné, Frédéric RICHARD, technicien ultrasons agréé, expert en installation de stockage et responsable du contrôle, atteste par la présente que le réservoir, dont les caractéristiques sont décrites ci-dessus, a fait l'objet d'un contrôle par la méthode ultrason, conformément aux prescriptions légales imposées (*).

A l'issue de ce contrôle, l'exploitation de ce réservoir est :

■ **Autorisée** (carte verte) **3 ans** ☐ **Autorisée avec certaines réparations** (carte orange) ☐ **Défendue** (carte rouge)

(*) Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service, et son arrêté modificatif.

Frédéric RICHARD AgrW. TUS.128/A/01
Caroline DAENEN AgrW.TUS.128/A/02

Le diagnostic délivré ne comporte aucune garantie quant à l'état futur de l'installation, il peut être contesté auprès des autorités compétentes : *http://environnement.wallonie.be*

TANK PROCESS srl rue Piedenval, 6 4219 ACOSSE (Wasseiges) Tél : 081/83.57.02 www.tankprocess@gmail.com N°d'entreprise : 0782 424 170

TANK PROCESS srl
Frédéric Richard
AgrW.TUS-128/A/01