

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

FIRMA	KLANT
Naam: <u>Wesped NV</u>	Naam: <u>Molens Meen & Bex</u>
Straat en nummer: <u>Valkenweg 166</u>	Straat en nummer: <u>Banpenhoek 26</u>
Postcode en gemeente: <u>3770 Kienik</u>	Postcode en gemeente: <u>3770 Kienik</u>
Tel.: <u>02-451465</u>	Tel.: <u>✓</u>
E-mail: <u>keudfeld@wsped.be</u>	E-mail: <u>✓</u>
BTW-nummer: BE <u>441302933</u>	BTW-nummer: BE <u>✓</u>

TYPE RESERVOIR

Niet ingedeeld Inhoud 3600 L Ingedeeld Inhoud L

Klasse 3 (17.3.6.1a) Klasse 3 (17.3.6.1b)

Klasse 2 Klasse 1

Cilindrisch Parallelepipisch Rond Ovaal
 Toegankelijk Inkuiping Niet toegankelijk Groeve
 Staal Polyester Polyethyleen Andere:

Datum van plaatsing: onbekend

VISUELE CONTROLE	Aanwezig		Controle		ACCESOIRES	Aanwezig		Controle	
	Ja	Neen	OK	Niet OK		Ja	Nee	OK	Niet OK
TOEZICHTSPUT		<input checked="" type="checkbox"/>			Peilmeting	Peilpat		<input checked="" type="checkbox"/>	
Staat toezichtspuit						Mechanisch	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
Dichtheid toezichtspuit						Pneumatisch		<input checked="" type="checkbox"/>	
Vervuiling rond tank						Ultrasoon		<input checked="" type="checkbox"/>	
Staat deksel						Andere		<input checked="" type="checkbox"/>	
INKUIPING		<input checked="" type="checkbox"/>			Overvulbeveiliging	Fluit		<input checked="" type="checkbox"/>	
Algemene staat						Elektronische sonde		<input checked="" type="checkbox"/>	
Waterdicht						Vloeistof		<input checked="" type="checkbox"/>	
Koolwaterstofdicht					Lekdetectie	Onderdruk		<input checked="" type="checkbox"/>	
LEIDINGEN						Overdruk		<input checked="" type="checkbox"/>	
Aansluitingen				<input checked="" type="checkbox"/>		Peilputten		<input checked="" type="checkbox"/>	
Staat leidingen			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Andere		<input checked="" type="checkbox"/>	
Uitmondning leidingen				<input checked="" type="checkbox"/>		Kathodische beschermingmV		
Staat aanvoerleiding					OPMERKINGEN				
Staat terugvoerleiding	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	Tank vertoont veel roest / geen verzulphering / aan- en terugvoerleidingen zijn afgedekt aan Peilput / geen siltwateringschil op de tank				
Stookoliefilter		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>					
RESERVOIR									
Algemene staat tank			<input checked="" type="checkbox"/>						
VORIG CERTIFICAAT		<input checked="" type="checkbox"/>							

TESTEN	Uitgevoerd	Niet uitgevoerd	OK	Niet OK	
Water- en slibbemonstering		<input checked="" type="checkbox"/>			Hoeveelheid water:cm
					Zuurtegraad:pH
					Conductiviteit:
Dichtheidscontrole	Ultrasoon		<input checked="" type="checkbox"/>		Boven het vloeistofniveau:dB
	Onderdruk		<input checked="" type="checkbox"/>		Onder het vloeistofniveau:dB
	Overdruk		<input checked="" type="checkbox"/>		Drukverlies:mbar/h
	Andere		<input checked="" type="checkbox"/>		Drukverlies:mbar/h
Potentiaalmeting		<input checked="" type="checkbox"/>		mV
Corosiviteitsrapport bodem: zie rapport		Van toepassing <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Neen		Rapporten in bijlage <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Neen	

Opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden:
Vindt controle goedkeuring en te bevestigen

BESLUIT

Groen De tank mag in dienst blijven
 Oranje De tank mag nog 6 maanden gebruikt en gevuld worden
 Rood De tank mag niet meer gevuld worden De tank mag nog gebruikt worden De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS Voornaam en achternaam: <u>Keudfeld W. J. M.</u> Erkeningsnummer: <u>SV01430</u>	DATUM KEURING: <u>26 - 2 - 26</u> DE VOLGENDE CONTROLE MOET GEBEUREN VÓÓR: <u>26 - 5 - 26</u>
---	--

