

S.R.L.

CALVAM

Procès verbal d'étanchéité

Sur Hoyemont, 42 - 4170 COMBLAIN-AU-PONT

☎ 04 369 48 63

Gsm 0498/27 70 42

e-mail : calvam4170@gmail.com

N° CONTRÔLE

18314

TEST PAR DEPRESSION ET ULTRA-SONS DES CITERNES

Le

20.10.2015

N° entreprise : BE 0478 353 322 - R.P.M. Huy

Je soussigné, expert en stockage et en ultra-sons, atteste par la présente que le réservoir, dont les caractéristiques sont décrites ci-dessous, a fait l'objet d'un contrôle d'étanchéité conformément aux prescriptions légales imposées par les arrêtés suivants : A.G.W. 30/11/2000 - A.G.W. 11/07/2003

Date du Contrôle	20.10.2015		I.V.A.	
Lieu	Nom :			
	Rue :	3 rue des Meids		
	Code postal :	Ville :	Beyne-Mansuy	
	Téléphone :	Tél. :		
	Emplacement / Permis :	C13 2015		
Produit	Mazout ☒ Diesel ☐	CONTRÔLEUR :	RENARD Jérôme ☒	Agrémenté TUS006/A2
Encuvement	Etanche ☐ Non-étanche ☐		RENARD Jérôme ☐	Agrémenté DEP036/A2
Citerne	Aérienne ☐ Souterraine ☒	Rectangulaire ☐ Cylindrique ☒		
	Simple paroi ☒ Acier ☐ polyester ☐ Polyéthylène ☐			
	Double paroi ☐ Acier/Acier ☐ Acier/PVC ☐ Polyester/PVC ☐ Polyéthylène/Acier ☐			
	Chambre de visite ☒ Etanche ☐ Non-étanche ☒	Identification :	Age : 13	
Dimensions/Encuvement :	L.	H.	I.	Capacité : L. ☐ Ultra-sons ☐ Sans ultra-sons
Détecteur de fuites	Liquide ☐ Dépression ☐ Pression ☐	Identification :		
Capacité (litres)	+3000	Diamètre (cm)		
Longueur (cm)		Largeur (cm)	Hauteur (cm)	
Haut. Prod. (mm)	Avant	Après	Haut. Eau (mm)	Avant
Type jauge	Latte ☐ Fil ☐ Pneumatique ☒ Electronique ☐	Après		
Anti-débordement	Sifflet ☒ Sonde ☐ Clapet ☐	Contrôle		
Tuyauteries	Event ☒ Remplissage ☒ Aspiration ☒ Refoulement ☐	Date contrôle TESTO		
Test d'étanchéité	Dépression (Mbar)	Décibel liquide	Décibel aérien	
Test protection cathodique (mvol)		Date contrôle SDT		
Réservoir	☐ Rouge ☐ Orange ☒ Vert ☐ Vert	SENSOR : 011220019 - 011200002		
Validité	☐ Interdit ☐ 6 mois ☒ 3 ans ☐ 10 ans			
Remarques	Citerne étanche et conforme			


à refaire 29/04/2018

N° central

Le client déclare avoir pris connaissance des risques liés à l'accomplissement d'un tel contrôle d'étanchéité. Il décharge en conséquence l'entreprise susmentionnée de toutes responsabilités en cas d'endommagement de la citerne et de fuite de mazout, résultant du contrôle effectué dans les règles de l'art et des réglementations existantes et certifie par la présente la capacité de la citerne.

L'expert en ultra-sons.

Signature,



RENARD Jérôme



LV0003398

ATTESTATION ETANCHÉITÉ ANO OF