

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)



firma	volgnummer attest: 0310K-0576963
naam: All-in Tank Service n.v./s.a.	technicus
straat en nummer: Sluis 2 bus 4	voornaam en naam: Werner Vercaigne
postcode en gemeente: 9810 Eke	erkenningnr.: SV05334
tel.: 0800 11 206 gsm:	datum controle: 20/02/2026
web: www.allintankservice.be	
email: info@allintankservice.be	
ondernemingsnummer: BTW/TVA BE 0881.597.861	

klant	☒ particulier ☐ onderneming	adres opslagtank indien verschillend van klant
☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ anders		naam contactpersoon: Dhr. Dewit Pierre
		straat en nummer: Steenweg op Leopoldsborg 112
postcode en gemeente: 2490 Balen		postcode en gemeente: 2490 Balen
		tel.: +32 (0)488/750144 gsm:
		email: mamikewit151@gmail.com

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier		onderneming	
☒ niet-ingedeeld		☐ ingedeeld	☐ Klasse 3 (vanaf 100kg)
☐ ingedeeld	☐ Klasse 3 (vanaf 5000kg)	☐ ingedeeld	☐ Klasse 2
inhoud (l): 2500	☐ Klasse 2	inhoud (l):	☐ Klasse 1
	☐ Klasse 1		
☐ ondergronds	☐ groeve	☐ cilindrisch	☐ staal (enkelwandig)
☒ bovengronds	☐ niet toegankelijk	☐ rond	☐ staal (dubbelwandig)
	☒ toegankelijk	☒ parallellepipedum	☐ roestvast staal
	☐ inkuiping	☐ ovaal	☐ gewapend thermohardende kunststoffen
	☐ andere	☐ andere	☒ andere kunststoffen
			☐ prefabconstructie
datum van plaatsing:		tanknummer:	
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:			
gestockeerd product:		☐ gasolieverwarming type A	
		☐ gasolieverwarming type B	
		☐ diesel	
		☐ lampolie type C	
		☐ andere:	

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)	
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van	
merk	fabriekennummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:	☐ n.v.t. ☒ nr. prototypeleuring:
norm:	
inhoud (l):	diameter (m): en lengte (m):

CONTROLE OPSLAGTANK	
voig certificaat / attest ☒ aanwezig, datum: 20/02/2026 ☐ niet aanwezig	

visuele controle					
toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☐ ok	☐ niet ok	leidingen en toebehoren	
☐ aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☐ ok	☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)	☒ ok ☐ niet ok
☒ niet aanwezig	staat deksel	☐ ok	☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)	☒ ok ☐ niet ok
inkulping	verontreiniging	☐ ok	☐ niet ok	uitmonding leidingen	☒ ok ☐ niet ok
☐ aanwezig	waterdicht	☐ ok	☐ niet ok	staat aanvoer- en	☒ aanwezig ☐ niet ok
☐ niet aanwezig				terugvoerleiding	☐ niet aanwezig
☒ n.v.t.	koolwaterstofdicht	☐ ok	☐ niet ok	stookoliefilter	☒ aanwezig ☐ niet aanwezig
	algemene staat	☐ ok	☐ niet ok	andere toebehoren:	
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☒ ok	☐ niet ok		opmerkingen:
	algemene staat tank	☒ ok	☐ niet ok		
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja	☒ nee		
	organoleptische verontreiniging	☐ ja	☒ nee		
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☒ ok	☐ niet ok	opmerkingen:	
groeve / prefabconstr. / andere		☒ n.v.t.	☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:	

beproeving deel 1					
waarschuwings- of overvulbeveiligings systeem	fluit	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	elektrische sonde	☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok
	andere:	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
water- en slibmonstering	☒ uitgevoerd	hoeveelheid water (cm): 0 pH: 0 geleidbaarheid (mS/cm): 0 bezinksel/slib aanwezig: ☒ ja ☐ nee ☒ ok ☐ niet ok			
	☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank)				
	☐ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): , ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
lekdetectiesysteem	permanent	op basis van:			controle werking
	☒ ok	☐ fluidum			☐ ok ☐ niet ok
	☐ niet ok	☐ onderdruk ☐ overdruk ☐ peilbuis + sensor/detector ☒ andere: watchmen			☐ ok ☐ niet ok
	akoestisch of visueel alarmsignaal				☒ ok ☐ niet ok
dichtheidsbeproeving	☒ n.v.t.				
	☐ uitgevoerd	☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dB μ V): onder het vloeistofniveau (dB μ V): ☐ overdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ onderdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ andere:			
	opmerkingen:				
kathodische bescherming:	☐ aanwezig:	☐ ok	☐ niet ok	☐ niet aanwezig	☒ n.v.t.
	opmerkingen:				
peilmeting		aanwezig		controle werking	
	peilstok	☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok
	mechanisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	pneumatisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	hydrostatisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	ultrasoon	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere:	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)	
corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd op
onderzoek van de staat van de binnenwand ☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd	inwendige inspectie ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte (mm): opmerkingen:
onderzoek van de staat van de buitenwand	☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd, ☒ ok ☐ niet ok
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden	
EINDBEOORDELING	
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☐ rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen. ☐ De opslagtank mag nog gebruikt worden. ☐ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.
De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:	
AANGERADEN VOLGENDE KEURING: 20/02/2031	
 handtekening erkend technicus naam: Werner Vercaigne	voor kennisname van momentopname  handtekening Klant naam: Dhr. Dewit Pierre hoedanigheid: Klant