

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

klant
 naam: **RACUL BV**
 staat en nummer: **BRANDSTOFFEN**
 postnummer en gemeente: **BRANDSTOFFEN**
 tel: **Stroomweg 48 - 3570 Lander**
 e-mail: **031/42 42 42**
 ondernemingsnummer: **BTW 00-064-790-210**
 info@racul.nl

volgnummer attest:
 naam: **Osvald Helton**
 wakeningsnr: **0003**
 datum controle: **19/3/2024**
 arbeidsoort:

klant
 algemeen gebouwen industrie particulier onderneming

naam
 naam: **[redacted]**
 staat en nummer: **[redacted]**
 postnummer en gemeente: **[redacted]**
 tel: **[redacted]**
 e-mail: **[redacted]**

adres opslagtank indien verschillend van klant
 niet
 naam contactpersoon: **[redacted]**
 staat en nummer: **[redacted]**
 postnummer en gemeente: **[redacted]**
 tel: **[redacted]**
 e-mail: **[redacted]**

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK
 partouche: afwezig inhoud: **300L**
 ingedeeld, inhoud: **[redacted]**
 ingedeeld, inhoud: **[redacted]**
 klasse 3 (ex aequo) klasse 2 klasse 1
 ondergrond bovengrond gem. niet toegankelijk toegankelijk inkuiping andere
 staal (niet/betoneerd) staal (alubetoneerd) roestloos staal gewapend betoneerbouwde kunststoffen andere andere kunststoffen prefabricaatstructuur

datum van plaatsing:
 bestemmingsproduct: gasolieverwarming type A gasolieverwarming type B diesel lampolie type C andere

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (opvallende afwijking)
 aanwezig niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van:
 merk: **[redacted]** fabrieksnummer: **[redacted]**
 de laatste twee cijfers van het aantal van de controle: **[redacted]** n. polytechnische: **[redacted]** n.v.t.
 norm: **[redacted]** en tege: **[redacted]**
 toegevoerd of vervaardigd op: **[redacted]** naar aanleiding van een inspectie conform de voorschriften van de wet op de milieubeheer (WvM) of andere wetgeving (bij het maken van de foto's aanwijzingen de code en goede praktijk raadsel en controle van alle foto's bijlage 1 (12) van het n.v.t.)

CONTROLE OPSLAGTANK
 verslag certificaat: aanwezig, datum: **19/3/2024** niet aanwezig

visuele controle
 toestandput/marge: staat beschikt ok niet ok niet ok
 aanwezig niet aanwezig
 dichtheid: ok niet ok
 staat dekfel: ok niet ok
 ruikping: ja nee
 aanwezig niet aanwezig n.v.t.
 toekwaastofkopi: ok niet ok
 algemene staat: ok niet ok

opslagtank
 staat wanden (schilering, teelde, ...): ok niet ok opmerkingen:
 algemene staat tank: ok niet ok
 zichtbare verontreiniging rond tank: ja nee
 organoleptische verontreiniging: ja nee

fundering, steurbanken, stabiliteit en afwatering ok niet ok opmerkingen:

groen / prefabricaatstructuur / andere n.v.t. ok niet ok opmerkingen:

beproevings deel 1
 waarschuwings- of overvloedigheid: niet aanwezig aanwezig niet aanwezig ok niet ok
 systeem: niet aanwezig aanwezig niet aanwezig ok niet ok
 sluis 3 (12) van het n.v.t. van het tank: niet aanwezig aanwezig niet aanwezig ok niet ok
 water en slibbemonstering: niet aanwezig aanwezig niet aanwezig ok niet ok
 sluis 3 (12) van het n.v.t. van het tank: niet aanwezig aanwezig niet aanwezig ok niet ok

bevoegdheid water: **[redacted]** (n.v.t. inwendige inspectie verslet)
gewichtsmeter: **[redacted]** (**>300 kg**), inwendige inspectie verslet
bevoegdheid aanwezig: ja nee ja (n.v.t. inwendige inspectie verslet)

potentiaalmeting n.v.t. (bovengrense opslagtank) uitgevoerd niet uitgevoerd, opmerkingen: **[redacted]** ok niet ok

lektestdetectie/systeem
 permanent: op basis van: ok controle werking niet ok
 ok niet ok
 niet aanwezig niet ok
 n.v.t. niet ok

dichtheidsbeproeving
 uitgevoerd niet uitgevoerd, opmerkingen: **[redacted]** ok niet ok
 niet ok niet ok
 aanwezig niet aanwezig n.v.t. opmerkingen:
 ok niet ok niet ok

potentiaalmeting
 aanwezig niet aanwezig n.v.t. opmerkingen:
 ok niet ok niet ok

controle en beproevings deel 2 (ingedeelde vorkheftrucks)
 conformiteit van de bodem - bodemonderzoek: n.v.t. vorige onderzoek uitgevoerd op: **[redacted]** rapport in bijlage ja nee
 n.v.t. uitgevoerd op: **[redacted]** rapport in bijlage ja nee

kathodische bescherming aanwezig niet aanwezig n.v.t. opmerkingen:
 ok niet ok niet ok

onderzoek van de staat van de timmerwand: n.v.t. inwendige inspectie: ok niet ok opmerkingen: **[redacted]** n.v.t.
 uitgevoerd niet uitgevoerd, opmerkingen: **[redacted]**

onderzoek van de staat van de buitenwand: n.v.t. uitgevoerd, ok niet ok

opmerkingen: **[redacted]**

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden: **[redacted]**

ENDBEoordeling
 groen De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gebruikt worden.
 oranje De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gebruikt en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
 rood De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.

De wettelijke controle moet gebeuren vóór: **[redacted]** n.v.t.

handtekening erkend technicus: **[redacted]** **handtekening klant:** **[redacted]**