



INSPECTION VISUELLE VISUELE INSPECTIE

Date / Datum : 24/09/2014

Bâtiment / Gebouw : DEMEER Réf / Ref : C45/105

Adresse / Adres : Rue Charles Demer, 105-117
1000 Bruxelles

Contact sur place / Contact ter plaatse : Joachim Albert 02/279 39 03

Accompagnement/ Vergezeld : oui / ja non / nee

Inventaire / Inventaris :

Année/ Jaar : 2011 Dernière visite/Laatste bezoek 2012 Réf / Ref : GAS 211 11961

Remarques / Opmerking :

x Une petite réparation a été effectuée, le reste des applications
d'amiante sont en bon état.

x Ajout à l'inventaire : Tablette de pierre dans le local infirmerie.

Action / Actie : Inspection visuelle 2015

Signatures / Handtekening :

Inspection par
Inspectie door

D.DUMONT
02/ 279 33 28

Pour le bâtiment
Voor gebouw

.....

Le Directeur Technique
De Technisch Directeur

J. DE LEEUW