

DATE DU CONTRÔLE

ADRESSE DU CONTRÔLE

CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ

Siège social 5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine Siège d'exploitation 156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux Siège d'exploitation 599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse Siège d'exploitation 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles N° Compte BE57 0688 9789 1035

TVA BE0536501654

Tél. (+32) 02 88 02 171 Email info@certinergie.be Site internet www.certinergie.be

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

11/10/2024 Champ des Oiseaux 24 - 4800 Verviers AGENT VISITEUR


AGRÉMENT RÉGION WALLONNE

Mathieu Laixhay

AGRW. DEP-048/A/01 05/02/2029

RÉF. 04/2024/80580/C01:1





> COORDONNÉES DE L'EXPLOITANT DE LA CITERNE

GOHY - DEPRESSEUX Propriétaire #TVA non communiqué

Champ des Oiseaux 24 - 4800 Verviers Adresse

> SITUATION DU RÉSERVOIR ET DE SES ACCESSOIRES

Plan d'implantation Situation du réservoir Dans la cave Localisation du dépotage dans la chaufferie

→ RÉSERVOIR

Autorisation d'exploitation Oui Date d'émission, échéance & numéro Voir annexe Capacité autorisée et/ou réelle (litres) 3375 Année d'installation non communiqué Origine du réservoir et n° de fabrication non communiqué Certificat d'étanchéité antérieur Oui Informations du certificat antérieur d'étanchéité Certineraie Dimensions du réservoir 1.5/1.5/1.5 Hauteur de produit (cm) 50

Type de réservoir Parallélépipédique - Aérien - Simple paroi - Métallique

→ CONTRÔLE

Chaudière	Fonctionnement du système de chauffage	Fonctionne pas
Bi-tube	Contrôle des tuyauteries visibles du réservoir au	Conforme
Par le haut	système de chauffage	
Conforme	Conduite de remplissage	Conforme
	Système anti-débordement	sifflet 95% - test OK
Non	Contrôle visuel de l'étanchéité	Etanche
	Bi-tube Par le haut Conforme présent - conforme	Bi-tube Contrôle des tuyauteries visibles du réservoir au système de chauffage Conforme Conduite de remplissage Système anti-débordement Contrôle visuel de l'étanchéité

Conclusion: Le réservoir est étanche et peut rester en service. Une prochaine visite doit avoir lieu avant le 11/10/2027



Une plaquette verte a été fixée et scellée sur la conduite de remplissage du réservoir le jour même du contrôle.

Le réservoir a fait l'objet d'un contrôle conformément aux prescriptions de :

30 novembre 2000 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Titre III du règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne les contrôles des dépôts de liquides 30 novembre 2000 - Arrête du Gouvernement wallon modifiant le Titre III du reglement general pour la protection du travair en ce qui concerne les controles des depots de liquides inflammables et l'implantation et l'exploitation des stations – service (M.B. 17.01.2001)

8 mai 2003 - Arrêté ministériel dérogeant aux dispositions de l'article 590 du titre III du RGPT portant sur le contrôle d'étanchéité des dépôts de liquides inflammables en insérant une nouvelle technique de contrôle: le test en dépression(M.B. 19.03.2004)

17 juillet 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les contrôles des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de

produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations - service

24 juillet 2008 – Arrêté du Gouvernement wallon du modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations - service.

Fait à : Verviers

Signature du technicien





CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ

Siège social 5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine
Siège d'exploitation 156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux
Siège d'exploitation 599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse
Siège d'exploitation 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles
N° Compte BE57 0688 9789 1035 TVA BE0536501654

Tél. (+32) 02 88 02 171

Email info@certinergie.be

Site internet www.certinergie.be

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL


RÉF. 04/2024/80580/C01:1

> ANNEXES

Système de chauffage



Autorisation d'exploitation





CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ

5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine 156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux Siège d'exploitation 599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles Siège d'exploitation Siège d'exploitation TVA BE0536501654

N° Compte BE57 0688 9789 1035

(+32) 02 88 02 171 Email info@certinergie.be Site internet www.certinergie.be

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 04/2024/80580/C01:1

> ANNEXES

Chambre de visite et accessoires



