# Rapport ACTAMAPS - Dossier P-106013

Dossier: Bouchers St Jacques 14 - Tournai
Adresse dossier:
Adresse SPW: Tournai - 1 - section E - 0550P0000
Generation: 06/11/2026 13:37

Carte 1 - Plan de secteur - OK - TOURNAI-LEUZE-PERUWELZ - Habitat
Carte 2 - Aléa d'inondation - OK - Aucun aléa d'inondation détecté au point interrogé. Carte consultée: millésime 2020.
Carte 3 - Lotissement - OK - Aucun lotissement détecté au point interrogé.
Carte 4 - Zones inondées juillet 2021 - OK - Aucune zone inondée juillet 2021 détectée au point interrogé.
Carte 5 - Axes de ruissellement LIDAXES - OK - Aucun axe de concentration du ruissellement détecté au point interrogé.
Carte 6 - Atlas des cours d'eau non navigables - OK - Aucun cours d'eau de l'atlas historique détecté au point interrogé.
Carte 7 - Réseau hydrographique wallon - OK - Aucun élément du réseau hydrographique wallon détecté au point interrogé.
Carte 8 - Arbres et haies remarquables - OK - Aucun arbre ou haie remarquable détecté au point interrogé.
Carte 9 - BDES - OK - Aucune information BDES détectée au point interrogé.
Carte 10 - Natura 2000 - OK - Aucune zone Natura 2000 détectée au point interrogé.
Carte 11 - Conservation de la nature - OK - Aucun périmètre de conservation de la nature détecté au point interrogé.
Carte 12 - Atlas des voiries vicinales - OK - Aucun élément de voirie vicinale détecté au point interrogé.
Carte 13 - Patrimoine classé / zones de protection - OK - Aucun bien classé ou zone de protection détecté au point interrogé.
Carte 14 - Patrimoine exceptionnel - OK - Aucun patrimoine exceptionnel détecté au point interrogé.
**Carte 15 - Patrimoine mondial UNESCO - A verifier - 1 élément(s) utile(s) détecté(s).**
**Carte 16 - Carte archéologique - A verifier - 1 élément(s) utile(s) détecté(s).**
Carte 17 - Guide communal d'urbanisme (GCU) - OK - Aucun guide communal d'urbanisme détecté au point interrogé.
**Carte 18 - Guide régional d'urbanisme (GRU) - A verifier - 3 élément(s) utile(s) détecté(s).**
**Carte 19 - Inventaire du patrimoine immobilier culturel - A verifier - 1 élément(s) utile(s) détecté(s).**
Carte 20 - Rénovation urbaine - OK - Aucun périmètre de rénovation urbaine détecté au point interrogé.
Carte 21 - Revitalisation urbaine - OK - Aucun périmètre de revitalisation urbaine détecté au point interrogé.
Carte 22 - Périmètre de remembrement urbain - OK - Aucun périmètre de remembrement urbain détecté au point interrogé.
Carte 23 - Sites à réaménager - OK - Aucun site à réaménager détecté au point interrogé.
Carte 24 - Inventaire des sites à réaménager - OK - Aucun site à réaménager inventorié détecté au point interrogé.
Carte 25 - Zone d'initiative privilégiée - OK - Aucune zone d'initiative privilégiée détectée au point interrogé.
Carte 26 - Périmètre de reconnaissance économique - OK - Aucun périmètre de reconnaissance économique détecté au point interrogé.
Carte 27 - Registre des bénéfices fonciers - OK - Parcelle non reprise dans le registre des bénéfices fonciers au point

# Rapport ACTAMAPS - Dossier P-106013 - Liste des cartes (suite)

interrogé.

**Carte 28 - Karst - A verifier - 1 élément(s) utile(s) détecté(s).**

Carte 29 - SEVESO - OK - Aucun élément SEVESO détecté au point interrogé.

**Carte 30 - Principaux types de sols - A verifier - 1 élément(s) utile(s) détecté(s).**

**Carte 31 - Zones de consultation DRIGM - A verifier - 1 élément(s) utile(s) détecté(s).**

Carte 32 - Concessions minières - OK - Aucune concession minière détectée au point interrogé.

Carte 33 - Aménagement foncier - OK - Aucun périmètre d'aménagement foncier détecté au point interrogé.


Carte 34 - SIGEC - Parcellaire agricole (dernière situation disponible) - OK - Aucune parcelle agricole SIGEC détectée au point interrogé.

# Carte 1 - Plan de secteur

**Carte superposee: vue aerienne + cadastre + couche ACTAMAPS**

Orthophoto prioritaire, cadastre tres discret, controle ACTAMAPS leger.

Statut: OK
TOURNAI-LEUZE-PERUWELZ - Habitat
Plan de secteur - TOURNAI-LEUZE-PERUWELZ
Affectation de la parcelle - Habitat (zone d'habitat) - Art. D.II.24.
Année / origine - 1981 - arrêté du 24/07/1981 (établissement du plan de secteur), entré en vigueur le 24/03/1982, annulation




# Carte 2 - Aléa d'inondation

**Carte superposee: vue aerienne + cadastre + couche ACTAMAPS**

Orthophoto prioritaire, cadastre tres discret, controle ACTAMAPS leger.

Statut: OK

Aucun aléa d'inondation détecté au point interrogé. Carte consultée: millésime 2020.




# Carte 3 - Lotissement

**Carte superposee: vue aerienne + cadastre + couche ACTAMAPS**

Orthophoto prioritaire, cadastre tres discret, controle ACTAMAPS leger.

Statut: OK

Aucun lotissement détecté au point interrogé.




# Carte 4 - Zones inondées juillet 2021

**Carte superposee: vue aerienne + cadastre + couche ACTAMAPS**

Orthophoto prioritaire, cadastre tres discret, controle ACTAMAPS leger.

Statut: OK

Aucune zone inondée juillet 2021 détectée au point interrogé.




# Carte 5 - Axes de ruissellement LIDAXES

**Carte superposee: vue aerienne + cadastre + couche ACTAMAPS**

Orthophoto prioritaire, cadastre tres discret, controle ACTAMAPS leger.

Statut: OK

Aucun axe de concentration du ruissellement détecté au point interrogé.



# Carte 6 - Atlas des cours d'eau non navigables

**Carte superposee: vue aerienne + cadastre + couche ACTAMAPS**

Orthophoto prioritaire, cadastre tres discret, controle ACTAMAPS leger.

Statut: OK

Aucun cours d'eau de l'atlas historique détecté au point interrogé.




# Carte 7 - Réseau hydrographique wallon

**Carte superposee: vue aerienne + cadastre + couche ACTAMAPS**

Orthophoto prioritaire, cadastre tres discret, controle ACTAMAPS leger.

Statut: OK

Aucun élément du réseau hydrographique wallon détecté au point interrogé.



# Carte 8 - Arbres et haies remarquables

**Carte superposee: vue aerienne + cadastre + couche ACTAMAPS**

Orthophoto prioritaire, cadastre tres discret, controle ACTAMAPS leger.

Statut: OK

Aucun arbre ou haie remarquable détecté au point interrogé.



# Carte 9 - BDES

**Carte superposee: vue aerienne + cadastre + couche ACTAMAPS**

Orthophoto prioritaire, cadastre tres discret, controle ACTAMAPS leger.

Statut: OK

Aucune information BDES détectée au point interrogé.




# Carte 10 - Natura 2000

**Carte superposee: vue aerienne + cadastre + couche ACTAMAPS**

Orthophoto prioritaire, cadastre tres discret, controle ACTAMAPS leger.

Statut: OK

Aucune zone Natura 2000 détectée au point interrogé.




# Carte 11 - Conservation de la nature

**Carte superposee: vue aerienne + cadastre + couche ACTAMAPS**

Orthophoto prioritaire, cadastre tres discret, controle ACTAMAPS leger.

Statut: OK

Aucun périmètre de conservation de la nature détecté au point interrogé.




# Carte 12 - Atlas des voiries vicinales

**Carte superposee: vue aerienne + cadastre + couche ACTAMAPS**

Orthophoto prioritaire, cadastre tres discret, controle ACTAMAPS leger.

Statut: OK

Aucun élément de voirie vicinale détecté au point interrogé.



# Carte 13 - Patrimoine classé / zones de protection

**Carte superposee: vue aerienne + cadastre + couche ACTAMAPS**

Orthophoto prioritaire, cadastre tres discret, controle ACTAMAPS leger.

Statut: OK

Aucun bien classé ou zone de protection détecté au point interrogé.




# Carte 14 - Patrimoine exceptionnel

**Carte superposee: vue aerienne + cadastre + couche ACTAMAPS**

Orthophoto prioritaire, cadastre tres discret, controle ACTAMAPS leger.

Statut: OK

Aucun patrimoine exceptionnel détecté au point interrogé.




# Carte 15 - Patrimoine mondial UNESCO

**Carte superposee: vue aerienne + cadastre + couche ACTAMAPS**

Orthophoto prioritaire, cadastre tres discret, controle ACTAMAPS leger.

Statut: A verifier
1 élément(s) utile(s) détecté(s).
Patrimoine Mondial UNESCO - Zones tampon - Libellé: Beffroi de Tournai (Beffrois de Belgique et de France) | Date inscription: 01-12-99 | Lien documentation: https://territoire.wallonie.be/fr/liendoc/PAT_MND/57081-PMD-0002-01 | Nom du site: Beffrois de Belgique et de France



# Carte 16 - Carte archéologique

**Carte superposee: vue aerienne + cadastre + couche ACTAMAPS**

Orthophoto prioritaire, cadastre tres discret, controle ACTAMAPS leger.

Statut: A verifier
1 élément(s) utile(s) détecté(s).
Carte archéologique - ID: 57081 | VERSION: 01-06-24 | LIENDOC: https://territoire.wallonie.be/fr/liendoc/CAW/57081-CAW-0001-01 |
CODECARTO: 57081-CAW-0001-01




# Carte 17 - Guide communal d'urbanisme (GCU)

**Carte superposee: vue aerienne + cadastre + couche ACTAMAPS**

Orthophoto prioritaire, cadastre tres discret, controle ACTAMAPS leger.

Statut: OK

Aucun guide communal d'urbanisme détecté au point interrogé.



# Carte 18 - Guide régional d'urbanisme (GRU)

**Carte superposee: vue aerienne + cadastre + couche ACTAMAPS**

Orthophoto prioritaire, cadastre tres discret, controle ACTAMAPS leger.

Statut: A verifier
3 élément(s) utile(s) détecté(s).
GRU - Accès aux personnes à mobilité réduite - CODECARTO: 57081-RMR-0001-01 | LIBELLE: TOURNAI | HISTO: arrêté du 19/12/1984 arrêté du 25/02/1999 arrêté du 20/05/1999 arrêté du 25/01/2001 | LIENDOC: https://territoire.wallonie.be/fr/liendoc/GRU_VIEW/57081-RMR-0001-01



# Carte 19 - Inventaire du patrimoine immobilier culturel

**Carte superposee: vue aerienne + cadastre + couche ACTAMAPS**

Orthophoto prioritaire, cadastre tres discret, controle ACTAMAPS leger.

Statut: A verifier
1 élément(s) utile(s) détecté(s).
Inventaire Régional du patrimoine - Code Carto: 57081-INV-0211-02 | Libellé: Maison(s) de maître | Historique dossier: présent à l'IPM en 1978 présent à l'IPIC en 2015 | Nature du bien: Monument




# Carte 20 - Rénovation urbaine

**Carte superposee: vue aerienne + cadastre + couche ACTAMAPS**

Orthophoto prioritaire, cadastre tres discret, controle ACTAMAPS leger.

Statut: OK

Aucun périmètre de rénovation urbaine détecté au point interrogé.



# Carte 21 - Revitalisation urbaine

**Carte superposee: vue aerienne + cadastre + couche ACTAMAPS**

Orthophoto prioritaire, cadastre tres discret, controle ACTAMAPS leger.

Statut: OK

Aucun périmètre de revitalisation urbaine détecté au point interrogé.




# Carte 22 - Périmètre de remembrement urbain

**Carte superposee: vue aerienne + cadastre + couche ACTAMAPS**

Orthophoto prioritaire, cadastre tres discret, controle ACTAMAPS leger.

Statut: OK

Aucun périmètre de remembrement urbain détecté au point interrogé.




# Carte 23 - Sites à réaménager

**Carte superposee: vue aerienne + cadastre + couche ACTAMAPS**

Orthophoto prioritaire, cadastre tres discret, controle ACTAMAPS leger.

Statut: OK

Aucun site à réaménager détecté au point interrogé.




# Carte 24 - Inventaire des sites à réaménager

**Carte superposee: vue aerienne + cadastre + couche ACTAMAPS**

Orthophoto prioritaire, cadastre tres discret, controle ACTAMAPS leger.

Statut: OK

Aucun site à réaménager inventorié détecté au point interrogé.




# Carte 25 - Zone d'initiative privilégiée

**Carte superposee: vue aerienne + cadastre + couche ACTAMAPS**

Orthophoto prioritaire, cadastre tres discret, controle ACTAMAPS leger.

Statut: OK

Aucune zone d'initiative privilégiée détectée au point interrogé.




# Carte 26 - Périmètre de reconnaissance économique

**Carte superposee: vue aerienne + cadastre + couche ACTAMAPS**

Orthophoto prioritaire, cadastre tres discret, controle ACTAMAPS leger.

Statut: OK

Aucun périmètre de reconnaissance économique détecté au point interrogé.




# Carte 27 - Registre des bénéfices fonciers

**Carte superposee: vue aerienne + cadastre + couche ACTAMAPS**

Orthophoto prioritaire, cadastre tres discret, controle ACTAMAPS leger.

Statut: OK

Parcelle non reprise dans le registre des bénéfices fonciers au point interrogé.



# Carte 28 - Karst

**Carte superposee: vue aerienne + cadastre + couche ACTAMAPS**

Orthophoto prioritaire, cadastre tres discret, controle ACTAMAPS leger.

Statut: A verifier
1 élément(s) utile(s) détecté(s).
Formations carbonatées - Etage lithologique: Calcaire du Carbonifère sous couverture




# Carte 29 - SEVESO

**Carte superposee: vue aerienne + cadastre + couche ACTAMAPS**

Orthophoto prioritaire, cadastre tres discret, controle ACTAMAPS leger.

Statut: OK

Aucun élément SEVESO détecté au point interrogé.




# Carte 30 - Principaux types de sols

**Carte superposee: vue aerienne + cadastre + couche ACTAMAPS**

Orthophoto prioritaire, cadastre tres discret, controle ACTAMAPS leger.

Statut: A verifier
1 élément(s) utile(s) détecté(s).
Principaux Types de Sols de Wallonie à 1:250.000 - DESCRIPTION: Sols artificiels ou non cartographiés | CODE: 30000




# Carte 31 - Zones de consultation DRIGM

**Carte superposee: vue aerienne + cadastre + couche ACTAMAPS**

Orthophoto prioritaire, cadastre tres discret, controle ACTAMAPS leger.

Statut: A verifier
1 élément(s) utile(s) détecté(s).
Présence de karst - DESCRIPTION: https://geologie.wallonie.be/home/infosssol/fiss.html




# Carte 32 - Concessions minières

**Carte superposee: vue aerienne + cadastre + couche ACTAMAPS**

Orthophoto prioritaire, cadastre tres discret, controle ACTAMAPS leger.

Statut: OK

Aucune concession minière détectée au point interrogé.




# Carte 33 - Aménagement foncier

**Carte superposee: vue aerienne + cadastre + couche ACTAMAPS**

Orthophoto prioritaire, cadastre tres discret, controle ACTAMAPS leger.

Statut: OK

Aucun périmètre d'aménagement foncier détecté au point interrogé.



# Carte 34 - SIGEC - Parcellaire agricole (dernière situation disponible)

**Carte superposee: vue aerienne + cadastre + couche ACTAMAPS**

Orthophoto prioritaire, cadastre tres discret, controle ACTAMAPS leger.

Statut: OK

Aucune parcelle agricole SIGEC détectée au point interrogé.

