

CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

020137



ALV BV
 Gotevlietstraat 42
 8000 Brugge
 050 31 84 87
 info@tc-alv.be
www.tc-alv.be
 RPR Brugge
 BTW BE0824 539 491

KLANT _____

BTW _____

TEL _____

MAIL _____

ADRES T' _____

Ter Ramenlaan 10, 9070 Destelbergen

Tankinhoud > 6000 liter EW DW OG BG Datum plaatsing 1373
 Particulier Klasse 3 Klasse 2 Metaal Kunststof Beton Andere _____

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
-----------------------	----	-----	-----	-------------

Inzage vorige attest	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Overvulbeveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Sonde <input checked="" type="checkbox"/> Fluit				
Aanwezigheid water en/of slib	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hoeveelheid <u>0,1</u> cm				
pH <u>/</u> (min 6) geleidbaarheid <u>/</u> (max 300mS/cm)				

Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:

In mangat / inkuiping	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rond vulpunt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

UITWENDIG ZICHTBARE DELEN

Ontluchting	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vulling	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aanzuigleiding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Retourleiding	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tigerloop	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Filter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Niveaumeting

Vlottermeter Hydraustatisch Ultrasoon Peilgat Andere: _____

Potentiaalmeting -431 Mv

Kathodische bescherming

Lekdetectie-apparaat

Vloeistof Onderdruk Overdruk Nano

Peilputten Andere: _____

Dichtheidstest: SDT Testo

BOVENGRONDSE TANK

Algemene staat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Buitenwand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inkuiping	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Waterdicht Koolstofwaterdicht

OPMERKINGEN

Tank ok!
 een fluit geplaatst
 Aanzuigleiding zit te laag en zit in de valbuis.
 verplaatsen nodig! inborten nodig!
 PLAATS TANK links van het huis

BESLUIT

- GROEN**
 De installatie voldoet aan alle bepalingen
- ORANJE**
 De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevuld worden.
- ROOD**
 De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

ERKEND TECHNICUS (NAAM) Fonteyne

ERKENNINGNUMMER: SV 00802

HANDTEKENING TECHNICUS R

HANDTEKENING KLANT [Signature]

DATUM KEURING 06 09 2026

ATTEST GELDIG TOT 06 09 2026