



VINÇOTTE asbl

Organisme de contrôle agréé | Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail

Siège social : Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique

TVA BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Rue Phocas Lejeune 11 - 5032 Gembloux - Belgique - tél: +32 81 432 769 - dm@south@vincotte.be



040-INSP

Personne à contacter: CELINE DENEYER, Pression

• Nos coordonnées

Votre numéro de client: 0100867534

Numéro de contrat: 2273193/1000

Numéro de rapport: GEM/35/61422579/00/FR/000

• Vos coordonnées

Réf: Accord offre l

• Données d'intervention

Lieu: -

Avenue Joseph Lejeune, 153b

4980 Trois-Ponts

Date: 14/01/2025

Effectuée par: STEYFKENS FABIEN

RAPPORT D'ESSAI D'ETANCHEITE SUR RESERVOIR ET CONDUITES

LOCALISATION : Bâtiment : Ancienne Station-service**BASE DE NOTRE EXAMEN**

Arrêté du Gouvernement wallon du 3/7/97 Arrêté de la Région Wallonne - Stations service art. 681 bis du RGPT

DONNEES GENERALES RELATIVES AU PRODUIT STOCKE

Nom : Super plus 98

Point d'éclair : <21 °C

CARACTERISTIQUES DU RESERVOIR

Numéro : 1 Volume : 15 000 litres Diamètre : 2500 mm

Double paroi. Métal. enterré

CARACTERISTIQUES DES CONDUITES

Enterrées. Double paroi.

DETAILS DE L'EXAMEN

Méthode utilisée pour l'essai du réservoir.

Méthode ultrasonique.

Une dépression de 0.2 bar, avec hauteur du liquide de 0 mm

Niveau d'eau présent dans le réservoir avant le test: 0 mm

Méthode utilisée pour l'essai des conduites.

Même méthode que pour le réservoir.

Appareillage utilisé :

SDT Type: 270, N°: 329745 Sondes, N° : 329747 Date de calibration 06/2024 Test des sondes : sonde noir: - 3,0 dB, sonde rouge : - 4,8 dB

Manomètre N°311577, Date de calibration: 25/06/2024

Sonde noir phase gazeuse avant test : + 44dB

Sonde rouge phase liquide avant test : + 44dB

OBSERVATIONS

Néant

Niveau d'eau dans le réservoir après le test d'étanchéité: test 0mm

CONCLUSION

L'essai d'étanchéité effectué sur le réservoir et les conduites a donné satisfaction.

Date d'émission : 14/01/2025

Nombre de pages : 2

Annexe(s) : -

Distribution : or. 1
cc. -

Ir F. Dewint
Directeur Général



VINÇOTTE asbl

Organisme de contrôle agréé | Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail

Siège social : Jan Olieslagerslaan 35 - 1800 Vilvoorde - Belgique

TVA BE 0402.726.875 - RPM Bruxelles - BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 - BIC: GEBABEBB

Rue Phocas Lejeune 11 - 5032 Gembloux - Belgique - tél: +32 81 432 769 - dmlsouth@vincotte.be



040-INSP

Personne à contacter: CELINE DENEYER, Pression

• Nos coordonnées

Votre numéro de client: 0100867534

Numéro de contrat: 2273193/1000

Numéro de rapport: GEM/35/61422579/00/FR/001

• Vos coordonnées

Réf: Accord offre []

• Données d'intervention

Lieu: -

Avenue Joseph Lejeune, 153b

4980 Trois-Ponts

Date: 14/01/2025

Effectuée par: STEYFKENS FABIEN

RAPPORT D'ESSAI D'ETANCHEITE SUR RESERVOIR ET CONDUITES

LOCALISATION : Bâtiment : Ancienne Station-service**BASE DE NOTRE EXAMEN**

Arrêté du Gouvernement wallon du 3/7/97 Arrêté de la Région Wallonne - Stations service art. 681 bis du RGPT

DONNEES GENERALES RELATIVES AU PRODUIT STOCKE

Nom : Euro 95

Point d'éclair : <21 °C

CARACTERISTIQUES DU RESERVOIR

Numéro : 2 Volume : 15 000 litres Diamètre : 2500 mm

Double paroi. Métal. enterré

CARACTERISTIQUES DES CONDUITES

Enterrées. Double paroi.

DETAILS DE L'EXAMENMéthode utilisée pour l'essai du réservoir.

Méthode ultrasonique.

Une dépression de 0.2 bar, avec hauteur du liquide de 0 mm

Niveau d'eau présent dans le réservoir avant le test: 0 mm

Méthode utilisée pour l'essai des conduites.

Même méthode que pour le réservoir.

Appareillage utilisé :

SDT Type: 270, N°: 329745 Sondes, N°: 329747 Date de calibration 06/2024 Test des sondes : sonde noir: - 3,0 dB, sonde rouge : - 4,8 dB

Manomètre N°311577, Date de calibration: 25/06/2024

Sonde noir phase gazeuse avant test : + 44dB

Sonde rouge phase liquide avant test : + 44dB

OBSERVATIONS

Néant

Niveau d'eau dans le réservoir après le test d'étanchéité: test 0mm

CONCLUSION

L'essai d'étanchéité effectué sur le réservoir et les conduites a donné satisfaction.

Date d'émission : 14/01/2025

Nombre de pages : 2

Annexe(s) : -

Distribution : or. 1
cc. -Ir F. Dewint
Directeur Général



VINÇOTTE asbl

Organisme de contrôle agréé | Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail

Siège social : Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique

TVA BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Rue Phocas Lejeune 11 - 5032 Gembloux - Belgique - tél: +32 81 432 769 - dm@south@vincotte.be



040-INSP

Personne à contacter: CELINE DENEYER, Pression

• Nos coordonnées

Votre numéro de client: 0100867534

Numéro de contrat: 2273193/1000

Numéro de rapport: GEM/35/61422579/00/FR/002

• Vos coordonnées

Réf: Accord offre t

• Données d'intervention

Lieu: -

Avenue Joseph Lejeune, 153b

4980 Trois-Ponts

Date: 14/01/2025

Effectuée par: STEYFKENS FABIEN

RAPPORT D'ESSAI D'ETANCHEITE SUR RESERVOIR ET CONDUITES

LOCALISATION : Bâtiment : Ancienne Station-service**BASE DE NOTRE EXAMEN**

Arrêté du Gouvernement wallon du 3/7/97 Arrêté de la Région Wallonne - Stations service art. 681 bis du RGPT

DONNEES GENERALES RELATIVES AU PRODUIT STOCKE

Nom : Diesel

Point d'éclair : >55 et <=100 °C

CARACTERISTIQUES DU RESERVOIR

Numéro : 3 Volume : 20 000 litres Diamètre : 2500 mm

Double paroi. Métal. enterré

CARACTERISTIQUES DES CONDUITES

Enterrées. Double paroi.

DETAILS DE L'EXAMENMéthode utilisée pour l'essai du réservoir.

Méthode ultrasonique.

Une dépression de 0.1 bar, avec hauteur du liquide de 0 mm

Niveau d'eau présent dans le réservoir avant le test: 0 mm

Méthode utilisée pour l'essai des conduites.

Même méthode que pour le réservoir.

Appareillage utilisé :

SDT Type: 270, N°: 329745 Sondes, N°: 329747 Date de calibration 06/2024 Test des sondes : sonde noir: + 5,0 dB, sonde rouge : + 4,8 dB

Manomètre N°311577, Date de calibration: 25/06/2024

Sonde noir phase gazeuse avant test : + 44dB

Sonde rouge phase liquide avant test : + 44dB

OBSERVATIONS

Indication db: Phase liquide + 5,0dB, Phase gazeuse : + 4,8dB

fuite dans la phase gazeuse

fuite dans les conduites

Niveau d'eau dans le réservoir après le test d'étanchéité: test 0mm

Date d'émission : 14/01/2025

Nombre de pages : 2

Annexe(s) : -

Distribution : or. 1
cc. -Ir F. Dewint
Directeur Général



Fuite constatée soit sur la bride de remplissage soit sur serrage TCI de la cuve au dessus citerne

CONCLUSION

L'essai d'étanchéité n'a pas donné satisfaction.

Ancienne Station-service fermée à ce jour et pompes de distributions éliminées.

Un nouveau test d'étanchéité devras être réalisé après remédiation des fuites constatées dans le cas ou une remise en service serait pensée. Dans ce cas , la conduite d'évent seras à remplaceer par section 2 pouces au vu du remplissage normalisé 3 pouces et une analyse documentaire et technique minutieuse à réaliser afin de s'assurer que tous les éléments constitutifs de cette station sont conforme à la réglementation en vigueur.

**NOUS NE POUVONS PAS ETRE TENUS POUR RESPONSABLES DES EVENTUELS DEGATS
RESULTANT D'UNE APPLICATION STRICTE DES IMPOSITIONS REGLEMENTAIRES**