

S.P.R.L.

CALVAM

Procès verbal d'étanchéité

Sur Hoyemont, 42 - 4170 COMBLAIN-AU-PONT

☎ 04 369 48 63

Gsm 0496/27 70 42

e-mail : calvam4170@gmail.com

N° CONTRÔLE

14831

Le

12.11.2024

TEST PAR DEPRESSION ET ULTRA-SONS DES CITERNES

Jérôme RENARD -

N° entreprise : BE 0478.353.322 - R.P.M. Huy

Je soussigné, expert en stockage et en ultra-sons, atteste par la présente que le réservoir, dont les caractéristiques sont décrites ci-dessous, a fait l'objet d'un contrôle d'étanchéité conformément aux prescriptions légales imposées par les arrêtés suivants : A.G.W. 30/11/2000 - A.G.W. 17/07/2003 A.G.W. 24/07/2008.

T.V.A.

0417 153 683

Date du Contrôle	12.11.2024		
Lieu	Nom :		
	Rue :		
	Code postal :	Ville :	Tél. :
	Téléphone :		Fax :
	Emplacement / Permis :		
Produit	Mazout ☒ Diesel ☐	CONTRÔLEUR :	RENARD Jérôme ☒ Agrémenté TUS006/A2
Encuvement	Étanche ☐ Non-étanche ☐		RENARD Jérôme ☐ Agrémenté DEP036/A2
Citerne	Aérienne ☐ Souterraine ☒ Rectangulaire ☐ Cylindrique ☒		
	Simple paroi ☒ Acier ☒ polyester ☐ Polyéthylène ☐		
	Double paroi ☐ Acier/Acier ☐ Acier / PVC ☐ Polyester / PVC ☐ Polyéthylène/Acier ☐		
	Chambre de visite ☒ Étanche ☐ Non-étanche ☒	Identification :	Age : 30 ±
Dimensions/Encuvement :	L. H. I.	Capacité :	L. ☐ Ultra-sons ☐ Sans ultra-sons
Détecteur de fuites	Liquide ☐ Dépression ☐ Pression ☐	Identification :	
Capacité (litres)	43000 l.	Diamètre (cm)	
Longueur (cm)		Largeur (cm)	Hauteur (cm)
Haut. Prod. (mm)	Avant 30 Après 30	Haut. Eau (mm)	Avant 2 Après 2
Type jauge	Latte ☐ Fil ☐ Pneumatique ☐ Electronique ☐		
Anti-débordement	Sifflet ☒ Sonde ☐ Clapet ☐		
Tuyauteries	Event ☒ Remplissage ☒ Aspiration ☒ Refoulement ☒	Date contrôle TESTO	01.02.24
Test d'étanchéité	Dépression (Mbar) - 250	Décibel liquide - 8.7	Décibel aérien - 7.3
Test protection cathodique (mvolt)		Date contrôle SDT	18.10.24
Réservoir	☐ Rouge ☒ Orange ☐ Vert ☐ Vert	SENSOR: 011220019 - 011200002	
Validité	☐ Interdit ☒ 6 mois ☐ 3 ans ☐ 10 ans		
Remarques	Citerne étanche non conforme		

Le client déclare avoir pris connaissance des risques liés à l'accomplissement d'un tel contrôle d'étanchéité. Il décharge en conséquence l'entreprise susmentionnée de toutes responsabilités en cas d'endommagement de la citerne et de fuite de mazout, résultant du contrôle effectué dans les règles de l'art et des réglementations existantes et certifie par la présente la capacité de la citerne.

L'expert en ultra-sons.
Signature,



RENARD Jérôme

Pour accord, le client.
Signature,



NOM :

R 23/11

PROVINCE DE LIEGE
ARRONDISSEMENT DE VERVIERS
COMMUNE DE TROIS-PONTS

Adresse : Route de Coö, 58 - 4980 TROIS-PONTS
Téléphone : 080/68.98.84 Fax : 080/68.98.98

TRANSMIS D'UNE DECLARATION
Au déclarant

N. Réf. : DE 2024/36

Réf. DPA :

Demande reçue le 20/11/2024, de

Nature de l'établissement : maintien en exploitation d'un réservoir enfoui de mazout de 5000L, suite à une modification de l'activité, sur un bien situé Avenue Joseph Lejeune, 153B à 4980 Trois-Ponts, cadastré 1ère division section A n° 494P.

Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous informer que votre demande a été déclarée recevable et enregistrée en séance du 25/11/2024.

Une taxe est applicable à la délivrance de déclaration environnementale de classe 3. Auriez-vous l'aimable obligeance de bien vouloir verser la somme due de **30 euros** sur le compte communal IBAN BE58 0910 0045 1279 - BIC GKCCBEBB avec en communication « DE2024/36 » ?


Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos meilleures salutations.

Annexes :

- Formulaire de déclaration + annexes

Transmis le 26 /11/2024

Par le Collège :



Xavier Gillot,
Chef de bureau
Urbanisme & Environnement

P 6/12/2024