

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

Tiso bv Blauwpoortstraat 2 9031 Gent (Drongen) Tel. 09 395 85 85 - GSM 0475 24 13 88 Info@debreyneconsult.be – www.debreyneconsult.be BTW: BE 0465.493.991 – Erkennung: SV06286	
--	--

Type: Niet-ingedeeld	Inhoud: +/- 2.500 L	Klasse: 3	Datum Plaatsing: ?
Vorm reservoir: Cilindrisch	Ruimte tank: Toegankelijk	Wand tank: Staal (enkelwandig)	
Visuele controle	Aanwezig	Controle	Peilmeting
			Accessoires Aanwezig Controle
Toezichtspuit	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>		Peillat Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
Staat		OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	Mechanisch Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
Dichtheid		OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	Pneumatisch Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
Vervuiling tank		OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	Andere Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
Staat deksel		OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	Waarschuwings- of overvulbeveiligingssysteem
			Accessoires Aanwezig Controle
Inkuiping	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>		Fluit Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
Algemene staat		OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	Elek. sonde Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
Waterdicht		OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	Lekdetectie
Koolwaterstofdicht		OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	Accessoires Aanwezig Controle
			Vloeistof Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
Leidingen			Onderdruk Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
Aansluitingen		OK <input type="checkbox"/> NOK <input checked="" type="checkbox"/>	Overdruk Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
Staat		OK <input type="checkbox"/> NOK <input checked="" type="checkbox"/>	Peilputten Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
Uitmonding		OK <input type="checkbox"/> NOK <input checked="" type="checkbox"/>	Andere Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
Aanvoerleidingen		OK <input type="checkbox"/> NOK <input checked="" type="checkbox"/>	
Terugvoerleidingen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	Kath. bescherming Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
Stookoliefilter	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	Opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden: Visuele controle uitgevoerd, reservoir is niet conform. Indien reservoir niet gebruikt wordt, tank ledigen, reinigen en afvoeren.
Reservoir			
Algemene staat tank		OK <input checked="" type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	
Vorig certificaat	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	
Testen	Uitgevoerd	OK NOK	
Water en slib	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	Hoogte water: cm pH: mS:
Ultrasoon	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	Vloeistofniveau boven: dBµV Onder: dBµV
Onderdruk	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	Drukverlies boven:
Overdruk	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	Drukverlies onder:
Andere	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	OK <input checked="" type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	Visuele controle
Potentiaalmeting	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	mV
Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport, van toepassing: Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> Rapporten in bijlage Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>			
Besluit: <input type="checkbox"/> Groen, de tank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.			
<input type="checkbox"/> Oranje: de tank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende 6 maanden.			
<input checked="" type="checkbox"/> Rood: de tank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen en laten vullen.			
Technicus:		Datum keuring: 05/02/2026	
Mathieu de Breyne SV06286		Volgende keuring moet gebeuren vóór: n.v.t.	