

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

Tiso bv Blauwpoortstraat 2 9031 Gent (Drongen) Tel. 09 395 85 85 - GSM 0475 24 13 88 Info@debreyneconsult.be – www.debreyneconsult.be BTW: BE 0465.493.991 – Erkennung: SV06286	Naam klant: Sendy Maria Adres tank: Ommegangstraat 23 Plaats: 9890 Gavere (Asper) Telefoon: 0488 26 69 78

Type:Niet-ingedeeld	Inhoud: <1.200L	Klasse: 3	Datum Plaatsing: Onbekend		
Vorm reservoir: Cilindrisch	Ruimte tank: Toegankelijk	Wand tank: Staal (enkelwandig)			
Visuele controle	Aanwezig	Controle	Peilmeting		
			Accessoires	Aanwezig	Controle
Toezichtspuit	Ja ☐ Nee ☒		Peillat	Ja ☐ Nee ☒	OK ☐ NOK ☐
Staat		OK ☐ NOK ☐	Mechanisch	Ja ☐ Nee ☒	OK ☐ NOK ☐
Dichtheid		OK ☐ NOK ☐	Pneumatisch	Ja ☐ Nee ☒	OK ☐ NOK ☐
Vervuiling tank		OK ☐ NOK ☐	Andere	Ja ☐ Nee ☒	OK ☐ NOK ☐
Staat deksel		OK ☐ NOK ☐	Waarschuings- of overvulbeveiligingssysteem		
			Accessoires	Aanwezig	Controle
Inkuiping	Ja ☐ Nee ☒		Fluit	Ja ☐ Nee ☒	OK ☐ NOK ☐
Algemene staat		OK ☐ NOK ☐	Elek. sonde	Ja ☐ Nee ☒	OK ☐ NOK ☐
Waterdicht		OK ☐ NOK ☐	Lekdetectie		
Koolwaterstofdicht		OK ☐ NOK ☐	Accessoires	Aanwezig	Controle
			Vloeistof	Ja ☐ Nee ☒	OK ☐ NOK ☐
Leidingen			Onderdruk	Ja ☐ Nee ☒	OK ☐ NOK ☐
Aansluitingen		OK ☐ NOK ☒	Overdruk	Ja ☐ Nee ☒	OK ☐ NOK ☐
Staat		OK ☐ NOK ☒	Peilputten	Ja ☐ Nee ☒	OK ☐ NOK ☐
Uitmonding		OK ☐ NOK ☒	Andere	Ja ☐ Nee ☒	OK ☐ NOK ☐
Aanvoerleidingen		OK ☐ NOK ☒			
Terugvoerleidingen	Ja ☐ Nee ☒	OK ☐ NOK ☐	Kath. bescherming	Ja ☐ Nee ☒	OK ☐ NOK ☐
Stookoliefilter	Ja ☐ Nee ☒	OK ☐ NOK ☐	Opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden: Reservoir en leidingen vertonen ernstige corrosie en slijtage. Om veiligheidsredenen wordt het reservoir definitief afgekeurd. Het vullen van het reservoir is verboden. Het reservoir dient overeenkomstig VLAREM buiten gebruik te worden gesteld door het leeg te maken, te reinigen en te verwijderen.		
Reservoir					
Algemene staat tank		OK ☐ NOK ☒			
Vorig certificaat	Ja ☐ Nee ☒	OK ☐ NOK ☐			
Testen	Uitgevoerd	OK NOK			
Water en slib	Ja ☐ Nee ☒	OK ☐ NOK ☐	Hoogte water: n.v.t.	pH:	mS:
Ultrasoon	Ja ☐ Nee ☒	OK ☐ NOK ☐	Vloeistofniveau boven: n.v.t.		Onder: n.v.t.
Onderdruk	Ja ☐ Nee ☒	OK ☐ NOK ☐	Drukverlies boven: n.v.t.		
Overdruk	Ja ☐ Nee ☒	OK ☐ NOK ☐	Drukverlies onder: n.v.t.		
Andere	Ja ☒ Nee ☐	OK ☐ NOK ☒	Visuele controle		
Potentiaalmeting	Ja ☐ Nee ☒	OK ☐ NOK ☐	mV		
Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport, van toepassing: Ja ☐ Nee ☒			Rapporten in bijlage Ja ☐ Nee ☒		
Besluit: ☐ Groen, de tank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.					
☐ Oranje: de tank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende 6 maanden.					
☒ Rood: de tank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen en laten vullen.					
Technicus:		Datum keuring: 03/07/2026			
Mathieu de Breyne SV06286		Volgende keuring moet gebeuren vóór: n.v.t.			