



Romeinsteeweg 524  
1853 Strombeek-Bever  
tel. 02 880 8890  
info@aceg.be  
www.aceg.be



**Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT**

**Date inspection:** 04/04/2016      **Inspecteur:** Julian Paci      **Mentor:** -      **Installateur:** -  
**Date rapport:** 04/04/2016      **N° TVA:-**      **N° C. Ident:-**  
**Marque et type appareil de mesure:** Fluke 1653B      **N° série:** 3338015      **Appareil peut être utilisé jusqu'au:** 04/01/2017

<b>Adresse de l'installation:</b>		<b>Propriétaire:</b>	
Rue	Rue Alfred lero y	Nom	Lauvaux
Numéro	45	Rue	Rue Joseph bolle
Code postal	6001	Numéro	107
Commune	Marcinelles	Code postal	6240
Type	maison	Commune	Farciennes

**EAN :** 54      **N° compteur :** En attente

**Type de contrôle:** Contrôle de conformité d'une nouvelle installation domestique selon les articles RGIE 270 et 86.  
**Distributeur:** ORES      **Tension:** 1~230V      **Liaison comp / tableau:** 10 mm<sup>2</sup>      **Protection Max:** : 50 A  
**Nombres tableaux:** 1      **Nombres circuits:** 20      **Prise de terre:** Pen piquet RE: 29 Ω      **RIGEN:** 50 MΩ

**INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL**

IΔ	In	I <sub>t</sub>	Type	Circuits protégés	Test	x 2,5
300 mA	40 A	22,5kA2s (3000A)	A	20	Ok	Ok
30 mA	40 A	22,5kA2s (3000A)	A	9	Ok	Ok
mA	A			-	-	-

**DESCRIPTION INSTALLATION**

Nombres circuits	Protection	Section	Nombres circuits	Protection	Section
Voir schéma					

**Contrôle visuel (général)**     BON     PB      **Contact direct**     BON     PB      **Contact indirect**     BON     PB  
**Raccordement**     BON     PB      **Schéma correct**     BON     PB      **schéma en annexe par Aceg asbl**      
**Liaisons équipotentiels**     BON     PB     pas d'application     en attente  
**Continuité**     BON     PB      **Éclairage / machines**     BON     PB     PA

**REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES**

**CONCLUSION**

- L'installation électrique est conforme au RGIE.** La prochaine visite périodique est à prévoir avant le 04-04-2041
- Les mesures nécessaires ont été prises afin de s'assurer que le différentiel, placé au début de l'installation soit sécurisé par plombage en amont et aval.
- Le schéma unifilaire et le schéma de position ont été contrôlés et sont conformes à l'installation.
- L'installation électrique n'est pas conforme..** Les travaux nécessaires pour faire disparaître les manquements constatés doivent être exécutés sans retard, et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Date:
- L'installation électrique n'est pas conforme..** La visite de contrôle prévue par l'art 276bis du RGIE, doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente. Les coordonnées du nouveau propriétaire doivent nous parvenir après signature de l'acte de base. Si le recontrôle est effectué par un autre organisme, celui-ci est prié de nous en tenir informé suite à sa visite.

Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut être diffusé en copie.

Nombre annexe: 4

**POUR LE DIRECTEUR TECHNIQUE ÉLECTRICITÉ**

Julian Paci


**Devoirs du propriétaire ou locataire dans les installations soumises au AREI**

- Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier électrique de l'installation.
- Chaque modification apportée à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.
- Tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'installation électrique doit être communiqué à la direction Énergie Gaz - Électricité du Service Public Fédéral concerné.

**Qualité**


- La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.
- Le contrôle est porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.

www.aceg.be


02 / 880.88.90

BE06 7340 3288 4322 - BTW BE0839 866 481





<p>Adresse de l'installation électrique</p> <p>LAUREUX          Rue Alfred Leup 45          6501 Marcinelle          Tél - GSM -          Fax -          e-mail -  <i>Signature</i>          04-04-04</p>	<p>Installateur</p> <p><i>Signature</i>          Rue Alfred Leup 45          6501 Marcinelle          Tél - GSM -          Fax -          e-mail -  <i>Signature</i></p>	<p>p. 38          Schéma unifilaire          2 x 230V - 50Hz</p>
---	--	--



<p>Adresse de l'installation électrique</p> <p>Louveau          Rue Alfred Ray 45          45000 Saint-Denis          Tél - GSM          Fax -          e-mail -          CR-CC-16          45000</p>	<p>Installateur</p> <p>Louveau          Rue Alfred Ray 45          45000 Saint-Denis          Tél - GSM          Fax -          e-mail -</p>	<p>1/20          Schéma unifilaire          14.12.2016 - 10h</p>
---	--	--



