



LE N°1 DE LA CITERNE EN REGION
WALLONNE

Importateur Titan depuis 1990!

PLASTIFUEL BVBA
Wijnendale Molenstraat 1 A
8820 TORHOUT

Zone Industrielle de Keumiée

Rue de la Spinette 5 B-5140 SOMBREFFE

☎ 071/88 81 46 – Fax : 071/88 94 53

www.distrítank.be

TVA : BE 474.635.054

info@distrítank.be

R.C. Namur : 78.189°

ATTESTATION N° 2021/003/0071

Le présent document certifie que le réservoir **SOTRALENTZ Eurolentz Confort Vert double paroi pour l'extérieur** relatif à la **facture n°20202021 du 14/01/2021** d'une contenance de **1000 litres** est **garanti 10 ans** pour autant que celui-ci soit placé sur une surface parfaitement lisse et horizontale et, à minimum 10 cm du mur.

Le réservoir est conforme aux exigences du VLAREM II et bénéficie du label Optitank.

Le numéro de prototype : **CP1215/1033-HCC001** a été attribué par :

CORCON VZW


Molendreef 47 A

B-9300 AALST

Tel : 053/78.34.85.

Fax : 053/78.34.85.

Réservoir n° 95058719



CONFORMITEITSATTEST

TANK LINKS

voor

FIRMA :
(stempel)

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur: [REDACTED]

Adres reservoir: [REDACTED]

Nominale inhoud reservoir: [REDACTED] Materiaal: [REDACTED] Buitenwand toegankelijk ☒ ontoegankelijk ☐

Nummer van het reservoir: -CP 1215/1033 - HGE 001 - 2-inleide [REDACTED] [REDACTED] XT
505 8903 - P3

1. Mazoutreservoir - kleiner dan 5.000 liter - voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: 14/01/2022 Datum uitvoering controle: / /

Controles :

- ☐ visuele controle van de toebehoren
- ☐ overvulbeveiligingssysteem
- ☐ controle aanwezigheid water en/of slib
- ☐ lekdetectiesysteem
- ☐ certificaat vorige controle
- ☐ meting potentiaalverschil
- ☐ visuele controle buitenwand

Bijzondere opmerkingen :

* Verwijzing oude EW staal manometer
door DWR Rijnstijf

☒ Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)*

☒ Merkteken: (Groen/Rood)*

2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: / / Datum uitvoering controle: / /

Controles :

Algemeen onderzoek

- a. visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats ☐
- b. cathodische bescherming ☐
- c. lekdetectiesysteem ☐
- d. overvulbeveiligingssysteem ☐
- e. aanwezigheid van water en/of slib ☐
- f. certificaat vorige controle ☐
- g. dichtheidsbeproeving (30 kPa/min 1u.) ☐
- h. verontreiniging buiten het reservoir ☐
- i. corrosiviteitsonderzoek bodem ☐

Beperkt onderzoek=punten a, b, c, d, e, f

Bijzondere opmerkingen :

☐ Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)*

☐ Verder exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen

☐ Merkteken: (Groen-Oranje-Rood)*

CONFORMITEITSATTEST

TANK RECHTS

voor

FIRMA :

(stempel)

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur

Adres reservoir: Gansmarkt 131

Nominale inhoud reservoir: 8 Materiaal: DW

Buitenwand toegankelijk ☒ ontoegankelijk ☐

Nummer van het reservoir: CP 10/0403-HCC 001

1. Mazoutreservoir - kleiner dan 5.000 liter - voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: 14/01/2022 Datum uitvoering controle: 01/01/2022

Controles :

- ☐ visuele controle van de toebehoren
- ☐ overvulbeveiligingssysteem
- ☐ controle aanwezigheid water en/of slib
- ☐ lekdetectiesysteem
- ☐ certificaat vorige controle
- ☐ meting potentiaalverschil
- ☐ visuele controle buitenwand

Bijzondere opmerkingen :

* Verwarming oude EN staal tank
monitoren door DW Rinsdijk

☒ Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)*

☒ Merkteken: (Groen/Rood)*

2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: / / Datum uitvoering controle: / /

Controles :

Algemeen onderzoek

- a. visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats ☐
- b. cathodische bescherming ☐
- c. lekdetectiesysteem ☐
- d. overvulbeveiligingssysteem ☐
- e. aanwezigheid van water en/of slib ☐
- f. certificaat vorige controle ☐
- g. dichtheidsbeproeving (30 kPa/min 1u.) ☐
- h. verontreiniging buiten het reservoir ☐
- i. corrosiviteitsonderzoek bodem ☐

Beperkt onderzoek=punten a, b, c, d, e, f

Bijzondere opmerkingen :

☐ Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)*

☐ Verder exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen

☐ Merkteken: (Groen-Oranje-Rood)*

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de brandveiligheid

Naam & handtekening



LE N°1 DE LA CITERNE EN REGION
WALLONNE

Importateur Titan depuis 1990!

PLASTIFUEL BVBA

Wijnendale Molenstraat 1 A
8820 TORHOUT

Zone Industrielle de Keumiée

Rue de la Spinette 5 B-5140 SOMBREFFE

☎ 071/88 81 46 – Fax : 071/88 94 53

www.distrítank.be

TVA : BE 474.635.054

info@distrítank.be

R.C. Namur : 78.189°

ATTESTATION N° 2021/004/0071

Le présent document certifie que le réservoir **SOTRALENTZ Eurolentz Confort Vert double paroi pour l'extérieur** relatif à la facture n°20202021 du 14/01/2021 d'une contenance de 1000 litres est garanti 10 ans pour autant que celui-ci soit placé sur une surface parfaitement lisse et horizontale et, à minimum 10 cm du mur.

Le réservoir est conforme aux exigences du VLAREM II et bénéficie du label Optitank.

Le numéro de prototype : CP1215/1033-HCC001 a été attribué par :

CORCON VZW

Molendreef 47 A

B-9300 AALST

Tel : 053/78.34.85.

Fax : 053/78.34.85.

Réservoir n° 95058834

