

## CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

### UITVOERDER

#### VASTGOEDEXPERTS

Langvoort 17  
2430 Laakdal  
+32 14 89 34 76  
info@vastgoedexperts.com  
BTW BE0667.567.856

### KLANT

Naam: NV MediaNot  
Adres: Kolonel Begaultlaan 1A/12, 3012 - Leuven (BE)  
Tel: (+32)078150077  
BTW BE: BE0468763089

### UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: Steegstraat 12, 2490 - Balen (BE)

### RESERVOIR

Wand: Enkel | Plaats: Bovengronds | Vorm: Ovaal | Materiaal: Staal  
Inhoud: Andere L | Jaar plaatsing: <1995

### VISUELE CONTROLE: RESERVOIR

Algemene staat tank: OK |

### VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: OK | Ontluchting: OK  
Aanvoerleiding: OK | Terugvoerleiding: NIET AANWEZIG | Filter: Zie opmerking

### TESTEN

Watermeting: 0 CM | Gemeten olie: 0 CM  
Onderdruk TESTO: 0 mBAR | Behaalde druk: OK | Ultrasoon SDT: OK

### TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: Geen | Overvulbeveiliging controle: NOK  
Peilmeting: Mechanisch | Lekdetectie: Niet aanwezig

### BESLUIT

**De tank mag niet meer gevuld worden.**

### INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: 05/01/2024 | Keurder: Jo Bernaerts | Erkenningsnummer: SV05401

## Toegevoegde foto's

---

