



Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en Controle v.z.w

Externe Dienst voor Technische Controles

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51 Fax 015/55 06 30

VERSLAG NR 2017, 162, 20

ADRES INSTALLATIE: Janslooy 27
2863 Kerrebroek

STROOMVERDELER :

Meter nr. :

Index : Dag : KWh ; Nacht : KWh

OPDRACHTGEVER :

Adres :

INSTALLATEUR :

Adres :

BTW of IK :

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 07/09/17 ; Aanvulling van verslag nr. 1 ; Type der lokalen: huishoudelijk
Aard installatie: Nieuw - Uitbreiding - Wijziging - Tijdelijk - Verzwareing - Renovatie
Begin werken : Fundering voor na-1.10.81 ; Installatie voor na-1.10.81 ; Met Zonder BA4 / BA5 ; AREI art. 86-87
Aansluiting: Spanning 230 V ; Bescherming v/d aansluiting: 230V A ; Alg. schakelaar: type: 1024123A
Netaftakkabel (type & sectie): FTVP 4x25 mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): BVV12 4x25 mm²
Type aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider - diepteaarding ; Aardverbindingssysteem: TN - IT
Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 13 ; Spreidingsweerstand: 12,7 Ohm ; Alg. Isolatie niveau: 25 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

DB 1024123A: kringen A, B, H, F, M, C, L, K, G, R, E, J, I, V

DB 1024123A: kringen E, V, I, J, R

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens : AREI art. 270

en de technische procedure(s) TPR-E12 -

De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode ja - neen
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen ja - neen

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde: geen

7

note: de 3 meteren nr 23, 25 en 27 worden niet aan aardsluiting
aansluiting. In geval van overstroming moet een reserve elektrische
leed van de eigenaar verzekering verzekeren

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

zie keerzijde: Schakelaar heeft niet de voorwaarden
aan de van wetgeving - Aardsluitingsinrichtingen
niet te sluiten - aansluiting draadkabel
niet te verzekeren

VISUM VAN DE VERDELER


RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBĀTERS: zie keerzijde.

4. BESLUIT : De installatie voldoet - niet - aan de voorschriften van het AREI.
De algemene automatische differentieelstroominrichting - was werd - verzegeld en het (de)
ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 07/09/2018
(AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende
uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
De installatie mag niet - in dienst gesteld worden.
De installatie voldoet - niet - aan de voorschriften van de stroomverdelers.

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLEORGANISME
ATA vzw
2820 BONHEIDEN
Agent Onderzoeker
Jeroen Dewin

[Handwritten signature]



CONTROLEORGANISIE

ATN VZW
2820 BONHEIDEN
Agent Onderzoeker
Jeroen Dierckx

02/09/11