



# Proces-verbal de contrôle N° 03/15/029133

Société/M. ACP RESIDENCE CHARTWELL  
AVENUE WINSTON CHURCHILL, 165 a-  
1180 UCCLE  
TVA :

Contrôle de citernes d'hydrocarbures  
Controle van stookolie tanks

Mise en conformité  
Conformiteitsattest

Tél. 0800-85 800 Fax 069 66 29 37  
Rue Beyaert, 75 B-7500 Tournai  
www.certitank.be info@certitank.be

*Second test refait suite au nettoyage  
de la citerne de janvier 2015*

Inspecteur : CLOS Frederic  
N° Agrément : Agrw.TUS-003/A/03  
Date : 17/03/2015

## Réglementation :

- Région Wallonne : Arrêté du Gouvernement Wallon du 17 juillet 2003 modifié le 24 juillet 2008
- Région de Bruxelles-Capitale : Arrêté Royal du 13 MARS 1998 relatif au stockage de liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables et combustibles

## Description de l'installation :

Capacité 18000 Litres	Année d'installation : 1958	Produit :
Forme : CYLINDRIQUE	Situation : SOUTERRAIN	Permis d'exploitation:
Type de paroi : SIMPLE	Matière : METALLIQUE	Nom/N°:

## Travail :

Epreuve d'étanchéité : (par ultrasons, à une dépression maximale de 250 mbars)

**Résultat : La citerne est étanche.**

## Contrôles complémentaires :

Contrôle des documents précédents :	PRESENTS
Contrôle du système anti-débordement :	SIFFLET
Contrôle général de l'état de l'installation :	VOIR REMARQUE
Contrôle de présence d'eau et de boue (cm) :	0,1 cm
Contrôle du système de détection de fuites :	AUCUN
Contrôle du niveau de mazout dans le réservoir :	125,5 cm
Pollution autour de la citerne et dans la chambre de visite :	PAS VISIBLE

## Remarques et modifications à apporter :

L'aspiration provisoire qui est posée dans le remplissage doit être refaite ainsi que le pvc de la ventilation qui est défectueux

Faire nettoyé la chambre de visite boue et feuilles

## Conclusion :

**Le réservoir est étanche et peut rester en service.**

**Une prochaine visite doit avoir lieu dans les 10 ans et avant le 17/03/2025**

**Une plaquette signalétique de couleur verte a été posée sur la tuyauterie de remplissage.**

L'inspecteur,

Le client,