

Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1 - KB 8/09/2019) - Algemene Directie Energie

Appartement Belliardstraat 201 - 5, 1040 Bruxelles



Uitgevoerd op: 01/07/2021



Uitgevoerd door: YVES BREUGELMANS (4346)

Conform

Deze nieuwe controle volgt op verslag nr. /00, uitgevoerd op
(zie ook de rubriek "Controlegegevens").

IDENTIFICATIE VAN DERDEN

Opdrachtgever van de controle

Eigenaar, uitbater of beheerder

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk

Niet van toepassing

IDENTIFICATIE VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Vinçotte ID	100 027 421
Adres	Appartement Belliardstraat 201 - 5, 1040 Bruxelles
EAN-code	EAN code niet gecommuniceerd
Type installatie	FR : NL :

GEGEVENS VAN DE CONTROLE

De controle wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie (B.S. van 28/10/2019), in dit document "Boek 1" genoemd.

Informatie inhoud controle

- De huidige controle is geen volledige hercontrole. Het is gebaseerd op het verslag van de vorige controle en heeft alleen betrekking op het in orde brengen van inbreuken en opmerkingen in dit verslag van vorige controle.

VINÇOTTE vzw

Erkend controleorganisme | Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 2 674 59 81 buildingcenter@vincotte.be
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Aantal eindstroombanen	0
Aantal elektrische borden	0

Differentieel	In(A)	Gevoeligheid (mA)	Type
---------------	-------	-------------------	------

SCHEMA'S EN PLANNEN VAN DE INSTALLATIE

Situatieplan - referentie	A
Situatieplan - versie	A
Situatieplan - datum	01/07/2021
Situatieplan	Zie bijlage
Eendraadsschema - referentie	A
Eendraadsschema - versie	A
Eendraadsschema - datum	01/07/2021
Eendraadsschema	Zie bijlage

RESULTATEN VAN DE CONTROLE

Uitgevoerde controles

Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de eendraadsschema's en de situatieplannen	Ok
Staat van het vast geïnstalleerd elektrische materieel	Ok
Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking	Ok
Visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen	Ok
Visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen	P.A.

Metingen en beproevingen

Spreidingsweerstand van de aardverbinding (Ω)	28
Waarde van het algemeen isolatieniveau (M Ω)	34
Test werking van de differentieelstroominrichtingen (testknop)	Ok
Test werking van de differentieelstroominrichtingen (foutlus)	Ok

Vastgestelde inbreuken

- Nihil

Opmerkingen

Inbreuken/opmerkingen Algemene installatie

- Eindafwerking is nog uit te voeren

BESLUIT VAN DE CONTROLE

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 (KB van 8/09/2019) inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Het volgend controlebezoek moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór 1/7/2046.

De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden opnieuw gedateerd en ondertekend.

De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie



Ing. J. Windey
Directeur-generaal Vincotte

VERWIJZING NAAR DE REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

De Federale overheidsdienst economie moet onmiddellijk in kennis worden gesteld van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.

Bijlagen

Foto van de eendraadschema's (1/1)



Foto van de positieschema's (1/2)




Foto van de positieschema's (2 / 2)

