

Atlas Contrôle  
Chaussée De La Hulpe 181 box 1  
1170 Brussels  
Belgium

## VERSLAG VAN ONDERZOEK: HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

### Verslag Nr:

14.156

### Datum van bezoek:

09-09-2022

### Plaats van het onderzoek:

Bestormingstraat 26 - Antwerpen 2018

### Inspecteur:

Edip Sehan

### Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname  
(Livre 1 6.4)

### De datum van opstelling:

13-09-2022 17:33:49

### Volgend controlebezoek:

09-09-2047

## Algemene gegevens

Adres van de installatie

Bestormingstraat 26 - Antwerpen 2018

Gebouw

Communs

Eigenaar

Adres van de eigenaar

Bestormingstraat 26 - Antwerpen 2018

Installateur

## Gegevens verdeler

DNB

Fluvius

Nummer teller

1SAG1100569910

EAN code

541448860022038139

Meter/bord verbinding

XVB 2X10

Net spanning

2 x 230 V

Maximum beveiliging

40 A 2P

## Onderzoek

Schémas/plans

Equipotentiale verbindingen

Fudamenten

Elektrische installatie

OK

OK

vanaf 81

vanaf 81

Beschrijving van de installatie

2 automaten

Aantal verdeelborden

1

Hoofd differentieelschakelaar

300mA - 40A - type A

DK Test van DSR

OK

$\Delta I_n$

OK

Controle van de staat

OK

Liste des voies d'évacuation et des lieux à évacuation  
difficile.

NA

Plan/Lijst met de veiligheidsinstallaties

NA

Plan/Lijst met de kritische installaties

NA

Opgesteld materieel

OK

beschermingsinrichtingen tegen directe aanraking

OK

beschermingsinrichtingen tegen indirecte aanraking

OK

beschermingsinrichtingen tegen overstroom

OK

Type aardelektrode

Baar

Weerstand aardelektrode ( $\Omega$ )

29

Isolement ( $M\Omega$ )

> 0,5 MOhms

## Besluit

+32 2 726 64 04 info@atlascontrole.be http://www.atlascontrole.be TVA: BE0732536476

Atlas Contrôle  
 Chaussée De La Hulpe 181 box 1  
 1170 Brussels  
 Belgium

### BESLUIT : CONFORM

De door Atlas Contrôle uitgevoerde inspectie was gericht op de zichtbare delen van de installatie die normaal toegankelijk zijn. De elektrische installatie voldoet aan de eisen van Boek 1 van de AREI (Koninklijk Besluit van 8/09/2019: C-2020/30795 + C-2020/30794) betreffende elektrische installaties met lage en zeer lage spanning. Atlas Contrôle verklaart dat de inspecteur het differentiële stroombeveiligingsapparaat, dat aan het begin van de elektrische installatie is geplaatst, heeft verzegeld en dat hij het (de) ééndraadschema(s) en de plaatsingstekening(en) heeft goedgekeurd. Het volgende controlebezoek moet uiterlijk in 25 jaren worden afgelegd.

Handtekening van de inspecteur




Verdeelborden 1

### Opmerkingen lijst

Bewoordingen	Referentie
De schema's van de elektrische installatie moeten in het elektrische installatiedossier bewaard worden. Het wordt ook ten zeerste aanbevolen een kopie van de schema's in de buurt van het hoofdverdeelbord te bewaren.	RDE2
Deze controle is beperkt tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.	RDE4
Deze inspectie is enkel beperkt tot de delen van de elektrische installatie die op de overeenkomstige (en ondertekende) delen van de schema's aangegeven zijn.	RDE5
De uitgevoerde controle is een onmiddellijke controle op basis van het tijdstip van doorgang. Dit rapport is slechts een weergave van de elektrische installatie op het moment van de controle.	RDE6

Atlas Contrôle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Belgium

---

Bewoordingen	Referentie
De elektrische installatie is spanningsloos. De goede werking van de differentieelstroominrichtingen kunnen niet getest worden.	RDE18
De elektrische installatie is spanningsloos. De juistheid van de elektrische installatieschema's (eendraads- en situatieschema's) kan niet volledig gecontroleerd worden (b.v. daadwerkelijke aansluiting van de elektrische componenten op de afgebeelde zekeringen/automatische schakelaars).	RDE19
De installatie wordt gecontroleerd zonder enige verbinding met het openbaar verdeelnet. Een extra controle kan noodzakelijk zijn voordat het systeem ter plaatse in gebruik genomen wordt.	RDE38

---