

Asbestattest (OVAM)**Datum keuring:** 06/11/2025
Inspecteur: [REDACTED] **Mentor:****Datum verslag:** 13/11/2025
ID-label: **Klantreferentie:****Plaats van het onderzoek**Straatnaam Aarseleweg
Huisnummer 38
Busnummer
Postcode 9800
Gemeente DEINZE
Land België**Eigenaar**Naam [REDACTED]
Straatnaam [REDACTED]
Huisnummer [REDACTED]
Busnummer [REDACTED]
Postcode [REDACTED]
Gemeente [REDACTED]
Land [REDACTED]**Opdrachtgever**Naam contactpersoon [REDACTED]
Telefoon [REDACTED]
Gsm nr. (SMS) [REDACTED]**Installateur**Naam /
BTW nr. /
Telefoonnummer /
E-mail /**Kon de inspectie volledig uitgevoerd worden:** Ja**Bouwjaar van het gebouw:** 1960**OVAM referentie:** [REDACTED]**NOTA'S**

N.v.t.

BESLUIT Er werden asbesthoudende materialen waargenomen.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n): 55

Vrijgave van het keuringsverslag

De inspecteur Eray Acar

































































