

**CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING**

## UITVOERDER

VASTGOEDEXPERTS  
Langvoort 17  
2430 Laakdal  
+32 14 89 34 76  
info@vastgoedexperts.com  
BTW BE0667.567.856

## KLANT

Naam:  
Adres:  
2230 - Herselt (BE)  
Tel: 0476472099  
BTW BE: Particulier

## UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: Zandstraat 8, 2230 - Herselt (BE)

## RESERVOIR

Ingedeeld: Niet ingedeeld | Wand: Dubbel | Plaats: Bovengronds | Vorm: Vierkant |  
Materiaal: Staal Inhoud: <5000L L | Jaar plaatsing: >1995

## VISUELE CONTROLE: RESERVOIR

Algemene staat tank: OK |

## VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN &amp; LEIDINGEN

Vulbuis: OK | Ontluchting: OK  
Aanvoerleiding: OK | Terugvoerleiding: NIET AANWEZIG | Filter: OK

## TESTEN

NIET VAN TOEPASSING

## TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: Fluit | Overvulbeveiliging controle: OK  
Peilmeting: Mechanisch | Lekdetectie: Andere

## BESLUIT

**De tank mag in dienst blijven.**

De volgende controle wordt aangeraden voor: **14/04/2030**