

## Resultaten asbestanalyse

### Asbestlaboratorium

Zirox BV  
Sijlostraat 61  
8020 Ruddervoorde  
Belgie

### Analysegegevens

Analyse identificatienummer: #40531  
Afgifte rapport: 06-02-2025  
  
De analyse is aangemeld op 05-02-2025  
De analyse is uitgevoerd op 06-02-2025

### Klant

Laboverantwoordelijke,

Alle testen worden uitgevoerd onder de officiële erkenning van FOD WASO. De kwantitatieve bepaling (gewichtsperscentage) is louter informatief en valt buiten de scope.

Dit rapport mag zonder schriftelijke toestemming van het laboratorium niet worden gereproduceerd, tenzij dit in zijn volledige vorm gebeurt. De resultaten in dit verslag hebben uitsluitend betrekking op de geteste producten zoals ze zijn verstrekt door de klant. Het interpreteren van de resultaten is de verantwoordelijkheid van de klant.

Zirox BV draagt geen verantwoordelijkheid voor de representativiteit van de monsters die zijn verstrekt door de klant, Zirox BV is wel verantwoordelijk voor de accuraatheid van de resultaten. De gebruikte testmethode is afgeleid van de norm NEN 5896 en gebeurt met polarisatiemicroscopie.

## Beproevingen

Asbestanalyse:

Adres staalafname: *Westmeers 33, 8000 Brugge*

Eigen identificatie: *12-Brugge*

.....

MONSTER 12-MM01+0 : Niet asbesthoudend

Monstercode : 12-MM01+0

Soort materiaal : *pleisterwerk*

Toelichting klant: *muren bibliotheek +0*

Type materiaal : *Mengstaal*

Toelichting laborant: /

.....

MONSTER 12-MM02+0 : Niet asbesthoudend

Monstercode : 12-MM02+0

Soort materiaal : *pleisterwerk*

Toelichting klant: *muren berging +0*

Type materiaal : *Mengstaal*

Toelichting laborant: /

.....

MONSTER 12-MM01+1 : Niet asbesthoudend

Monstercode : 12-MM01+1

Soort materiaal : *pleisterwerk*

Toelichting klant: *muren kapel +1*

Type materiaal : *Mengstaal*

Toelichting laborant: /

.....

MONSTER 12-PM01+0 : Niet asbesthoudend

Monstercode : 12-PM01+0

Soort materiaal : *pleisterwerk*

Toelichting klant: *muren toiletruimte +0*

Type materiaal : *Puntstaal*

Toelichting laborant: /

.....

MONSTER 12-PM02+0 : Niet asbesthoudend

Monstercode : 12-PM02+0

Soort materiaal : *lambrizeringsplaat*

Toelichting klant: *muren berging +0*

Type materiaal : *Puntstaal*

Toelichting laborant: /

.....

MONSTER 12-PM03+0 : Niet asbesthoudend

Monstercode : 12-PM03+0

Soort materiaal : *pleisterwerk*

Toelichting klant: *muren trappenhal 1 +0*

Type materiaal : *Puntstaal*

Toelichting laborant: /

.....

MONSTER 12-PM04+0 : Niet asbesthoudend

Monstercode : 12-PM04+0

Soort materiaal : *mastiek*

Toelichting klant: *raam achterkant +0*

Type materiaal : *Puntstaal*

Toelichting laborant: /

.....

MONSTER 12-PM01+1 : Niet asbesthoudend

Monstercode : 12-PM01+1

Soort materiaal : *pleisterwerk*

Toelichting klant: *muren trappenhal 2 +1*

Type materiaal : *Puntstaal*

Toelichting laborant: /