



SOCOTEC BELGIUM ASBL

Nr 7337

Rapport d'inspection - Installation électrique domestique BT / TBT existante N°

de rapport :17/161222/02

Concerné : contrôle dans le cadre d'une vente contrôle périodique

Type d'habitation : maison CI appartement autres

Demandeur: —

Personne sur place •code EAN de l'installation :540449020000439184

Adresse de la visite : Ch du Roelux, 10 7060 Soignies.....

Date de visite 22.12.16 Date d'émission : 22 12 16..... Références client :/

Référentiel réglementaire : RGIE art. X 271 276 bis et dérogations 271 bis 2 X 278

Référentiel procédure SOCOTEC BELGIUM asbl : CHECK-LIST-INS-E-11

Description de l'installation visitée :

Tension d'utilisation : D Protection générale du branchement : 40A

O3N400 V D3x230V, X2x230V 1N400V

Nombre de tableaux : 2 nombre de circuits terminaux : 14

Contrôles par examen visuel, tests et mesures :

Table with 4 columns: Description, En ordre, Pas en ordre, n.a. ou déroq. Rows include: Correspondances des schémas à l'installation, Etat du matériel électrique installé, Mesures de protection contre les contacts directs, etc.

Identification des appareils de mesure : reprise dans le dossier équipement individuel de l'agent SOCOTEC BELGIUM asbl
Manquements / Notes :

RGie : néant

Ce rapport annule le rapport N° 70076435 du 21/4/2015 VINCOTTE

Conclusion :

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G I. E Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur.

L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme après mise en conformité au terme de 18 mois après signature de l'acte de vente.

Les résultats de contrôle ne permettent pas d'émettre de conclusion. Un examen complémentaire est à exécuter par le même organisme en vue de compléter le dossier.

L + 2(0) 4 234 17 00 - Fax : +3(0)4 234 17 80 — inspection belgium@socotec.com - www.socotec.be

Pour SOCOTEC BELGIUM ASBL,



Handwritten signature

MSZO/WEL3D3.tODOSI.cim

agent visiteur

ur