

Atlas Contrôle  
Chaussée De La Hulpe 181 box 1  
1170 Brussels

## RAPPORT DE CONTROLE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE

**Numéro de rapport:**

37.270

**Date du contrôle:**

30/01/2024

**Lieu du contrôle:**

Rue des deux elephants 7100 Haine saint pierre  
Belgique

**Agent-visiteur:**

Benjamin De Potter

**Type de contrôle:**

Visite périodique (Livre 1 6.5)

**Date d'émission:**

V1 30/01/2024 09:55:06

**Prochaine visite avant le:**

30/01/2025

**Testeur d'installation:**

TI-020/5800124

### Donneur d'ordre

**Nom**

Tweeple

**Adresse**

Rue De Balenfer Bin 5, 7130 Binche, Belgique

**Email**

peb.tweeple@gmail.com

### Base(s) réglementaire(s)



663 - INSP

RGIE. Règlement général des installations électriques

### Données générales

**Adresse de l'installation**

Rue des deux elephants 7100 Haine saint pierre Belgique

**Type de locaux**

Maison

**Propriétaire, gestionnaire ou exploitant**

4 rue des deux elephants

**Adresse du propriétaire**

Rue des deux elephants 7100 Haine saint pierre Belgique

**Installateur**

### Données du raccordement

**GRD**

Ores

**Numéro de compteur**

1SAG1105100622

**Code EAN****Liaison compteur-tableau**

XVB 4X10

**Tension de service**

1 X 400 V + N

**Protection générale**

40 A 2P

Atlas Contrôle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

## Contrôles

Schémas/plans	Liaisons équipotentielles	Fondations	Installation électrique
NOK	OK	après 81	après 81
Description de l'installation	1 diff 4P 300MA 40A 1DIFF 4P 30MA 40A 4 disj 1P 10A 20 disj 1P 16A 2 disj 1P 32A 3 disj 2P 16A 1 disj 2P 20A 1disj 2P 5A 1disj 2P 25A 1disj 2P 40A  Td2 2 disj 2P 10A		
Nombre de tableaux		2	
Différentiel de tête		300mA - 40A - type A	
Test BP du DDR		OK	
$\Delta I_n$		OK	
Contrôle de l'état		NOK	
Matériel fixe		NOK	
Protection contre les contacts directs		NOK	
Protection contre les contacts indirects		NOK	
Protection contre les surintensités		NOK	
Prise de terre		Boucle	
Résistance de terre ( $\Omega$ )		9	
Isolement ( $M\Omega$ )		0,39	

## Remarques

Ce contrôle ne comprend pas la partie photovoltaïque de l'installation

Nous ne pouvons pas exclure, qu'au dépôt des schémas, il puisse y avoir d'autres infractions.

Des dispositions dérogatoires pour les installations électriques domestiques ancien RGIE ont été appliquées (Livre 1 8.2.2)

## Conclusions

### CONCLUSION : NON CONFORME

L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du Livre 1 du RGIE (Arrêté royal du 5/03/2023 :C-2023/41114) concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension. Une visite complémentaire est à exécuter par Atlas Contrôle dans l'année.

Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Signature de l'agent-visiteur



Atlas Contrôle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels



Tableau 1

Tableau 2

### Liste des infractions

Libellé	Paragraphe
Prévoir le(s) schéma(s) unifilaire(s) de l'installation.	L1: 3.1.2.; 9.1.1; 9.1.2
Prévoir le(s) schéma(s) de position de l'installation.	L1: 9.1.2.
Obturer les ouvertures non utilisées du tableau ou coffret.	L1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; 5.3.5.1.
Equiper les bases de coupe-circuit à fusibles ou disjoncteurs d'éléments de calibrage.	L1: 5.3.5.5.; L3: 5.3.5.5.
Nous conseillons de supprimer les canalisations hors d'usage.	
Fixer la (les) canalisation(s) au moyen d'attaches adaptées.	L1: 5.2.2.; 5.2.9.5.
Interrupteur, prise de courant ou boîte de dérivation à reconditionner et/ou refixer.	

### Liste des remarques



Libellé	Référence
Ce contrôle ne comprend que les parties visibles et normalement accessible de l'installation. Sauf mention contraire, les appareils et équipements raccordés à l'installation fixe ne font pas partie du contrôle.	RDE4
Le contrôle effectué est un contrôle instantané basé sur le moment de passage. Ce rapport est uniquement le reflet de l'installation électrique au moment du contrôle.	RDE6
Ce contrôle ne comprend que la partie habitable du bâtiment.	RDE10
Il n'est pas exclu que des infractions supplémentaires soient identifiées lors de la présentation des schémas.	RDE12
L'unité est meublée au moment du contrôle.	RDE15

Libellé	Photo

Atlas Contrôle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Libellé	Photo
Annexe	
Annexe	
Annexe	