

Conformiteitsattest stookoliereservoirs

volgnummer rapport: 160924001

Firma (ook invullen indien zelfstandige)

naam: De Vijlder
 straat en nummer: Rechtstraat 430
 postnummer en gemeente: 9160 Lokeren
 tel: 09/355.58.69
 e-mail: info@devijlder.be

Technicus

voornaam en achternaam: Kristof De Vijlder
 erkenningsnummer: SV 04882

Datum keuring: 16 / 09 / 2024

Datum vorige keuring :

Klant

voornaam en achternaam:
 straat en nummer:
 postnummer en gemeente:
 tel:
 e-mail:

Gegevens reservoir

Inhoud: 3500 liter
 Materiaal: enkelwandig metaal
 Reservoirnummer: geen kenplaat
 Buitenwand toegankelijk / ontoegankelijk

**Reservoir kleiner dan 5.000 liter**

Visuele controle van de toebehoren	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NVT <input type="checkbox"/> Niet OK
Overvulbeveiligingssysteem	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NVT <input type="checkbox"/> Niet OK
Controle aanwezigheid water en/of slib	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NVT <input type="checkbox"/> Niet OK
Lekdetectiesysteem	<input type="checkbox"/> OK <input checked="" type="checkbox"/> NVT <input type="checkbox"/> Niet OK
Certificaat vorige controle	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NVT <input checked="" type="checkbox"/> Niet OK
Meting potentiaalverschil	<input type="checkbox"/> OK <input checked="" type="checkbox"/> NVT <input type="checkbox"/> Niet OK
Visuele controle buitenwand	<input type="checkbox"/> OK <input checked="" type="checkbox"/> NVT <input type="checkbox"/> Niet OK

Reservoir groter dan 5.000 liter

Visuele controle van de toebehoren en opslagplaats	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NVT <input type="checkbox"/> Niet OK
Cathodische bescherming	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NVT <input type="checkbox"/> Niet OK
Lekdetectiesysteem	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NVT <input type="checkbox"/> Niet OK
Overvulbeveiligingssysteem	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NVT <input type="checkbox"/> Niet OK
Aanwezigheid water en/of slib	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NVT <input type="checkbox"/> Niet OK
Certificaat vorige controle	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NVT <input type="checkbox"/> Niet OK
Dichtheidsbeproeving	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NVT <input type="checkbox"/> Niet OK
Verontreiniging buiten het reservoir	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NVT <input type="checkbox"/> Niet OK

Eindbeoordeling

Verdere exploitatie toegelaten JA NEE JA, mits herstellingen
 Merkteken Groen Oranje Rood

Volgende controle voor : 16-09-2029

Gebreken:

Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken:

Opmerkingen:

voor kennisname

(handtekening erkende technicus)

(handtekening klant)

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.