

## CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

### UITVOERDER

VASTGOEDEXPERS  
Langvoort 17  
2430 Laakdal  
+32 14 89 34 76  
info@vastgoedexperts.com  
BTW BE0667.567.856

### KLANT

Naam: NV MediaNot  
Adres: Kolonel Begaultlaan 1A/12, 3012 - Leuven (BE)  
Tel: (+32)078150077  
BTW BE: BE0468763089

### UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: Eedverbondkaai 256, 9000 - Gent (BE)

### RESERVOIR

Ingedeeld: Niet ingedeeld | Wand: Enkel | Plaats: Bovengronds | Vorm: Vierkant |  
Materiaal: Staal Inhoud: <5000L L | Jaar plaatsing: <1995

### VISUELE CONTROLE: RESERVOIR

Algemene staat tank: OK |

### VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: OK | Ontluchting: OK  
Aanvoerleiding: OK | Terugvoerleiding: NIET AANWEZIG | Filter: OK

### TESTEN

NIET VAN TOEPASSING

### TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: Geen | Overvulbeveiliging controle: NOK  
Peilmeting: Niet aanwezig | Lekdetectie: Niet aanwezig

### OPMERKINGEN

Tank in onbruik  
Geen vorig keurings attest


### BESLUIT

**De tank mag niet meer gevuld worden.**

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: 29/05/2024 | Keurder: Tom Beckers | Erkenningsnummer: ERK/TS/107252

HANDTEKENING KEURDER



HANDTEKENING EIGENAAR



TOEGEVOEGDE FOTO'S

