

CONFORMITEITSAFTEST / CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

NAAM VAN DE ATTEST 841

Bel Tankservice part of Bel Group BV
 Endepeestraat 3A bus 001
 3210 Lubbeek (Lundin)
 016 60 16 40 - www.belankservice.be
 www.belgroup.be - info@belgroup.be
 BE 0306 338 331



TECHNISCH
 naam: Scherrens Frank SW07801
 datum controle: 4 / 12 / 2013
 arbeidsduur: 1,40 h

KLANT
 eigenaar gebouwer syndicus
 particulier onderneming
 naam: Kapellenvoer NV
 straat en nummer: Kapellenvoer 11
 postcode en gemeente: 3210 Lubbeek
 tel.: gsm.
 e-mail:

Adres opslagtank indien verschillend van klant
 naam contactpersoon:
 straat en nummer:
 postcode en gemeente:
 tel.: gsm.
 e-mail:

KEIEMEN VAN DE OPSLAGTANK
 particulier: ingedeeld, inhoud: Klasse 3 (ex schakel 1)
 Klasse 2
 Klasse 1

ondergrond
 bovengronds
 groeve
 niet-toegankelijk
 toegankelijk
 inkluiping
 andere:
 cilindrisch rond
 staal (elkeleidend)
 roestvast staal
 parallellepipedum
 ovaal
 andere kunststofen
 prefabriceerde

datum van plaatsing: 10/01/2005
 tanknummer:
 gestoofde product: Gasolieverwarming type A gasolieverwarming type B diesel lampolie type C andere:
 aanwezig

KEIEMEN VAN DE OPSLAGTANK (geometrie, inhoud)
 melk: fabrieksnummer:
 de laatste twee cijfers van het aantal van de controle: nr. productietijd:
 naam: D diameter:
 inhoud: en hoogte:

CONTROLE OPSLAGTANK
 vorm certificaat/aftest: aanwezig, datum: 4/12/2013

Vlaaiende omheining	toezichtpunt/aantal	toezichtpunt	toezichtpunt	toezichtpunt	toezichtpunt	toezichtpunt
<input checked="" type="checkbox"/> aanwezig	toezichtpunt	toezichtpunt	toezichtpunt	toezichtpunt	toezichtpunt	toezichtpunt
<input type="checkbox"/> niet aanwezig	toezichtpunt	toezichtpunt	toezichtpunt	toezichtpunt	toezichtpunt	toezichtpunt
<input type="checkbox"/> aanwezig	toezichtpunt	toezichtpunt	toezichtpunt	toezichtpunt	toezichtpunt	toezichtpunt
<input type="checkbox"/> niet aanwezig	toezichtpunt	toezichtpunt	toezichtpunt	toezichtpunt	toezichtpunt	toezichtpunt

water- en siltbemonstering
 bijlage 5.17.2 van lid II
 van het Verord.
 niet uitgevoerd, opmerkingen:
 niet uitgevoerd, opmerkingen:
 pH:
 bezinksel / silt aanwezig: nee ja (a. invloeds inspectie versie)
 oké niet oké

potentiaalmeting
 uitgevoerd, opmerkingen: oké niet oké
 niet uitgevoerd, opmerkingen: oké niet oké
 Bepaling van de uitgang van de stroomvoeding van de elektrode: oké niet oké
 Bepaling van de uitgang van de stroomvoeding van de elektrode: oké niet oké

elkeleidend systeem
 bijlage 5.17.2 van lid II
 van het Verord.
 oké aanwezig
 niet oké niet aanwezig
 niet aanwezig

permanente
 op basis van:
 continu
 overdruk
 overdruk + sensordetector
 andere:
 niet aanwezig

alkoholisch of visueel alarm
 niet aanwezig
 aanwezig
 Bepaling van de uitgang van de stroomvoeding van de elektrode: oké niet oké
 Bepaling van de uitgang van de stroomvoeding van de elektrode: oké niet oké

kathodische bescherming:
 aanwezig niet aanwezig
 oké niet oké
 Bepaling van de uitgang van de stroomvoeding van de elektrode: oké niet oké
 Bepaling van de uitgang van de stroomvoeding van de elektrode: oké niet oké

CONTROLE EN BEHEERINGS DEEL II (MEEBETRIJF)
 corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek:
 niet uitgevoerd, opmerkingen: oké niet oké
 uitgevoerd, opmerkingen: oké niet oké

CONTROLE EN BEHEERINGS DEEL I (MEEBETRIJF)
 kathodische bescherming:
 aanwezig niet aanwezig
 oké niet oké
 Bepaling van de uitgang van de stroomvoeding van de elektrode: oké niet oké
 Bepaling van de uitgang van de stroomvoeding van de elektrode: oké niet oké

CONTROLE EN BEHEERINGS DEEL I (MEEBETRIJF)
 kathodische bescherming:
 aanwezig niet aanwezig
 oké niet oké
 Bepaling van de uitgang van de stroomvoeding van de elektrode: oké niet oké
 Bepaling van de uitgang van de stroomvoeding van de elektrode: oké niet oké