

**AUTONOME SECURITY CONTRÔLE ASBL****ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ**

Siège social : Ketelstraat 111 – 3454 Rummen

Tél. 0483/429830

E-mail bureel@asc-contrôle.be

TVA BE 0826-131-776

IBAN BE 32 7512 0493 7802

**L'AGENT-VISITEUR : VAN EECKHOUDT BART****RAPPORT DE L'EXAMEN DE CONFORMITÉ D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE NON-DOMESTIQUE**

1.- RENSEIGNEMENTS D'IDENTIFICATION			
* Date du contrôle	14/9/2021	N° du rapport:	BV 2021-0907
* Lieu du contrôle	Rue de Bretagne 20 Bruxelles 1200		
* Utilisateur de l'installation			
* Personnes présentes	Reon Tech SRL BE0732506683		
* Installateur	Reon Tech SRL Rue Gerard 85 Bruxelles 1040		
* GDR	Sibelga	EAN	/
* Prochaine visite avant le:	14/9/2026		

2.- PRÉSCRIPTIONS				
2.1.-	Règlement général sur les installations électriques	Livre 1 + 3 - AR 08/09/2019		
	Contrôle de conformité	LIVRE 1 — 6.4		
	Visite de contrôle	LIVRE 1 - 6.5		
	Dispositions dérogatoires pour les installations électriques non-domestiques existantes			
	Ancien n DOM sans personnel	LIVRE 1 — 8.3.1		
	Ancien nDOM — ancien RGIE	LIVRE 1 — 8.3.2		
	Référence RA:			
	Ancien n DOM sans personnel	LIVRE 1 — 8.4.4		
	Installations électriques existantes — ancien RGIE	LIVRE 3 — 8		
	Référence RA:			
2.2.-	Application du CODEX sur le bien-être au travail	LIVRE III – Titre II	A *	N. s.p. *
2.3.-	Dispositions particulières pour l'exploitant du RDB		A *	N. s.p. *

* A. = Application

* N. s.p. = Ne s'applique pas

3.- DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE			
Tension nominale Volt	3N400 V	Valeur d'Isolément général Ri en MΩ	>500
Disjoncteur générale	Max 63A -gi 4P	Valeur d'Isolément par circuit	/
Résistance de la prise de terre RA - Ω	3	Système du raccordement de terre	TN-C
Type de prise de terre installée	Piquets	Section du câble d'arrivé Ø	XVB 4x16 mm²
Différentiel	63A/300mA/4P	Nombre de tableaux	3
		Nombre de circuits	6+40+18
Fonctionnement des différentiels		Selon les normes	
Tableau des influences externes		Voir tableau en annexe avec les valeurs théoriques	
Application du Codex – LIVRE III - Titre II: Évaluation des risques et mesures générales de prévention			
Art.III.2-3	Évaluation des risques	Analyse des risques : Absent	
Art.III.2-21	Documentation	Dossier de l'installation électrique conforme annexe III.2-2 : Absent	

4.- NOTES	
4.1.-	Visite conforme procédures internes 23 et instruction de travail E006 à la base des prescriptions sous point 2 à l'exécution d'un visite de conformité ou visite de contrôle non-domestique basse-tension - Identification de l'appareil de mesure : Metrel – type 3102
4.3.-	Le contrôle était effectué selon les valeurs mentionnés dans le tableau d'influences externes en annexe.


5.- INFRACTIONS CONSTATÉES	
	NÉANT

6.- CONCLUSION	
6.1.	L'installation électrique est conforme les prescriptions sous point 2 et peut être mis en service ou rester en service.

7.- INFORMATIONS	
7.1.	Copies : Ce rapport ne peut être reproduit que : entier et avec l'autorisation de A"S"C"
7.2.	Mettre à disposition du rapport : Ce rapport ne peut être mis à la disposition entier au fonctionnaire chargé de la surveillance.
7.3.	Sens des notes : Concerne les défauts constatés pendant le contrôle, mais ne sont pas dangereux pour la sécurité, mais on les mentionne quand-mêmes, ou des informations organisationnelles.
7.4.	Ce rapport : Concerne exclusivement les installations électriques contrôlés par A"S"C et de quoi la description est mentionnée aux pages suivantes.
7.5.	Contrôles périodiques : selon les prescriptions dans art.6.5.2 RGIE – LIVRE 1 et art. 6.5.2.1 – LIVRE 3, l'installation contrôlée doit faire l'objet d'une contrôle chaque 5 ans.
7.6.	Modifications aux installations : à chaque modification importante ou vaste ajoute à l'installation électrique, une visite de conformité sur la demande du propriétaire est obligatoire.


8.- L'AGENT-VISITEUR EN CHARGE DE L'INSPECTION
--

L'inspecteur
Van Eeckhoudt Bart BV



Annexe : Voir schémas joints

Installation BT contrôlée
Concernant : Tableaux et l'installation BT adaptée, alimenté de : Voir schéma principale et plan de position en annexe.




Organisme agréé
A.S.C.
Singellaan 16A
3545 Halen
GSM: 0483 42 98 30
e-mail: bureel@asc-controle.be


Adresse de l'installation électrique
Rue de Brienne 20
1200 Woluwe-saint-Lambert

Installateur
REON TECH SRL
RUE GERARD 85
1040 ETTERBEEK
e-mail: info@reontechn.be
0732506683

P. 1/10
Schéma unifilaire
3 x 400V + N - 50Hz



Organisme agréé A.S.C. Singelien 16A 3545 Halen GSM: 0483 42 98 30 e-mail: bureel@asc-controle.be	Adresse de l'installation électrique Rue de Bretagne 20 1200 Woluwe-saint-Lambert	Installateur REON TECH SRL RUE GERARD 85 1040 ETTERBEEK e-mail: info@reontech.be 073256683	p. 2/10 Schéma unifilaire 3 x 400V + N ~ 50Hz
--	--	---	--




Organisme agréé
A.S.C.
Simpelaan 16A
3545 Halen
GSM: 0483 42 98 30
e-mail: burea@asc-controle.be

Adresse de l'installation électrique
BIG
Rue de Bretagne 20
1200 Woluwe-saint-Lambert


Installateur
REON TECH SRL
RUE GERARD 85
1040 ETTERBEEK
e-mail: info@reontech.be
0732506883

D. 3/10
Schéma unifilaire
3 x 400V + N ~ 50Hz



p. 4/10 Schéma unifilaire 3 x 400V - N - 50Hz	Installateur REON TECH SRL RUE GERARD 85 1040 ETTERBEEK e-mail: info@reontech.be 0732506593	Adresse de l'installation électrique Rue de Bretagne 20 1200 Woluwe-saint-Lambert	Organisme agréé A.S.C. Singelien 16A 3545 Halen GSM: 0483 42 98 30 e-mail: bureel@asc-controle.be
--	--	--	--

Schéma dessiné par: Julien Dupont - TVA BE 0563.688.378




Organisme agréé
A.S.C.
Singelien 16A
3545 Halen
GSM: 0483 42 98 30
e-mail: bureel@asc-controle.be

Adresse de l'installation électrique
Rue de Bretagne 20
1200 Woluwe-saint-Lambert

Installateur
REON TECH SRL
RUE GERARD 85
1040 ETTERBEEK
e-mail: info@reontech.be
0732505683

P. 5/10
Schéma unifilaire
3 x 400V + N - 50Hz




Organisme agréé
A.S.C.
Singelilaan 16A
3545 Halen
GSM: 0453 42 98 30
e-mail: bureel@asc-controle.be

Adresse de l'installation électrique
Rue de Breiaene 20
1200 Woluwe-saint-Lambert

Installateur
REON TECH SRL
RUE GERARD 85
1040 ETTERBEEK
e-mail: info@reontech.be
0732506683

p 5/10
Schéma unifilaire
3 x 400V + N - 50Hz





Organisme agréé
A'S'C.
Singellaan 16A
3545 Haren
GSM: 0483 42 98 30
e-mail: bureel@asc-controle.be

Adresse de l'installation électrique
Rue de Bretagne 20
1200 Woluwe-saint-Lambert

Installateur
REON TECH SRL
RUE GERARD 85
1040 ETTERBEEK
e-mail: info@reontech.be
0732506683

P. 7/10
Schéma unifilaire
3 x 400V + N - 50Hz



Organisme agréé A'SC Singelien 16A 3545 Hain GSM: 0483 42 98 30 e-mail: bureel@asc-controle.be	Adresse de l'installation électrique Rue de Belgique 20 1200 Woluwe-saint-Lambert	Installateur RCN TECH SRL RUE GERARD 85 1040 ETTERBEEK e-mail: info@rcntech.be 0732506883		p. 8/10 Schéma unifilaire 3 x 400V + N - 50Hz
Schéma dessiné par: Julien Dupont - TVA BE 0563.688.378				

