



CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

FIRMA	KLANT
NAAM: TBK	NAAM: _____
STRAAT: Wittersweg 1	STRAAT: _____
GEMEENTE: 3940 Hechtel	GEMEENTE: _____
TEL: 0479/36.97.74	TEL: _____
E-MAIL: info@tbktechnics.be	E-MAIL: _____
BTW: BE0842166569	ADRES TANK: _____

TYPE RESERVOIR	<input checked="" type="checkbox"/> Niet Ingedeeld met een inhoud van 5000 Liter	<input type="checkbox"/> Ingedeeld met een inhoud van _____ Liter
-----------------------	--	---

<input checked="" type="checkbox"/> Cilindrisch	<input type="checkbox"/> Parallelepipedisch	<input type="checkbox"/> Rond	<input type="checkbox"/> Ovaal
<input type="checkbox"/> Toegankelijk	<input type="checkbox"/> Inkuiping	<input checked="" type="checkbox"/> Niet toegankelijk	<input type="checkbox"/> groeve
<input checked="" type="checkbox"/> Staal	<input type="checkbox"/> Polyester	<input type="checkbox"/> Polyethyleen	<input type="checkbox"/> Andere
<input checked="" type="checkbox"/> Enkelwandig	<input type="checkbox"/> Dubbelwandig		
<input checked="" type="checkbox"/> Datum plaatsing tank = 1998			

VISUELE CONTROLE	Aanwezig		Controle		ACCESSOIRES	Aanwezig		Controle		
	Ja	Nee	Ok	Nok		Ja	Nee	Ok	Nok	
TOEZICHTSPUT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Peilmeting	Mechanisch	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staat toezichtspuit			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Pneumatisch	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dichtheid toezichtspuit			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Ultrasoon	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staat deksel			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Andere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INKUIPING	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Overvul-beveiliging	Fluit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Algemene staat			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Electr. sonde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Koolwaterstofdicht			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lekdetectie	Vloeistof	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LEIDINGEN						Onderdruk	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Andere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staat aanvoerleiding			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<div style="color: blue; font-family: cursive;"> * Scherfdraad vulbuis versleten → dient hersteld te worden * Lebbage aan ontluchtingbuis → perforatie → dient hersteld te worden * Wanden vulput niet water- en lekvast dicht → dienen behandeld te worden </div>					
Staat terugvoerleiding afgekapt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
VORIG CERTIFICAAT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
LABEL VORIGE KEURING	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
DICHTHEIDSTESTEN	Uitgevoerd		Controle							
	Ja	Nee	Ok	Nok						
Water- en slibbemonsterring	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Potentiaalmeting	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Dichtheidscontrole	Ultrasoon		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Diameter tank + vulbuis:	19h cm	Base red: -12,8	dB							
Hoogte vulbuis:	36 cm	Base black: -11,1	dB							
Hoogte mazout:	41 cm									

BESLUIT <small>(handtekening keurder)</small> 	<input type="checkbox"/> Groen	De tank mag in dienst blijven - tank beheren "als een goede huisvader"
	<input checked="" type="checkbox"/> Oranje	De tank mag nog 6 maanden gevuld/gebruikt worden
	<input type="checkbox"/> Rood	De tank mag niet meer gevuld/gebruikt worden

DATUM KEURING	29/03/2024
DE VOLGENDE KEURING MOET GEBEUREN VOOR	29/09/2024

Dit keuringsbewijs stemt overeen met de staat van de tank op het ogenblik van de keuring en met de juiste tankgegevens ons verstrekt door exploitant/eigenaar

De tank werd gekeurd voor verwarmingsdoeleinden
Uw tank werd gecontroleerd door Davy Van Gouwbergen SV05264