CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

BV JORDENS LEON

Verwarming - Sanitair - Gas
Keuring Mazoutciternes tot 20.000 liter
C.V. Herstelling en onderhoud
Staatsbaan 58 - 3460 Bekkevoort
E-mail: bvbajordensleon@skynet.be
GSM 0475 45 73 56 - Bank BE57 0682 1972 5235
Ondernemingsnr. 0423-933-649

KLANT

Naam: .....
Straat + nr.: .....
Postcode + gemeente: .....
Tel.: ..... GSM: .....

Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant.
M zeel moerkerstraat 10
3270 Scherpenheuvel

TYPE RESERVOIR *(kruis aan wat van toepassing is)*

☒ Niet ingedeeld Inhoud 4420 ltg ☐ Ingedeeld Inhoud L
☐ Klasse 3 (17.3.6.1a) ☐ Klasse 3 (17.3.6.1b) ☐ Klasse 2 ☐ Klasse 1

☐ ~~Cilindrisch~~ ☐ ~~Paralellelipidisch~~ ☒ ~~Rond~~ ☐ ~~Ovaal~~
☐ ~~Toegankelijk~~ ☐ ~~Inkuiping~~ ☒ Niet toegankelijk ☐ ~~Groeve~~ Datum van plaatsing: 1970
☒ Staal ☐ ~~Polyester~~ ☐ ~~Polyethyleen~~ ☐ ~~Andere:~~ .....

VISUELE CONTROLE *(kruis aan wat van toepassing is)*

	Aanwezig Ja	Aanwezig Nee	Controle OK	Controle Niet OK
TOEZICHTSPUT	☒	☐		
Staat toezichtsput			☒	☐
Dichtheid toezichtsput			☐	☒
Vervuiling rond tank			☐	☒
Staat deksel			☒	☐
INKUIPING	☐	☒		
Algemene staat			☐	☐
Waterdicht			☐	☐
Koolwaterstofdicht			☐	☐
LEIDINGEN				
Aansluitingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Uitmonding leidingen	☒		☒	☐
Staat aanvoerleiding	☒	☐	☒	
Staat terugvoerleiding	☒	☐	☒	☐
Stookoliefilter	☒	☐	☒	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☐	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒		

ACCESSOIRES *(kruis aan wat van toepassing is)*

		Aanwezig Ja	Aanwezig Nee	Controle OK	Controle Niet OK
Peimeting	Peillat	☐	☒	☐	☐
	Mechanisch	☐	☒	☐	☐
	Pneumatisch	☐	☒	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☒	☐	☐
	Andere	☐	☒	☐	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☒	☐	☒	☐
	Electronische sonde	☐	☒	☐	☐
Lekdetectie	Vloeistof	☐	☒	☐	☐
	Onderdruk	☐	☒	☐	☐
	Overdruk	☐	☒	☐	☐
	Peilputten	☐	☒	☐	☐
	Andere	☐	☒	☐	☐
Kathodische bescherming	..... mV	☐	☒	☐	☐

OPMERKINGEN

.....

TESTEN *(kruis aan wat van toepassing is)*

		Uitgevoerd	Niet uitgevoerd	OK	Niet OK	
Water- en slibbemonstering		☒	☐	☒	☐	Hoeveelheid water: 0 cm Zuurtegraad: / ph Conductiviteit: / mS
	Ultrasoon	☒	☐	☒	☐	Boven het vloeistofniveau: -3 db Onder het vloeistofniveau: -3 db
Dichtheidscontrole	Onderdruk	☐	☒	☐	☐	Drukverlies: / mbar/h
	Overdruk	☐	☒	☐	☐	Drukverlies: / mbar/h
	Andere	☐	☒	☐	☐	
Potentiaalmeting		☐	☒	☐	☐	Conductiviteit: / mV

Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport Van toepassing ☐ Ja ☒ Neen Rapporten in bijlage ☐ Ja ☒ Neen

Opkermingen/Uitgevoerde werkzaamheden

.....

Bevestig in deze ruimte de afdruk(ken) van het elektronisch meettoestel.

BESLUIT *(kruis aan wat van toepassing is)*

☒ Groen De tank mag in dienst blijven.
☐ ~~Oranje~~ ~~De tank mag nog 6 maanden gebruikt en gevuld worden.~~
☐ ~~Rood~~ ~~De tank mag niet meer gevuld worden.~~ ☐ ~~De tank mag nog gebruikt worden~~ ☐ ~~De tank mag niet meer gebruikt worden~~

TECHNICUS

Voornaam en naam: Leon JORDENS

Erkenningsnummer: SV01013

DATUM KEURING: 02 / 12 / 2024

DE VOLGENDE CONTROLE MOET GEBEUREN VOOR: 02 / 12 / 2029

Voor kennisname,

(Handtekening erkend technicus)