CONFORMITEITSATTEST VOOR MAZOUTRESERVOIRS

Klant : [redacted] Straat : Postcode : 3970 Gemeente Leopoldsburg Tel:	Firma Centrale Verwarming Plaatsen - Onderhoud - Herstelling TV 08330 Mazouttankcontrole SV 01946 BTW 0861 616 554
Adres reservoir : 3970 Berkenlaan 64 Inhoud reservoir : 4800 Kg Nummer reservoir : nihil Materiaal reservoir : Metaal Buitenwand reservoir toegankelijk ☐ niet toegankelijk ☑	

a. Mazoutreservoirs kleiner dan 5000 kg voor verwarming van woning

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir 1962 SV 01946 11/08/2016	Datum uitvoering van controle 28/10/2021
Controles algemeen onderzoek 1.Visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats ☑ 2.Cathodische bescherming 3.Lekdetectie systeem 4.Overvulbeveiligingssysteem ☑ 5.Aanwezigheid water en slip ☑ 6.Certificaat vorige controle ☑ 7.Dichtheidsbeproeving ☑ 8.Verontreiniging buiten het reservoir 9.Corrosiviteitsonderzoek bodem ☐ **Beperkt onderzoek 1.2.3.4.5.6**	**Bijzondere opmerkingen** nihil exploitatie toegelaten groen merkteken **SV 01946** Conformiteitsattest geldig tot: 11 augustus 2026

b. andere reservoirs dan voorzien onder a (reservoir ingedeeld in klasse 3)

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir

Controles :

1.Visuele controle van de toebehoren
2.Overvulbeveiligingssysteem
3.Controle aanwezigheid water en slip
4.Lekdetectiesysteem
5.Certificaat van vorige controle
6.Meting van potentiaalverschil
7.Visuele controle van buitenwand
8.Dichtheidsbeproeving ☐

Ondergetekende verklaart de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Naam en handtekening technicus	Naam en handtekening van de klant