

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

firma		volgnummer attest: 202608311550-75931	
naam: Bel Group bv - TankControle		technicus	
straat en nummer: Endepoelstraat 3A bus 001		voornaam en naam: Frank Scherens	
postcode en gemeente: 3210 Linden		erkenningnr.: SV07801	
tel.: 016/601640	gsm:	datum controle: 31/08/2026	
fax:		arbeidsduur: van 15:14 tot 15:52	
email: TankControle@belgroup.be			
ondernemingsnummer: BE0506.938.331			

klant	☒ particulier	adres opslagtank indien verschillend van klant	
☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus	☐ onderneming		
naam: xx		naam contactpersoon: xx	
straat en nummer: Kerkeveld 73		straat en nummer: Kerkeveld 73	
postcode en gemeente: 3052 Blanden (OUD-HEVERLEE)		postcode en gemeente: 3052 Blanden (OUD-HEVERLEE)	
tel.:	gsm:	tel.:	gsm:
email:		email:	

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier		onderneming	
☒ niet-ingedeeld		☐ ingedeeld	
☐ ingedeeld	☐ klasse 3 (vanaf 5000kg)	☐ ingedeeld	☐ klasse 3 (vanaf 100kg)
inhoud (l): 3000	☐ klasse 2	inhoud (l):	☐ klasse 2
	☐ klasse 1		☐ klasse 1
☒ ondergronds	☐ groeve	☒ cilindrisch	☒ staal (enkelwandig)
☐ bovengronds	☒ niet toegankelijk	☐ rond	☐ staal (dubbelwandig)
	☐ toegankelijk	☐ parallellepipedum	☐ roestvast staal
	☐ inkuiping	☐ ovaal	☐ gewapend thermohardende kunststoffen
	☐ andere	☐ andere	☐ andere kunststoffen
			☐ prefabconstructie
datum van plaatsing: 01/08/1995		tanknummer:	
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:			
gestockeerd product:		☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel	
☐ lampolie type C		☐ andere:	

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)			
☐ aanwezig ☒ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van			
merk:		fabricagenummer:	
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:		☐ n.v.t. ☒ nr. prototypekeuring:	
norm:			
inhoud (l):		diameter (m): en lengte (m):	

CONTROLE OPSLAGTANK							
vorig certificaat / attest ☒ aanwezig, datum: 31/08/2024 ☐ niet aanwezig							

visuele controle								
toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☒ ok	☐ niet ok	leidingen en toebehoren				
	☒ aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☒ ok	☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)			
	☐ niet aanwezig	staat deksel	☒ ok	☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)			
inkuiping	verontreiniging	☐ ok	☐ niet ok	uitmonding leidingen				
	☐ aanwezig	waterdicht	☐ ok	☐ niet ok	staat aanvoer- en			
	☐ niet aanwezig				☒ aanwezig ☒ ok ☐ niet ok			
	☒ n.v.t.	koolwaterstofdicht	☐ ok	☐ niet ok	terugvoerleiding			
					☐ niet aanwezig ☐ ok ☐ niet ok			
	algemene staat	☐ ok	☐ niet ok	stookoliefilter				
				☐ niet aanwezig ☐ ok ☐ niet ok				
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)			☐ ok	☐ niet ok	opmerkingen:		
	algemene staat tank			☒ ok	☐ niet ok			
	zichtbare verontreiniging rond tank			☐ ja	☒ nee			
	organoleptische verontreiniging			☐ ja	☒ nee			
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☐ ok	☐ niet ok	opmerkingen:				
groeve / prefabconstr. / andere		☐ n.v.t.	☐ ok	☐ niet ok	opmerkingen:			

beproeving deel 1						
waarschuwings- of overvulbeveiligings systeem			aanwezig		controle werking	
	fluit		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	elektrische sonde		☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok
	andere:		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
water- en slibbemonstering	☒ uitgevoerd hoeveelheid water (cm): 1 pH: 7 geleidbaarheid (mS/cm): 0 bezinksel/slib aanwezig: ☐ ja ☒ nee ☒ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:					
potentiaalmeting	☐ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): , ☐ ok ☐ niet ok ☒ niet uitgevoerd, opmerkingen:					
lekdetectiesysteem ☐ aanwezig ☒ niet aanwezig ☐ n.v.t.	permanent ☐ ok ☐ niet ok	op basis van:			controle werking	
		☐ fluïdum			☐ ok	☐ niet ok
		☐ onderdruk			☐ ok	☐ niet ok
		☐ overdruk			☐ ok	☐ niet ok
		☐ peilbuis + sensor/detector			☐ ok	☐ niet ok
		☐ andere:			☐ ok	☐ niet ok
	akoestisch of visueel alarmsignaal					☐ ok ☐ niet ok
dichtheidsbeproeving	☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd ☒ ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dBµV): -3,5 onder het vloeistofniveau (dBµV): -4,8 ☐ overdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ onderdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ andere: opmerkingen:					
kathodische bescherming:	☐ aanwezig: ☐ ok ☐ niet ok, ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t. opmerkingen:					
peilmeting			aanwezig		controle werking	
	peilstok		☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok
	mechanisch		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	pneumatisch		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	hydrostatisch		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	ultrasoon		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere:		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok

Meting uitgevoerd met behulp van:

Merk: sdt

Type: .270



Serienummer: .273160066

Calibratiedatum: 30/09/2026

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)	
corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd op
onderzoek van de staat van de binnenwand ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd	inwendige inspectie ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte (mm): opmerkingen:
onderzoek van de staat van de buitenwand	☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden
1cm water in de tank. het mangat vrij maken van water.

EINDBEOORDELING	
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☐ rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen. ☐ De opslagtank mag nog gebruikt worden. ☐ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.
De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:	

De eerstevolgende controle moet gebeuren vóór 31/08/2031	
 handtekening erkend technicus naam: Frank Scherens	voor kennisname  handtekening klant naam: xx hoedanigheid: Klant