

ATTESTATION DE CONFORMITÉ DE CONTRÔLE DES RÉSERVOIRS À HYDROCARBURES

SRL Fuel Tank Control

COORDONNÉES CLIENT

Tél: 0485 80 57 92

Numéros d'agrément: TUS 111 et DEP 035
Route de Mariembourg 28B - 5600 Neuville
(Philippeville) Belgique - TVA BE 0 500 543 457
Email: info@fueltankcontrol.be

NUMÉRO DE CERTIFICAT:

DATE DU CONTRÔLE: 04-08-2025

NUMÉRO DE TVA:

Adresse du réservoir: 13^{ème} Rue Try-Haut, 1480 - Saintes
(si différente)

RÉSERVOIR:

Capacité autorisée et/ou réelle 1200 litres	☒ DP	☐ SP	Le client déclare que le réservoir ne se trouve pas dans une région de captage d'eau (biffez si non applicable)
Autorisation d'exploitation (biffer et compléter le cas échéant): non — oui: date d'émission + échéance + n° Non classifié			Déclaration à l'administration communale: non — oui: date:
Le niveau de liquide avant et après le contrôle:	Dimension du réservoir:		Origine du réservoir et n° de fabrication:

☐ Modèle: cylindrique - parallélépipédique (voile) autre: ☒ Aérien/enterré: local - plein air / souterrain - fosse remblayée ☐ Encuvement / cuve de rétention: matériaux: (Nécessaire) ☐ Matériaux: métallique - polyester - fibre de verre - autre: (Nécessaire)	Année d'installation: Situation du réservoir (voir schéma au verso) (*)
---	--

CONTRÔLES	OK	PAS OK	A SURVEILLER	REMARQUES
Contrôle visuel du réservoir au brûleur:	☐	☒	/	
Fonctionnement brûleur: sans objet	☐	☐	☐	
Trou d'homme: étanchéité et fixation couvercle	☐	☐	☐	
Chambre de visite: état général	☐	☐	☐	
Raccords	☐	☐	☐	
Conduite de remplissage	☒	☐	☐	
Conduite de ventilation	☐	☒	☐	
Conduites d'aspiration (parties visibles)	☐	☒	☐	
Conduite de retour (parties invisibles)	☐	☐	☐	
Encuvement: étanche/pas étanche - capacité suffisante/insuffisante - sans objet	☐	☐	☐	
Contrôle intérieur si nettoyage	☐	☐	☐	
Pollution en dehors du réservoir	NON	OUI	PRÉCISION	
Présence d'eau et de boue: avant le test	☒	☐	(*)	
Présence d'eau et de boue: après le test	☐	☐	cm	
• Taux d'acidité: pH	pH =	/		
• Conductivité: µS/cm	µS/cm =	/		
Système anti-débordement: absent - sifflet 95% - sonde 98% - biffez mention(s) inutile(s)	TEST OK	TEST NOK	/	
Système de détection de fuite:	☒ NON OUI: type: MONTAGE: OK - pas OK Test: OK - pas OK POTENTIEL: V			
Protection cathodique:	V			

Test de dépression: ☐ appareil TESTO 312-3 référencé / vérifié le par ☐ étanchéité de la chaîne de mesure avant contrôle: OK - pas OK ☐ résultat de l'épreuve d'étanchéité: ☐ dépression atteinte (mbar): ☐ durée de la mise en dépression:	Test aux ultrasons: ☐ appareil(s) SDT-170 référencés / vérifié le par ☐ test de bon fonctionnement avant contrôle: sonde R: réf sonde N: réf dB - OK - pas OK ☐ résultat de l'épreuve d'étanchéité: Dépression atteinte (mbar): Décibel liquide: Décibel aérien: ☐ durée: Réservoir aérien: épaisseur des parois > ou < à 80% de l'épaisseur, remarque: Localisation de la fuite:
---	---

☐ Plaque verte ☒ Plaque orange ☐ Plaque rouge	Le réservoir peut être exploité Le réservoir peut être utilisé et rempli pour une période maximale de 6 mois Le réservoir ne peut plus être rempli ☐ Le réservoir peut encore être utilisé ☐ Le réservoir ne peut plus être utilisé
--	---

TECHNICIEN Nom et prénom: Numéros d'agrément:	DATE DU CONTRÔLE: 04/08/2025 PROCHAIN CONTRÔLE ☐ À EFFECTUER AVANT: 04/08/2026 ☐ EST RECOMMANDÉ AVANT: / /
--	---

Ce certificat correspond à l'état du réservoir au moment du test et de l'inspection et aux informations du réservoir fournies par le client ou l'exploitant. Une inspection ne constitue pas une garantie pour l'avenir, entre autres mais non exclusivement concernant l'étanchéité du réservoir. Signature pour avoir pris connaissance du contenu de l'attestation et approuvé les conditions particulières au verso.

SIGNATURE DU TECHNICIEN AGRÉÉ:

SIGNATURE CLIENT:

[Signature]

