

## Tank-Service nv

Krommebeekstraat 20  
Industriezone Menen-Oost  
8930 MENEN  
Tel: 056/51 86 54  
Fax: 056/51 90 43  
Website: www.tank-service.be



**Tank-Service** Uw tank, onze zorg!  
Oplossingen voor hemelwater- & mazoutopslag  
**Menen**



RPR Kortrijk 0436.342.325  
Ondernemingsnummer BE 0436.342.325  
BNP Paribas BE 89 2850 2954 2185  
KBC BE 50 4659 2086 8118  
Belfius BE 25 7785 9416 6582  
Registratie nr. 436.342.325.05.25.11  
E-mail: [info@tank-service.be](mailto:info@tank-service.be)  
Erkend ophaler afvalstoffen – Erkend technicus

Platanenlaan 6

8530 HARELBEKE

Naam techniker : Boo

Erkenningsnummer : SVO 5408

### DICHTHEIDS- EN CONFORMITEITSCONTROLE VAN EEN MAZOUTTANK

Uitvoeringsdatum : 3/01/2024

Vorige controle : 11/06/2019 (door andere firma)

#### Gegevens van de beheerder van de tank :

- Werfadres : Platanenlaan 6, 8530 Harelbeke
- BTW-nr. : Niet van toepassing
- Email : Niet gekend

#### Locatie van de tank en zijn toebehoren :

- Locatie van de tank : De tank bevindt zich ondergronds achter het huis
- Andere info (te vervolledigen indien aanwezig/nodig) : Niet van toepassing

#### Tank :

- Inhoud tank : +/- 4000 liter
- Installatiedatum of -jaar / bouwjaar: +/- 1968
- Fabrikant en fabricagenummer : Niet gekend
- Inzage vorig conformiteitsattest : OK
- Afmetingen : dia 1250 mm
- Plaatdikte : Binnenwand : Niet gekend – Buitenwand : Niet gekend
- Bovengrondse tank : Wanddikte : Niet van toepassing
- Bovengrondse tank : type ondergrond : Niet van toepassing
- Norm : Niet van toepassing
- Proefdruk : Niet van toepassing
- Prototypekeuring : Niet van toepassing
- Niveau van product : 6 cm
- Type tank :
  - Cilinder - Ondergronds - Enkelwandig
  - Inkuiping : Nee
  - Metaal
  - Behandeling tank : Niet van toepassing
- Kenplaat : Niet aanwezig

#### Controles :

- Visuele controle van de tank tot aan de brander : OK
- Vervuiling aan de buitenkant van de tank : Nee, OK
- Mangat : Dichtheid en bevestiging deksel : OK
- Mangat : algemene staat : OK
- Aansluitingen : OK
- Vulbuis : OK
- Ontluchttingsbuis : OK

## Tank-Service nv

Krommebeekstraat 20  
Industriezone Menen-Oost  
8930 MENEN  
Tel: 056/51 86 54  
Fax: 056/51 90 43  
Website: [www.tank-service.be](http://www.tank-service.be)



Uw tank, onze zorg!  
**Tank-Service**  
Oplossingen voor hemelwater- & mazoutopslag  
**Menen**



RPR Kortrijk 0436.342.325  
Ondernemingsnummer BE 0436.342.325  
BNP Paribas BE 89 2850 2954 2185  
KBC BE 50 4659 2086 8118  
Belfius BE 25 7785 9416 6582  
Registratie nr. 436.342.325.05.25.11  
E-mail: [info@tank-service.be](mailto:info@tank-service.be)  
Erkend ophaler afvalstoffen – Erkend technicus

Platanenlaan 6

8530 HARELBEKE

- Zuig- en retourleiding (zichtbare delen) : OK
- Inkuiping : Niet van toepassing
- Peilmeter : Type: Peillat – OK
- Overvulbeveiliging : Fluitter 95 % => test : OK
- Lekdetectie : Nee
- Tankpotentiaal : Niet van toepassing
- Kathodische bescherming : Niet van toepassing
- Andere info : Niet van toepassing
- Dépressietest :
  - Toestel TESTO 312-3 : referentie 0632 0314 703 03173406 – Gekeurd op 27/04/2023
  - Aanwezigheid van water en slib : voor de test : NEE : 0 cm. Na de test : NEE : 0 cm.
  - Druk bij aanvang van de test : - 180 mbar
  - Resultaat na 10 minuten : - 164 mbar
  - Dichtheid : Positief
    - Resultaat van de dichtheidsproef : OK
- Test met ultrasonen :
  - Toestel SDT 150 : referentie 150000561 – Gekeurd op 21/06/2023
  - Test voor het goed functioneren voor de controle : OK
    - referentiemeting R (onder vloeistoflijn) : - 4.3 dB
    - referentiemeting N (boven de vloeistoflijn) : - 3.1 dB
    - Effectieve meting R (onder vloeistoflijn) : - 4.5 dB
    - Effectieve meting N (boven de vloeistoflijn) : -3.3 dB
  - Aanwezigheid van water en slib : voor de test : NEE : 0 cm. Na de test : NEE : 0 cm.
  - Bereikte dépressie (mbar) : - 180 mbar
  - Duurtijd : 10 min
    - Resultaat van de dichtheidsproef : OK
- Situatie van de lekkage : Er zijn geen lekken in de tank
- Andere opmerkingen : Niet van toepassing

Besluit :

De tank werd goedgekeurd en mag verder gebruikt worden.  
Een volgende controle dient te gebeuren voor 03/01/2029.  
Er werd een groene dop geïnstalleerd op de vulbuis op dezelfde dag van de controle.

Stempel en handtekening :

ERKEND TECHNICUS

SVO 5408