

BTV Hainaut
Rue des Bureaux 1a
7160 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT
064 33 64 55
064 33 05 08
btv.hainaut@btvcontrol.be

ELECTRICITE CAPPADONNA

ZONING DU BRÛLE 72
7390 QUAREGNON

CHAPELLE, 10/09/19

N/Réf. : K09760624 / ID1 (2ème visite STB K09703928 - H013098)

V/Réf. :

Tél. : 065 79 10 79

Rapport N°: 0386-190906-01

EXAMEN COMPLEMENTAIRE DE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

Date de l'inspection : 06/09/19
Lieu de l'inspection : S-57462-01-13 HEPH CAT PARA SECRET
BOULEVARD DES COMBATTANTS 84
7500 TOURNAI
Personnes présentes : M. LOTTIEAU

1. BUT DE L'EXAMEN

L'examen a pour but de vérifier si un suivi favorable a été donné par rapport aux remarques/infractions stipulées dans le rapport n° 386-151113-07 du 13/11/15 .

2. REMARQUES/INFRACTIONS ET NOTES

2.1. Remarques/infractions en suspens :

Néant

2.2. Notes :

Néant

3. CONCLUSION

- L'examen a montré qu'il y a eu un suivi favorable par rapport à toutes les remarques/infractions.
 L'examen a montré que les remarques/infractions mentionnées dans la rubrique 2.1 ne sont pas encore résolues.

4. COMMUNICATIONS

1. Signification des notes : concerne les défauts qui n'exercent pas d'influence sur la conclusion . Ce sont des constatations qui ne relèvent pas de l'examen, mais qui peuvent menacer la sécurité ou les données de l'organisation.
2. Photocopies : le rapport ne peut être multiplié qu'en entier.
3. Seulement le texte après le carré avec une croix "X" est d'application sur ce rapport.

L'agent-visiteur,
0386 BRUNO MESTRESSAT - CASSOU

Pour le Directeur,
Michael Riggi, Dirigeant de secteur

Ex. Complémentaire 05-15