



N° 234-INSP.



ELECTRO-TEST

V.Z.W. ASBL

Herkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

ORFS

Nr teller :
N° comp :

entree en
place

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 990339/8

EAN code

Table with columns for Aard onderzoek (AREI), Genre de contrôle (RGIE), and Voorsch. netbeheerder (Prescription du gest. de réseau de distr.).

Plaats van het onderzoek: Rue Edouard Mouchers 4bis Breure Le Comte
Lieu du contrôle:

Eigenaar: Juste-Fruent, Adres: Mechebestenweg 830 Wilkebeke
Propriétaire: Adresse:

Installateur: Matelec, BTW / TVA: 0829 199 84

Datum van het onderzoek: 13/4/2014, Ik. / C.I.: PIRA,
Date du contrôle: Inspecteur:

Onderzoek / Contrôle: Woning / maison, Appart. 3.2

Spanning: 3x400V, Meter / bord verbinding: NVB 4x10^2, Max. beveiliging: 40A
Tension: TN, Liaison compteur-tableau: Protection max.:

Aardelektrode: Boude, Isolatie: 2,48 Mohm, Aantal verdeelborden: 1
Electrode de terre: 0,5 Ohm, Isolement: Nombre de tableaux:

Table with columns for Differentieelschakelaars (Interrupteurs différentiels), Aantal eindstroombanen (Nombre des circuits terminaux), TestΔIn, I.ΔIn, and AREI / RGIE.

Visueel nazicht: algemeen: OK, NOK, directe aanraking: OK, NOK
Contrôle visuel: générale: contact direct: Indirecte aanraking: OK, NOK
Contact indirect:

Aansluitingen: OK, NOK, Potentiaalvereffeningen: OK, NOK
Raccordements: Liaisons equipotentiëles:

Inbreuken/Infractions: (zie keerzijde / voir verso)
Opmerkingen/Remarques: NEANT / GEEN
VISUM: Datum/date:

Table with columns for Niet conform, Conform, and N° vorig rapport, containing specific test results for 276bis AK, 274 AK, 276bis HK, 274 HK, 271 AK, 271 HK, and 276 AK.

Besluit / Conclusion: De installatie is conform met het AREI...
Overeenkomstig artikel 274 van het AREI moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd...
Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard un an après date de contrôle.

Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op: 13/4/2014
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le:
Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.
La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du RGIE doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur:

NOTE: a) l'obligation de consigner par le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier (ou modification intervenue dans l'installation électrique); c) l'obligation d'analyser immédiatement le S.P.F. avant l'énergie dans ses installations; d) tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; e) l'obligation locale des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle; f) faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

app. EIS/EIET.1.04