




Naam en adres van de eigenaar of opdrachtgever

A+ ENERGIE

Plaats waar de controle werd uitgevoerd

BESSEMERWEG 140 WONING

3620 LANAKEN


inspecteur belast met het onderzoek :

Bart Thijs

Bijlage bij verslagnummer : B12026-1003-60



1e verdieping
Dive



Naam en adres van de eigenaar of opdrachtgever

A+ ENERGIE

Plaats waar de controle werd uitgevoerd


BESSEMERWEG 140
3620 LANAKEN
WONING

inspecteur belast met het onderzoek :

Bart Thijs
Bijlage bij verslagnummer : BT2026-1003-60



2e VERDIEPING
PRIVE



Naam en adres van de eigenaar of opdrachtgever

A+ ENERGIE

Plaats waar de controle werd uitgevoerd

**BESSEMERWEG 140 WONING
3620 LANAKEN**

inspecteur belast met het onderzoek :

Bart Thijs

Bijlage bij verslagnummer : B172026-1003-60



SITUATIESCHETS :

summiere schets



Naam en adres van de eigenaar of opdrachtgever

A+ ENERGIE

Plaats waar de controle werd uitgevoerd

**BESSEMERWEG 140 WONING
3620 LANAKEN**

inspecteur belast met het onderzoek :



Bart Thijs

Bijlage bij verslagnummer : BT2026-1003-60



SITUATIESCHETS :

summiere schets



Naam en adres van de eigenaar of opdrachtgever

A+ ENERGIE

Plaats waar de controle werd uitgevoerd

**BESSEMERWEG 140 WONING
3620 LANAKEN**

inspecteur belast met het onderzoek :



Bart Thijs

Bijlage bij verslagnummer : BT2026-1003-60



SITUATIESCHETS :

summiere schets



Naam en adres van de eigenaar of opdrachtgever

A+ ENERGIE

Plaats waar de controle werd uitgevoerd

**BESSEMERWEG 140 WONING
3620 LANAKEN**

inspecteur belast met het onderzoek :


Bart Thijs

Bijlage bij verslagnummer : BT2026-1003-60



SITUATIESCHETS :

summiere schets



Naam en adres van de eigenaar of opdrachtgever

A+ ENERGIE

Plaats waar de controle werd uitgevoerd

**BESSEMERWEG 140 WONING
3620 LANAKEN**

inspecteur belast met het onderzoek :

Bart Thijs

Bijlage bij verslagnummer : BT2026-1003-60

